
3. 죽산1교(상)

전경 및 작업사진



실측조사 전경



실측조사 전경



실측조사 전경



실측조사 전경



실측조사 전경



실측조사 전경

전경 및 작업사진



바닥판하면 전경



거더 전경



거더 전경



가로보 전경



교면포장 전경



방호벽 전경

전경 및 작업사진

	
신축이음 A1 전경	신축이음 A1 전경
	
신축이음 A2 전경	신축이음 A2 전경
	
교대 A1	교대 A2

전경 및 작업사진



교각 P1



교각 P7



교량받침 전경



교량받침 전경



교량받침 전경



교량받침 전경

전경 및 작업사진

	
반발경도 시험 현황	반발경도 시험 현황
	
철근탐사 시험 현황	철근탐사 시험 현황
—	—
—	—