

도로교량 하자 목록(10공구)

No.	위치		점검 내용	사진번호
1	상주	산하교(S2)	거더 균열 (cw=0.3mm미만)	#01
2	상주	산하교(A2)	교대 균열 (cw=0.3mm미만)	#02
3	상주	산하교(P1, P6)	교각 균열 (cw=0.3mm미만)	#03
4	상주	산하교(P3, P10)	교각 망상균열	#04
5	상주	산하교(P5)	교각 백태	#05
6	상주	산하교(P10)	교각 파손	#06
7	영천	산하교(S1)	바닥판하면 백태	#07
8	영천	산하교(A1, A2)	교대 균열 (cw=0.3mm미만)	#08
9	영천	산하교(P1~P10)	교각 균열 (cw=0.3mm미만)	#09
10	상주	단포교(S3)	바닥판하면 균열 (cw=0.3mm미만)	#10
11	영천	단포교(P1, P3)	교각 균열 (cw=0.3mm미만)	#11
12	상주	단포교(S2)	거더 박락	#12
13	상주	단포교(A2)	교대 균열 (cw=0.3mm미만)	#13
14	상주	단포교(A1)	교대 백태	#14
15	상주	단포교(A1)	교대 들뜸	#15
16	상주	단포교(P1)	교각 균열 (cw=0.3mm미만)	#16
17	영천	단포교(S3)	가로보 박리	#17
18	영천	단포교(S1)	가로보 박락	#18
19	영천	단포교(S1)	가로보 박락 및 철근노출	#19
20	영천	단포교(A1)	교대 균열 (cw=0.3mm미만)	#20
21	영천	단포교(A2)	교대 들뜸	#21
22	상주	단포교(S3)	바닥판하면 박락	#22
23	상주	대성교(S1)	바닥판하면 파손	#23
24	상주	대성교(A1)	교대 균열 (cw=0.3mm미만)	#24
25	상주	대성교(A2)	교대 망상균열	#25
26	상주	대성교(P2)	교각 망상균열	#26
27	영천	대성교(A2)	교대 균열 (cw=0.3mm미만)	#27
28	영천	대성교(A1)	교대 박리	#28
29	영천	대성교(A1)	교대 파손	#29
30	영천	대성교(A1)	교대 백태	#30
31	영천	대성교(P2)	교각 균열 (cw=0.3mm미만)	#31
32	영천	대성교(P2)	교각 망상균열	#32
33	상주	내포교(S2)	가로보 박리	#33
34	상주	내포교(A1)	교대 균열 (cw=0.3mm미만)	#34
35	상주	내포교(A2)	교대 백태	#35
36	상주	내포교(P2)	교각 망상균열	#36

도로교량 하자 목록(10공구)

No.	위치		점검 내용	사진번호
37	상주	내포교(P1, P2)	교각 박리	#37
38	영천	내포교(A1)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#38
39	영천	내포교(A1)	교대 박리	#39
40	영천	내포교(S4)	거더 파손	#40
41	상주	반정교(S1)	바닥판하면 박락 및 철근노출	#41
42	상주	반정교(A1)	교대 망상균열	#42
43	상주	반정교(P3~P7)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#43
44	상주	반정교(P1, P3)	교각 박락	#44
45	상주	반정교(P1~P4)	교각 박리	#45
46	상주	반정교(P5)	교각 재료분리	#46
47	영천	반정교(S1)	바닥판하면 균열부백태	#47
48	영천	반정교(A1)	교대 망상균열	#48
49	영천	반정교(A1)	교대 백태	#49
50	영천	반정교(P3~P7)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#50
51	영천	반정교(P1)	교각 박락	#51
52	영천	반정교(P5)	교각 파손	#52
53	-	영천JCT R-A교(S9)	바닥판하면 균열(cw=0.3mm미만)	#53
54	-	영천JCT R-A교(A2)	교대 균열(cw=0.3mm이상)	#54
55	-	영천JCT R-A교(P8~P13)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#55
56	-	영천JCT R-A교(P10, P11)	교각 균열(cw=0.3mm이상)	#56
57	-	영천JCT R-A교(P10, P11)	교각 박리	#57
58	-	영천JCT R-A교(P8)	교각 철근노출, 피복부족	#58
59	-	영천JCT R-A교(P11)	교각 재료분리	#59
60	-	영천JCT R-A교(P12)	교각 표면불량	#60
61	-	영천JCT R-B교(S4)	바닥판하면 백태	#61
62	-	영천JCT R-B교(A1)	교대 박리 및 박락	#62
63	-	영천JCT R-B교(P1)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#63
64	-	영천JCT R-B교(P1, P3)	교각 균열(cw=0.3mm이상)	#64
65	-	영천JCT R-B교(P3)	교각 박리	#65
66	-	영천JCT R-B교(P2, P3)	교각 재료분리	#66
67	-	영천JCT R-B교(P3)	교각 백태	#67

사진대지

점검위치	상주	산하교(S2)	사진번호	#01
점검내용		거더 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	상주	산하교(A2)	사진번호	#02
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	상주 산하교(P1, P6)	사진번호	#03
점검내용	교각 균열(cw=0.3mm미만)		
			

점검위치	상주 산하교(P3, P10)	사진번호	#04
점검내용	교각 망상균열		
			

사진대지

점검위치	상주	산하교(P5)	사진번호	#05
점검내용		교각 백태		



점검위치	상주	산하교(P10)	사진번호	#06
점검내용		교각 파손		



사진대지

점검위치	영천	산하교(S1)	사진번호	#07
점검내용		바닥판하면 백태		
				

점검위치	영천	산하교(A1, A2)	사진번호	#08
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	영천 산하교(P1~P10)	사진번호	#09
점검내용	교각 균열(cw=0.3mm미만)		
			

점검위치	상주 단포교(S3)	사진번호	#10
점검내용	바닥판하면 균열(cw=0.3mm미만)		
			

사진대지

점검위치	영천 단포교(P1, P3)	사진번호	#11
점검내용	교각 균열(cw=0.3mm미만)		
			

점검위치	상주 단포교(S2)	사진번호	#12
점검내용	거더 박락		
			

사진대지

점검위치	상주	단포교(A2)	사진번호	#13
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	상주	단포교(A1)	사진번호	#14
점검내용		교대 백태		
				

사진대지

점검위치	상주	단포교(A1)	사진번호	#15
점검내용		교대 들뜸		
				
점검위치	상주	단포교(P1)	사진번호	#16
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	영천	단포교(S3)	사진번호	#17
점검내용		가로보 박리		
				

점검위치	영천	단포교(S1)	사진번호	#18
점검내용		가로보 박락		
				

사진대지

점검위치	영천	단포교(S1)	사진번호	#19
점검내용		가로보 박락 및 철근노출		
				

점검위치	영천	단포교(A1)	사진번호	#20
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	영천	단포교(A2)	사진번호	#21
점검내용		교대 들뜸		
				

점검위치	상주	단포교(S3)	사진번호	#22
점검내용		바닥판하면 박락		
				

사진대지

점검위치	상주	대성교(S1)	사진번호	#23
점검내용		바닥판하면 파손		
				

점검위치	상주	대성교(A1)	사진번호	#24
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	상주	대성교(A2)	사진번호	#25
점검내용		교대 망상균열		
				

점검위치	상주	대성교(P2)	사진번호	#26
점검내용		교각 망상균열		
				

사진대지

점검위치	영천	대성교(A2)	사진번호	#27
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	영천	대성교(A1)	사진번호	#28
점검내용		교대 박리		
				

사진대지

점검위치	영천	대성교(A1)	사진번호	#29
점검내용		교대 파손		
				

점검위치	영천	대성교(A1)	사진번호	#30
점검내용		교대 백태		
				

사진대지

점검위치	영천	대성교(P2)	사진번호	#31
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	영천	대성교(P2)	사진번호	#32
점검내용		교각 망상균열		
				

사진대지

점검위치	상주	내포교(S2)	사진번호	#33
점검내용		가로보 박리		
				

점검위치	상주	내포교(A1)	사진번호	#34
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	상주	내포교(A2)	사진번호	#35
점검내용		교대 백태		
				

점검위치	상주	내포교(P2)	사진번호	#36
점검내용		교각 망상균열		
				

사진대지

점검위치	상주	내포교(P1, P2)	사진번호	#37
점검내용		교각 박리		
				

점검위치	영천	내포교(A1)	사진번호	#38
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	영천	내포교(A1)	사진번호	#39
점검내용		교대 박리		
				

점검위치	영천	내포교(S4)	사진번호	#40
점검내용		거더 파손		
				

사진대지

점검위치	상주	반정교(S1)	사진번호	#41
점검내용		바닥판하면 박락 및 철근노출		
				

점검위치	상주	반정교(A1)	사진번호	#42
점검내용		교대 망상균열		
				

사진대지

점검위치	상주	반정교(P3~P7)	사진번호	#43
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	상주	반정교(P1, P3)	사진번호	#44
점검내용		교각 박락		
				

사진대지

점검위치	상주	반정교(P1~P4)	사진번호	#45
점검내용		교각 박리		
				

점검위치	상주	반정교(P5)	사진번호	#46
점검내용		교각 재료분리		
				

사진대지

점검위치	영천	반정교(S1)	사진번호	#47
점검내용		바닥판하면 균열부백태		
				

점검위치	영천	반정교(A1)	사진번호	#48
점검내용		교대 망상균열		
				

사진대지

점검위치	영천	반정교(A1)	사진번호	#49
점검내용		교대 백태		
				

점검위치	영천	반정교(P3~P7)	사진번호	#50
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	영천	반정교(P1)	사진번호	#51
점검내용		교각 박락		



점검위치	영천	반정교(P5)	사진번호	#52
점검내용		교각 파손		



사진대지

점검위치	-	영천JCT R-A교(S9)	사진번호	#53
점검내용		바닥판하면 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	-	영천JCT R-A교(A2)	사진번호	#54
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm이상)		
				

사진대지

점검위치	-	영천JCT R-A교(P8~P13)	사진번호	#55
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	-	영천JCT R-A교(P10, P11)	사진번호	#56
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm이상)		
				

사진대지

점검위치	-	영천JCT R-A교(P10, P11)	사진번호	#57
점검내용		교각 박리		
				

점검위치	-	영천JCT R-A교(P8)	사진번호	#58
점검내용		교각 철근노출, 피복부족		
				

사진대지

점검위치	-	영천JCT R-A교(P11)	사진번호	#59
점검내용		교각 재료분리		
				

점검위치	-	영천JCT R-A교(P12)	사진번호	#60
점검내용		교각 표면불량		
				

사진대지

점검위치	- 영천JCT R-B교(S4)	사진번호	#61
점검내용	바닥판하면 백태		



점검위치	- 영천JCT R-B교(A1)	사진번호	#62
점검내용	교대 박리 및 박락		



사진대지

점검위치	-	영천JCT R-B교(P1)	사진번호	#63
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	-	영천JCT R-B교(P1, P3)	사진번호	#64
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm이상)		
				

사진대지

점검위치	-	영천JCT R-B교(P3)	사진번호	#65
점검내용		교각 박리		
				

점검위치	-	영천JCT R-B교(P2, P3)	사진번호	#66
점검내용		교각 재료분리		
				

사진대지

점검위치	- 영천JCT R-B교(P3)	사진번호	#67
점검내용	교각 백태		
			
점검위치	0 0	사진번호	#68
점검내용	0		