
1. 천안1교

전 경



교면포장 전경



난간 및 연석 전경



배수구 전경



바닥판하면 전경



교대 전경



교각 전경

작업사진



교량점검차 작업전경



교량점검차 작업전경



콘크리트 들뜸 작업전경



철근탐사




반발경도 시험 현황



탄산화깊이 측정 현황

손상현황 사진

	
S2 균열(폭0.3mm 미만)	S3 망상균열(2.0m×2.0m)
	
S3 망상균열(3.0m×2.0m)	S3 백태(0.1m×0.1m×2ea)
	
S3 백태(0.1m×0.2m)	S1 전경

손상현황 사진



A1 좌측날개벽 침식(0.3m×5.0m)



A1 우측날개벽 침식(0.3m×5.0m)



A1 균열(폭0.3mm 미만)



A2 전경



P1 균열(폭0.3mm 미만)



P1 균열(폭0.3mm 이상)


손상현황 사진

	
P1 균열(폭0.3mm 이상)	P1 침식(0.6m×4.6m)
	
P2 백태(2.5m×0.5m)	P2 균열(폭0.3mm 이상)
	
P2 균열(폭0.3mm 이상)	P2 철근노출(0.2m×0.5m)

손상현황 사진

	
S1 아스콘 균열 (12.5m)	S1 아스콘 망상균열 (3.0m×10.0m)
	
S1 아스콘 망상균열 (3.0m×10.0m)	S1 접속부 아스콘 균열 (11.5m)
	
S1 토사퇴적 (0.5m×12.5m)	S2 아스콘 망상균열 (3.0m×15.0m)

손상현황 사진



S2 아스콘 균열 (15.0m)



S2 토사퇴적 (0.5m×15.0m)



S3 아스콘 망상균열 (3.0m×10.0m)



S3 아스콘 망상균열 (3.0m×10.0m)



S3 아스콘 망상균열 (3.0m×10.0m)



S3 토사퇴적 (0.5m×12.5m)

손상현황 사진



S1 실링 미처리



S2 실링 미처리



S3 실링 미처리



배수구 전경(양호)



난간 상태양호



난간 상태양호