


1. 서부간선지하도로 사진첩



서부간선지하도로 성산방향 진입부



서부간선지하도로 요금소



서부간선지하도로 내부 (BOX구간)



서부간선지하도로 내부 (NATM구간)



서부간선지하도로 풍도슬래브



서부간선지하도로 횡갱

			
위 치	진출부(성산방향)	위 치	진입부(성산방향)
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	진입부(일직방향)	위 치	진출부(일직방향)
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	성산방향 천단부 S87	위 치	성산방향 천단부 S59
현 황	백태(0.2m×2.0m)	현 황	긱힘(0.1m×0.5m)

			
위 치	성산방향 천단부 S97	위 치	성산방향 천단부 S102
현 황	균열 (Cw=0.5mm)	현 황	균열 (Cw=0.3mm)
			
위 치	성산방향 천단부 S132	위 치	성산방향 천단부 S301
현 황	균열 (Cw=0.5mm)	현 황	박락 (0.3m×0.8m)
			
위 치	성산방향 천단부 S448	위 치	성산방향 천단부 S458
현 황	들뜸 (0.1m×0.5m)	현 황	재균열 (Cw=0.5mm)

			
위 치	성산방향 천단부 S477	위 치	성산방향 천단부 S620
현 황	재균열 (Cw=0.5mm)	현 황	박락 (0.1m×0.2m)
			
위 치	일직방향 천단부 S87	위 치	일직방향 천단부 S88
현 황	표면긁힘	현 황	균열 (Cw=0.5mm)
			
위 치	일직방향 천단부 S88	위 치	일직방향 천단부 S107
현 황	긁힘 (0.1m×1.0m)	현 황	박리 (0.1m×1.0m)

			
위 치	일직방향 천단부 S207	위 치	일직방향 천단부 S249
현 황	균열 (Cw=0.5mm)	현 황	균열 (Cw=0.5mm)
			
위 치	일직방향 천단부 S254	위 치	일직방향 천단부 S279
현 황	박리 (0.2m×0.5m)	현 황	반원형 균열 (Cw=0.5mm)
			
위 치	일직방향 천단부 S286	위 치	일직방향 천단부 S313
현 황	반원형 균열 (Cw=0.5mm)	현 황	백태 (0.1m×1.0m*2ea)

			
위 치	일직방향 천단부 S476	위 치	일직방향 천단부 S519
현 황	재균열 (Cw=0.3mm)	현 황	재균열 (Cw=0.3mm)
			
위 치	성산방향 풍도슬래브 S609	위 치	성산방향 풍도슬래브 S609
현 황	하면 균열 (Cw=0.2mm)	현 황	하면 균열 (Cw=0.2mm)
			
위 치	성산방향 풍도슬래브	위 치	일직방향 풍도슬래브
현 황	상면 전경	현 황	상면 전경


			
위 치	성산방향 풍도슬래브	위 치	일직방향 풍도슬래브
현 황	하면 전경	현 황	하면 전경
			
위 치	성산방향 풍도슬래브	위 치	일직방향 풍도슬래브
현 황	격벽 전경	현 황	격벽 전경
			
위 치	성산방향 풍도슬래브	위 치	일직방향 풍도슬래브
현 황	댐퍼 전경	현 황	댐퍼 전경

			
위 치	성산방향 측벽부 S10	위 치	성산방향 측벽부 S15
현 황	백태(0.5m×0.5m)	현 황	균열(Cw=0.3mm)
			
위 치	성산방향 측벽부 S390	위 치	성산방향 측벽부 S548
현 황	누수	현 황	마감재 박리
			
위 치	성산방향 측벽부 S556	위 치	성산방향 측벽부 S575
현 황	균열(Cw=0.2mm)	현 황	균열(Cw=0.2mm)


			
위 치	성산방향 측벽부 S582	위 치	성산방향 측벽부 S595
현 황	균열 ($C_w=0.2\text{mm}$)	현 황	균열 ($C_w=0.3\text{mm}$)
			
위 치	성산방향 측벽부 S742	위 치	성산방향 측벽부 S826
현 황	도장탈락	현 황	백태 ($2.0\text{m} \times 1.0\text{m}$)
			
위 치	일직방향 측벽부 S1	위 치	일직방향 측벽부 S19
현 황	백태 ($0.1\text{m} \times 0.3\text{m}$)	현 황	백태 ($0.3\text{m} \times 1.5\text{m}$)

			
위 치	일직방향 측벽부 S242	위 치	일직방향 측벽부 S292
현 황	균열 (Cw=0.1mm)	현 황	균열 (Cw=0.3mm)
			
위 치	일직방향 측벽부 S347	위 치	일직방향 측벽부 S431
현 황	백태 (1.0m×0.2m)	현 황	균열 (Cw=0.2mm)
			
위 치	일직방향 측벽부 S442	위 치	일직방향 측벽부 S456
현 황	균열 (Cw=0.3mm)	현 황	백태 (0.1m×0.5m)

			
위 치	일직방향 측벽부 S510	위 치	일직방향 측벽부 S537
현 황	망상균열 (1.0m×1.0m)	현 황	도장박리
			
위 치	일직방향 측벽부 S695	위 치	일직방향 측벽부 S780
현 황	균열 (Cw=0.3mm)	현 황	균열 (Cw=0.2mm)
			
위 치	성산방향 공동구 S1	위 치	성산방향 공동구 S5
현 황	본체 균열 (Cw=0.3mm)	현 황	본체 균열 (Cw=0.3mm)

			
위 치	성산방향 공동구 S19	위 치	성산방향 공동구 S240
현 황	본체 균열($C_w=0.3\text{mm}$)	현 황	덮개 파손
			
위 치	성산방향 공동구 S646	위 치	성산방향 공동구 S111
현 황	덮개 파손	현 황	덮개 보수
			
위 치	일직방향 공동구 S175	위 치	일직방향 공동구 S203
현 황	본체 균열($C_w=0.3\text{mm}$)	현 황	본체 균열($C_w=0.3\text{mm}$)

			
위 치	일직방향 공동구 S365	위 치	일직방향 공동구 S587
현 황	덮개 파손	현 황	덮개 탈락
			
위 치	일직방향 공동구 S809	위 치	일직방향 공동구 S36
현 황	덮개 탈락	현 황	덮개 보수
			
위 치	성산방향 포장부 S1	위 치	성산방향 포장부 S259
현 황	파손(0.2m×0.5m)	현 황	파손(0.3m×0.2m)



			
위 치	성산방향 포장부 S299	위 치	성산방향 포장부 S324
현 황	파손(0.1m×0.3m)	현 황	포장균열
			
위 치	일직방향 포장부 S38	위 치	일직방향 포장부 S103
현 황	파손(0.2m×0.2m)	현 황	균열
			
위 치	일직방향 포장부 S416	위 치	일직방향 포장부 S544
현 황	파손(0.3m×0.1m×4ea)	현 황	파손(0.1m×0.1m)

			
위 치	일직방향 포장부 S792	위 치	일직방향 포장부 S802
현 황	파손(1.0m×0.3m)	현 황	파손(1.0m×0.2m)
			
위 치	성산방향 배수시설	위 치	성산방향 배수시설
현 황	배수구 전경	현 황	배수로 전경
			
위 치	일직방향 배수시설	위 치	일직방향 배수시설
현 황	배수구 전경	현 황	배수로 전경

			
위 치	성산방향 슬래브하면 BB1	위 치	성산방향 슬래브하면 BB5
현 황	균열 (Cw=0.2mm)	현 황	균열 (Cw=0.2mm)
			
위 치	성산방향 슬래브하면 BB22	위 치	성산방향 슬래브하면 BB22
현 황	균열 (Cw=0.2mm)	현 황	백태 (0.5m×0.5m)
			
위 치	일직방향 슬래브하면 BB1	위 치	일직방향 슬래브하면 BB2
현 황	균열 (Cw=0.2mm)	현 황	균열 (Cw=0.2mm)

			
위 치	일직방향 슬래브하면 BB22	위 치	일직방향 슬래브하면 BB22
현 황	백태(0.2m×0.5m)	현 황	백태(0.2m×0.5m)
			
위 치	일직방향 슬래브하면 BB23	위 치	일직방향 슬래브하면 BB24
현 황	균열(Cw=0.2mm)	현 황	파손(0.1m×0.3m)
			
위 치	성산방향 측벽부 BB5	위 치	성산방향 측벽부 BB11
현 황	균열(Cw=0.2mm)	현 황	단면변화부 누수

			
위 치	성산방향 측벽부 BB12	위 치	성산방향 측벽부 BB15
현 황	백태(0.1m×0.5m)	현 황	누수흔적
			
위 치	일직방향 측벽부 BB11	위 치	일직방향 측벽부 BB11
현 황	재균열(Cw=0.3mm)	현 황	단면변화부 누수
			
위 치	일직방향 측벽부 BB12	위 치	일직방향 측벽부 BB20
현 황	백태(0.2m×2.5m*3ea)	현 황	백태(0.2m×2.0m)

			
위 치	일직방향 측벽부 BB13	위 치	일직방향 측벽부 BB12
현 황	균열 보수	현 황	누수 보수
			
위 치	성산방향 공동구	위 치	성산방향 공동구
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	일직방향 공동구	위 치	일직방향 공동구
현 황	전경	현 황	전경

			
위 치	성산방향 포장부	위 치	성산방향 포장부
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	성산방향 포장부 BB12	위 치	성산방향 포장부 BB12
현 황	누수	현 황	누수
			
위 치	일직방향 포장부 BB7	위 치	일직방향 포장부 BB11
현 황	망상균열 (20.0m×7.0m)	현 황	조인트부 누수

			
위 치	성산방향 대인용 피난연결통로	위 치	성산방향 차량용 피난연결통로
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	일직방향 대인용 피난연결통로	위 치	일직방향 차량용 피난연결통로
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	공기정화시설#1 수직구 22F	위 치	공기정화시설#1 수직구 20F
현 황	계단부 파손	현 황	균열 (Cw=0.1mm)

			
위 치	공기정화시설#1 수직구 1F	위 치	공기정화시설#1 축류팬실
현 황	채수흔적	현 황	백태(0.2m×0.5m)
			
위 치	공기정화시설#1 집수실	위 치	공기정화시설#1 전기실
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	공기정화시설#1 전기실	위 치	공기정화시설#1 전기실
현 황	바닥 균열	현 황	바닥 망상균열

			
위 치	공기정화시설#2	위 치	공기정화시설#2
현 황	외부 전경	현 황	전경
			
위 치	공기정화시설#2 수직구 3F	위 치	공기정화시설#2 수직구 2F
현 황	백태(0.5m×2.0m)	현 황	백태(1.0m×0.3m×2ea)
			
위 치	공기정화시설#2 환기통로	위 치	공기정화시설#2 환기통로
현 황	누수흔적(1.0m×0.5m)	현 황	백태(2.0m×0.5m)

			
위 치	공기정화시설#2 축류팬실	위 치	공기정화시설#2 축류팬실
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	공기정화시설#2 수직구 계단실	위 치	공기정화시설#2 전기실
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	공기정화시설#2 전기실	위 치	공기정화시설#2 전기실
현 황	균열(Cw=0.5mm)	현 황	들뜸(0.3m×0.5m)

			
위 치	비상탈출구	위 치	비상탈출구
현 황	외부 전경	현 황	전경
			
위 치	비상탈출구 수직구 9F	위 치	비상탈출구 수직구 15F
현 황	계단 하면 파손(0.2m×0.3m)	현 황	균열(Cw=0.3mm)
			
위 치	비상탈출구 수직구 1F	위 치	비상탈출구 통로
현 황	누수흔적(0.5m×0.5m)	현 황	백태(0.2m×0.1m)

			
위 치	비상탈출구 통로	위 치	비상탈출구 통로
현 황	파손(0.1m×0.2m*2ea)	현 황	전경
			
위 치	비상탈출구 통로 천단부	위 치	비상탈출구 통로 측벽부
현 황	들뜸(0.3m×1.0m)	현 황	균열(Cw=0.3mm)
			
위 치	비상탈출구 전기실	위 치	비상탈출구 전기실
현 황	전경	현 황	균열(Cw=0.3mm)

			
위 치	성산방향 U-type 진입부	위 치	성산방향 U-type 진출부
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	일직방향 U-type 진입부	위 치	일직방향 U-type 진출부
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	성산방향 U-type 진출부 U1	위 치	성산방향 U-type 진출부 U2
현 황	균열 (Cw=0.2mm)	현 황	균열 (Cw=0.2mm)

			
위 치	성산방향 U-type 진입부 U15	위 치	일직방향 U-type 진입부 U5
현 황	균열(Cw=0.2mm)	현 황	균열(Cw=0.2mm)
			
위 치	일직방향 U-type 진출부 U10	위 치	일직방향 U-type 진출부 U10
현 황	파손(0.1m×1.5m)	현 황	실란트 파손
			
위 치	영업소연결통로	위 치	영업소연결통로#1
현 황	전경	현 황	벽체 백태

			
위 치	영업소연결통로#2	위 치	영업소연결통로#3
현 황	벽체 백태	현 황	벽체 백태
			
위 치	중점부 집진시설	위 치	중점부 집진시설
현 황	보강공사중	현 황	보강공사중
			
위 치	시점부 집진시설	위 치	시점부 집진시설
현 황	전경	현 황	전경

			
위 치	시점부 소화실	위 치	시점부 소화실
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	중점부 집수정	위 치	표지판
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	QWS, LCS	위 치	소화전
현 황	전경	현 황	전경

2. 옹벽(8+980~10+156.5)



옹벽 시점측



옹벽 종점측



옹벽 시점측 상부



옹벽 종점측 상부



옹벽 시점측 하부



옹벽 종점측 하부

			
위 치	16구간 전면부	위 치	16구간 전면부
현 황	균열(폭 0.3mm)	현 황	균열(폭 0.4mm)
			
위 치	16구간 전면부	위 치	54구간 전면부
현 황	파손(0.2m×0.5m)	현 황	파손(0.2m×0.5m)
			
위 치	배수공	위 치	배수로, 배수구
현 황	전경	현 황	전경