


손상현황 사진첩

신월여의지하도로(인천방향)

1. 신월여의지하도로(인천방향) 본선 손상현황



위 치	신월여의지하도로(인천방향) 갭문
현 황	전경



위 치	신월여의지하도로(인천방향) BOX구간
현 황	전경



위 치	신월여의지하도로(인천방향) NATM구간
현 황	전경



위 치	신월여의지하도로(인천방향) 풍도슬래브
현 황	전경



위 치	신월여의지하도로(인천방향) 소화전
현 황	전경




위 치	신월여의지하도로(인천방향) 횡갱
현 황	전경

			
위 치	NATM구간	위 치	BOX구간
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	슬래브 S6	위 치	천단부 S44
현 황	균열부백태	현 황	박리
			
위 치	천단부 S84	위 치	천단부 S84
현 황	누수(떨어짐)	현 황	파손 및 철근노출

			
위 치	천단부 S128	위 치	천단부 S137
현 황	누수(떨어짐)	현 황	백태, 누수(떨어짐)
			
위 치	천단부 S179	위 치	천단부 S187
현 황	재균열 (Cw=0.5mm)	현 황	균열 (Cw=0.5mm)
			
위 치	천단부 S320	위 치	천단부 S332
현 황	균열 (Cw=0.5mm)	현 황	피복부족

			
위 치	천단부 S381	위 치	천단부 S393
현 황	균열(Cw=0.3mm)	현 황	파손
			
위 치	천단부 S421	위 치	천단부 S450
현 황	반원형 균열(Cw=0.3mm)	현 황	파손
			
위 치	천단부 S532	위 치	천단부 S609
현 황	피복부족	현 황	균열(Cw=0.3mm)

			
위 치	풍도슬래브 하면	위 치	풍도슬래브 내부
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	풍도슬래브 상면	위 치	풍도슬래브 보강부
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	측벽부 S17	위 치	측벽부 S28
현 황	풍도슬래브 지지대 박락	현 황	누수(스며있음)

			
위 치	측벽부 S29	위 치	측벽부 S64
현 황	누수(떨어짐)	현 황	누수(떨어짐), 백태
			
위 치	측벽부 S128	위 치	측벽부 S137
현 황	누수(떨어짐)	현 황	누수(흐름, 토사유출)
			
위 치	측벽부 S272	위 치	측벽부 S357
현 황	파손	현 황	파손 및 철근노출

			
위 치	측벽부 S480	위 치	측벽부 S520
현 황	보수부 파손	현 황	균열 (Cw=0.2mm)
			
위 치	포장부 S438	위 치	포장부 S467
현 황	파손	현 황	파손
			
위 치	공동구 S5	위 치	공동구 S313
현 황	덮개파손	현 황	실란트미시공

			
위 치	공동구 S373	위 치	공동구 S543
현 황	덜개파손	현 황	덜개파손
			
위 치	배수시설 배수로	위 치	배수시설 배수구
현 황	전경	현 황	전경

2. 신월여의지하도로(인천방향) Ramp-D구간 손상현황

			
위 치	천단부 RAMP-D S3	위 치	천단부 NATM구간
현 황	균열(Cw=0.3mm)	현 황	전경
			
위 치	천단부 RAMP-D S20	위 치	천단부 RAMP-D S24
현 황	기보수부 상태양호	현 황	기보수부 상태양호
			
위 치	풍도슬래브 RAMP-D S54~55	위 치	풍도슬래브 RAMP-D S54~55
현 황	파손	현 황	파손

			
위 치	풍도슬래브 RAMP-D S55	위 치	풍도슬래브 RAMP-D S55
현 황	파손	현 황	전경
			
위 치	측벽부 RAMP-D S12	위 치	측벽부 RAMP-D S18
현 황	누수흔적	현 황	백태
			
위 치	측벽부 RAMP-D S22	위 치	측벽부 RAMP-D S29
현 황	타일탈락	현 황	누수

			
위 치	측벽부 RAMP-D S45	위 치	측벽부 RAMP-D S53
현 황	타일탈락	현 황	누수흔적(백태)
			
위 치	포장부 RAMP S3	위 치	포장부 RAMP구간
현 황	파손	현 황	전경
			
위 치	공동구 RAMP S66	위 치	공동구 RAMP구간
현 황	덮개파손	현 황	전경

	
위 치 배수시설 RAMP구간	위 치 배수시설 RAMP구간
현 황 전경	현 황 전경

3. 신월여의지하도로(인천방향) U-type구간 손상현황

			
위 치	U-type구간	위 치	U-type구간
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	U-type구간 RAMP	위 치	U-type구간 RAMP
현 황	전경	현 황	전경

4. 신월여의지하도로(인천방향) 부대시설 손상현황

			
위 치	횡갱(대인용)	위 치	횡갱(차량용)
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	횡갱 S84	위 치	횡갱 S122
현 황	누수(스며있음)	현 황	체수

5. 신월여의지하도로(인천방향) 기타시설 손상현황


			
위 치	소화수조(S5)	위 치	소화수조(S5)
현 황	벽체 누수 및 백태	현 황	벽체 누수 및 백태
			
위 치	소화수조(S5)	위 치	소화수조(S5)
현 황	슬래브 누수흔적	현 황	설비 전경
			
위 치	전기실(RAMP-D)	위 치	전기실(RAMP-D)
현 황	전경	현 황	누수 및 백태



위 치	전기실 (RAMP-D)
현 황	전선트레이 기 체수부 양호



위 치	공기정화시설 (S706)
현 황	전경 (상태양호)



위 치	펌프실 (S3)
현 황	전경 (상태양호)



위 치	펌프실 (S3)
현 황	전경 (상태양호)



위 치	방수문 (RAMP-D)
현 황	외부 전경



위 치	방수문 (RAMP-D)
현 황	외부 전경



위 치	방수문 (RAMP-D)
현 황	내부 전경 (양호)



위 치	방수문 (RAMP-D)
현 황	내부 전경 (양호)



위 치	방수문 (RAMP-D)
현 황	내부 전경 (양호)



위 치	방수문 (RAMP-D)
현 황	내부 전경 (양호)

6. 신월여의지하도로(인천방향) 부속시설 손상현황

			
위 치	부속시설	위 치	부속시설
현 황	소화전 전경	현 황	제트팬 전경
			
위 치	부속시설 S032	위 치	부속시설 S659
현 황	신호기 파손	현 황	신호기 파손 보수실시
			
위 치	부속시설 S703	위 치	부속시설 CCTV
현 황	신호기 파손 보수실시	현 황	전경