
2. 금남IC3교

전 경



측면 전경



측면 전경



교면포장 전경



교면포장 전경



방호벽 전경



교명판 전경

전 경




신축이음 A1 전경



신축이음 A2 전경



바닥판 하면 전경



바닥판 하면 전경



거더외부 전경



거더외부 전경

전경



거더내부 전경



거더내부 전경



가로보 전경



가로보 전경



세로보 전경



교대 전경

전 경



교대 전경



교대 전경



교각 전경



교각 전경



교량받침 전경



교량받침 전경

작업사진



고소작업차 작업사진



고소작업차 작업사진



고소작업차 작업사진



고소작업차 작업사진



고소작업차 작업사진



고소작업차 작업사진


작업사진



고소작업차 작업사진



고소작업차 작업사진



고소작업차 작업사진



고소작업차 작업사진



연단거리측정 작업사진



받침이동량측정 작업사진

작업사진



제원측정 작업사진



비파괴시험 작업사진



비파괴시험 작업사진



비파괴시험 작업사진



비파괴시험 작업사진



비파괴시험 작업사진

작업사진



철근탐사 작업사진




도막두께측정 작업사진



비파괴시험 작업사진



염화물시험 작업사진







휘도측정 작업사진





진동측정 작업사진


손상현황 사진(전차 점검 활용 사진)

	
캔틸레버 박리 S1	캔틸레버 백태 S1
	
Deck Plate 백태 S1	캔틸레버 파손 S2
	
캔틸레버 보수부 들뜸 S2	캔틸레버 백태 S2



손상현황 사진(전차 점검 활용 사진)

	
Deck Plate 부식 S2	Deck Plate 부식 S2
	
컨틸레버 보수현황 S3	바닥판 박리 S3
	
Deck Plate 부식 S3	Deck Plate 부식 S3



손상현황 사진(전차 점검 활용 사진)

	
거더 부식 S1-G1-LF	거더 부식 S1-G2LF
	
거더 부식 S1-G2-LF	거더 부식 S3-G1-LF
	
도장긫힘 S1-G1-UF	누수흔적 S1-G1-LF


손상현황 사진(전차 점검 활용 사진)

	
강재부식 S1-G2-LF	강재부식 S2-G1-LF
	
기공(PIT) S2-G1-RW	환기구 볼트 미체결 S2-G2-UF
	
S.P볼트부식 S2-G2-SP.6	S.P볼트부식 S3-G1-SP.9


손상현황 사진(전차 점검 활용 사진)

	
누수흔적 S3-G2-LF	폐자재 적치 S4-G1-LF
	
폐자재 적치 S4-G2-LF	S.P볼트부식 S4-G2-SP.12
	
세로도 도장박리 S1	가로보 부식 S3


손상현황 사진(전차 점검 활용 사진)

	
교대 페콘크리트 적치 A1	교대 균열(0.3mm미만) A1
	
교대 백태 A1	교대 보수현황 A1
	
교대 보수현황 A1	교대 보수현황 A1

손상현황 사진(전차 점검 활용 사진)

	
교대 페콘크리트 적치 A2	교대 균열(0.3mm미만) A2
	
교대 박리 A2	교대 표면오염 A2
	
교각 망상균열 P1	교각 망상균열 P1

손상현황 사진(전차 점검 활용 사진)



교각 균열(0.3mm 미만) P2



보수현황 상태양호 P2



받침 콘크리트 파손 A2-SH2



받침장치 상태양호 P2-SH1






받침장치 상태양호 P2-SH2



받침장치 상태양호 P3-SH2

손상현황 사진(전차 점검 활용 사진)

	
유간 토사퇴적 Exp.Joint-A1	후타재 균열(0.3mm미만) Exp.Joint-A1
	
후타재 균열(0.3mm미만) Exp.Joint-A2	차수판 볼트탈락 Exp.Joint-A2
	
교면포장 상태양호	접속포장 파손(경미)

손상현황 사진(전차 점검 활용 사진)

	
배수관 부식	배수구 막힘
	
배수구 접합부 부식 S1	배수로 설치불량 P2
	
방호벽 박락 S1	텔리네이트 파손 S1


손상현황 사진(전차 점검 활용 사진)

	
방호벽 박락 S1	방호벽 박락 S2
	
방호벽 보수부 재균열(0.3mm미만) S2	방호벽 백태 S2
	
방호벽 박락 S3	텔레네이트 파손 S3

손상현황 사진(전차 점검 활용 사진)

	
방호벽 박락 S3	방호벽 박락 S4
	
방호벽 박락 S4	방호벽 백태 S4
	
점검 사다리 변형 P2	점검 사다리 변형 P3

손상현황 사진(전차 점검 활용 사진)



점검사다리 상태양호 P2



점검통로 고정장치 상태양호 P2