
4. 금남IC RAMP-A교(하)

전 경



측면 전경



교면포장 전경



교면포장 전경



방호벽 전경



중앙분리대 전경



제원판 전경


전 경



신축이음 A1 전경



신축이음 P2 전경



신축이음 A2 전경



점점계단 전경



바닥판 하면 전경



바닥판 하면 전경

전 경



거더 전경



거더 전경



가로보 전경



가로보 전경



교대 A1 전경



교대 A2 전경

전 경



교각 전경



교각 전경



교량받침 전경



교량받침 전경



부대시설 가로등 전경



배수시설 배수관 전경


작업사진



고소작업차 전경



고소작업차 전경



고소작업차 전경



고소작업차 전경



고소작업차 전경



고소작업차 전경

작업사진



신축이음 유간 측정 작업사진



신축이음 하부 유간 측정 작업사진



신축이음 하부 유간 측정 작업사진



제원측정 작업사진



연단거리측정 작업사진



받침이동량측정 작업사진

작업사진



비파괴 작업사진



비파괴 작업사진




철근탐사 작업사진



염화물시험 작업사진



진동측정 작업사진






휘도측정 작업사진(조명 작동X)




손상현황 사진(전차 점검 활용 사진)

	
캔틸레버 박락 S1	바닥판 백태 S1
	
바닥판 박락 및 철근노출 S1	바닥판 박락 및 철근노출 S1
	
캔틸레버 박락 S1	바닥판 박리 S1


손상현황 사진(전차 점검 활용 사진)

	
캔틸레버 누수흔적 및 백태 S2	바닥판 박락 및 철근노출 S3
	
바닥판 열화 S3	바닥판 열화 S3
	
중 조인트 누수흔적 및 백태 S4	바닥판 박락 S4

손상현황 사진(전차 점검 활용 사진)

	
거더 박리 S1-G5	거더 박리 S1-G5
	
거더 박리 S4-G1	거더 균열(0.2mm미만) S2-G2
	
가로보 박리 S1 G1~G2 CB1	가로보 균열(0.3mm미만) S1 G3~4 CB1

손상현황 사진(전차 점검 활용 사진)

	
가로보 균열(0.3mm미만) S4 G3~G4 CB3	가로보 균열(0.3mm미만) S4 G4~G5 CB3
	
교대 누수흔적 A1	교대 박리 A1
	
교대 누수흔적 A1	보수부 박리 A1

손상현황 사진(전차 점검 활용 사진)

교대 누수흔적 A2	교대 망상균열 및 백태 A2
교대 균열(0.3mm이상) A2	교대 균열(0.3mm미만) A2
교대 녹발생 A2	교대 균열(0.3mm미만) A2

손상현황 사진(전차 점검 활용 사진)



교대 균열(0.3mm미만) A2



교대 누수흔적 A2



교각 망상균열 P1



교각 망상균열 P1




교각 코핑부 박리 P2



교각 코핑부 박리 P2


손상현황 사진(전차 점검 활용 사진)

	
교각 코핑부 박리 P2	교각 코핑부 박리 P2
	
교각 망상균열 P2	교각 균열(0.3mm미만) P2
	
교각 누수흔적 P2	교각 망상균열 P3

손상현황 사진(전차 점검 활용 사진)

	
교각 백태 P3	교각 파손 P3
	
받침콘크리트 박리/철근부식 A1 SH6	받침 콘크리트 박리/철근부식 A1 SH5
	
받침콘크리트 균열(0.3mm미만) A1 SH3	받침콘크리트 박리/철근부식 A1 SH1

손상현황 사진(전차 점검 활용 사진)

	
받침콘크리트 박리/철근부식 P2 A2-SH6	받침콘크리트 균열(0.3mm미만) P2 SH5
	
받침콘크리트 박리 A2 SH3	받침폴탈 균열(0.3mm미만) A2 SH6
	
신축이음 하부누수 Exp.Joint-A1	유간 토사퇴적 Exp.Joint-A1


손상현황 사진(전차 점검 활용 사진)

	
후타재 박리 Exp.Joint-A1	신축이음 하부누수 Exp.Joint-P2
	
후타재 박리 Exp.Joint-P2	후타재 균열 Exp.Joint-P2
	
신축이음 하부누수 Exp.Joint-A2	후타재 박리 Exp.Joint-A2

손상현황 사진(전차 점검 활용 사진)

	
교면포장 균열 S1	교면포장 토사퇴적 S3
	
교면포장 토사퇴적 S3	교면포장 상태양호 S2
	
배수구 막힘 S1	배수구 막힘 S4

손상현황 사진(전차 점검 활용 사진)

	
배수관 이음부 부식 S2	유도배수관 길이부족 A2
	
방호벽 박락 S1	방호벽 박락 S1
	
방호벽 박락 S1	방호벽 망상균열 및 백태/박락 S2

손상현황 사진(전차 점검 활용 사진)

	
방호벽 박락 S2	방호벽 보수부 재균열(0.3mm이상) S3
	
방호벽 박락 S3	방호벽 박락 S2
	
중양분리대 상행 박락 S1	중양분리대 하행 박락 S1


손상현황 사진(전차 점검 활용 사진)



중앙분리대 차선 규제봉 탈락 S2~3



중앙분리대 보수부 박락 S4



점검 사다리 파손 S2



점검사다리 상태양호 P2



점검통로 상태양호 P3



점검통로 고정장치 상태양호 P3