

08. 현황조사 사진첩

1. 금남IC2교

전 경



측면 전경



측면 전경



교면포장 전경



교면포장 전경



방호벽 전경



방호벽 전경

전 경



부대시설 가로등 전경



부대시설 가로등 전경



신축이음 A1 전경



신축이음 A2 전경



교명판 전경



배수시설 배수관 전경

전 경



바닥판 하면 전경



바닥판 하면 캔틸레버 전경



바닥판 하면 캔틸레버 전경



바닥판 하면 캔틸레버 전경



거더외부 전경



거더외부 전경

전경




거더내부 전경



거더내부 전경



거더내부 전경



가로보 전경



교대 A1 전경



교대 A1 전경

전 경



교대 A2 전경



교대 A2 전경



교각 P1 전경



교각 P2 전경



교량받침 전경



교량받침 전경

작업사진



고소작업차 작업사진



고소작업차 작업사진



고소작업차 작업사진



고소작업차 작업사진



고소작업차 작업사진



고소작업차 작업사진

작업사진



고소작업차 작업사진



고소작업차 작업사진



고소작업차 작업사진



고소작업차 작업사진



고소작업차 작업사진



고소작업차 작업사진

작업사진



비파괴 작업사진



비파괴 작업사진



비파괴 작업사진



염화물시험 작업사진



연단거리측정 작업사진



반침이동량측정 작업사진

작업사진



신축이음 하부 유간측정 작업사진



신축이음 하부 유간측정 작업사진



제원측정 작업사진



휘도측정 작업사진



진동측정 작업사진



도막두께측정 작업사진

손상현황 사진(전차 점검 활용 사진)

Deck Plate부식 S1	Deck Plate부식 S1
Deck Plate부식 S2	Deck Plate부식 S2
캔틸레버 백태 S2	캔틸레버 백태 S2

손상현황 사진(전차 점검 활용 사진)



바닥판 균열부 백태 S2




좌측 캔틸레버 상태양호 S2



바닥판 박리 S3



바닥판 파손 S3





바닥판 들뜸 S3



바닥판 파손 S3


손상현황 사진(전차 점검 활용 사진)

	
거더 부식 S1-G3-LF	거더 부식S1-G3-LF
	
거더 부식 S2-G1-LF	거더 부식S2-G1-LF
	
거더 부식 S2-G1-LF	거더 부식 S2-G2-LF

손상현황 사진(전차 점검 활용 사진)

거더 부식 S2-G2-LF	거더 부식 S2-G2-LF
누수흔적 S1-G1-LF	도장긫힘 S1-G1-UF
누수흔적 S1-G1-LF	도장박리 S1-G2-UF


손상현황 사진(전차 점검 활용 사진)

	
도장박리 S1-G2-LF	강재변형 S1-G3-UF
	
강재부식 S1-G3-LF	강재부식 S2-G1-LF
	
강재부식 S2-G1-LF	강재부식 S2-G1-LF

손상현황 사진(전차 점검 활용 사진)



도장박리 S2-G2-UF



강재부식 S2-G2-LF




S.P 볼트부식 S2-G3--SP6



강재 부식 S2-G3-LF




누수흔적 S3-G1-LF



폐자제 적치 S3-G1-LF

손상현황 사진(전차 점검 활용 사진)




도장박리 S3-G2-LF



강재부식 S3-G2-RW



강재부식 S3-G3-G-LF



폐자재 적치 S3-G3-LF




가로보 전경



가로보 전경

손상현황 사진(전차 점검 활용 사진)

	
교대 폐콘크리트 적치 A1	교대 폐콘크리트 적치 A1
	
교대 누수흔적 A1	교대 누수흔적 A1
	
교대 균열(0.3mm미만) A1	교대 백태 A1

손상현황 사진(전차 점검 활용 사진)

교대 박리 A1	관목자생 벌목 A1
교대 박리 A2	교대 백태 A2
교대 균열(0.3mm미만) A2	교대 박리 A2


손상현황 사진(전차 점검 활용 사진)



교각 보수상태 양호 P1



교각 망상균열 P2



교각 균열 (0.3mm미만) P2



교각 보수상태 양호 P2



반침콘크리트 파손 A1-SH1



재료분리 A2-SH1


손상현황 사진(전차 점검 활용 사진)



받침장치 이동량 게이지 탈락 A2-SH2




받침장치 상태양호 P2-SH2




후타재 균열(0.3mm미만) Exp.Joint-A1



후타재 균열(0.3mm미만) Exp.Joint-A1



후타재 균열(0.3mm미만) Exp.Joint-A2



후타재 균열(0.3mm미만) Exp.Joint-A2


손상현황 사진(전차 점검 활용 사진)



차수판 볼트탈락 Exp.Joint-A2



유간 토사퇴적 Exp.Joint-A2



신축이음 단차 Exp.Joint-A2



신축이음 단차(T=20mm) Exp.Joint-A2



교면포장 균열 S1



교면포장 포트홀 S1

손상현황 사진(전차 점검 활용 사진)

	
교면포장 보수상태 양호 S2	교면포장 소성변형 S3
	
배수구 막힘 S1	배수구 막힘 S2
	
배수구 막힘 S3	배수관 부식 S1


손상현황 사진(전차 점검 활용 사진)

	
방호벽 보수부 박리 S1	보수부 박락 S1
	
방호벽 균열(0.3mm미만) S1	방호벽 델리네이트 파손 S2
	
방호벽 백태 S3	설명판 망실 S3

손상현황 사진(전차 점검 활용 사진)




방호벽 파손 S3



방호벽 균열(0.3mm이상) S3



점검사다리 난간 파손 A1



점검사다리 파손 P2



점검사다리 덮개 상태양호 P2



점검시설 상태양호 P1

2. 금남IC3교

전 경



측면 전경



측면 전경



교면포장 전경



교면포장 전경



방호벽 전경



교명판 전경

전 경




신축이음 A1 전경



신축이음 A2 전경



바닥판 하면 전경



바닥판 하면 전경



거더외부 전경



거더외부 전경

전경



거더내부 전경



거더내부 전경



가로보 전경



가로보 전경



세로보 전경



교대 전경

전 경



교대 전경



교대 전경



교각 전경



교각 전경



교량받침 전경



교량받침 전경

작업사진



고소작업차 작업사진



고소작업차 작업사진



고소작업차 작업사진



고소작업차 작업사진



고소작업차 작업사진



고소작업차 작업사진


작업사진



고소작업차 작업사진



고소작업차 작업사진



고소작업차 작업사진



고소작업차 작업사진



연단거리측정 작업사진



받침이동량측정 작업사진

작업사진



제원측정 작업사진



비파괴시험 작업사진



비파괴시험 작업사진



비파괴시험 작업사진



비파괴시험 작업사진



비파괴시험 작업사진

작업사진



철근탐사 작업사진




도막두께측정 작업사진



비파괴시험 작업사진



염화물시험 작업사진







휘도측정 작업사진





진동측정 작업사진


손상현황 사진(전차 점검 활용 사진)

	
캔틸레버 박리 S1	캔틸레버 백태 S1
	
Deck Plate 백태 S1	캔틸레버 파손 S2
	
캔틸레버 보수부 들뜸 S2	캔틸레버 백태 S2



손상현황 사진(전차 점검 활용 사진)

	
Deck Plate 부식 S2	Deck Plate 부식 S2
	
캔틸레버 보수현황 S3	바닥판 박리 S3
	
Deck Plate 부식 S3	Deck Plate 부식 S3

손상현황 사진(전차 점검 활용 사진)

	
거더 부식 S1-G1-LF	거더 부식 S1-G2LF
	
거더 부식 S1-G2-LF	거더 부식 S3-G1-LF
	
도장긫힘 S1-G1-UF	누수흔적 S1-G1-LF

손상현황 사진(전차 점검 활용 사진)

	
강재부식 S1-G2-LF	강재부식 S2-G1-LF
	
기공(PIT) S2-G1-RW	환기구 볼트 미체결 S2-G2-UF
	
S.P볼트부식 S2-G2-SP.6	S.P볼트부식 S3-G1-SP.9

손상현황 사진(전차 점검 활용 사진)



누수흔적 S3-G2-LF




폐자재 적치 S4-G1-LF




폐자재 적치 S4-G2-LF



S.P볼트부식 S4-G2-SP.12




세로도 도장박리 S1




가로보 부식 S3


손상현황 사진(전차 점검 활용 사진)

	
교대 페콘크리트 적치 A1	교대 균열(0.3mm미만) A1
	
교대 백태 A1	교대 보수현황 A1
	
교대 보수현황 A1	교대 보수현황 A1




손상현황 사진(전차 점검 활용 사진)

	
교대 페콘크리트 적치 A2	교대 균열(0.3mm미만) A2
	
교대 박리 A2	교대 표면오염 A2
	
교각 망상균열 P1	교각 망상균열 P1

손상현황 사진(전차 점검 활용 사진)

	
교각 균열(0.3mm 미만) P2	보수현황 상태양호 P2
	
받침 콘크리트 파손 A2-SH2	받침장치 상태양호 P2-SH1
	
받침장치 상태양호 P2-SH2	받침장치 상태양호 P3-SH2

손상현황 사진(전차 점검 활용 사진)

	
유간 토사퇴적 Exp.Joint-A1	후타재 균열(0.3mm미만) Exp.Joint-A1
	
후타재 균열(0.3mm미만) Exp.Joint-A2	차수판 볼트탈락 Exp.Joint-A2
	
교면포장 상태양호	접속포장 파손(경미)

손상현황 사진(전차 점검 활용 사진)

	
배수관 부식	배수구 막힘
	
배수구 접합부 부식 S1	배수로 설치불량 P2
	
방호벽 박락 S1	텔리네이트 파손 S1

손상현황 사진(전차 점검 활용 사진)



방호벽 박락 S1



방호벽 박락 S2



방호벽 보수부 재균열(0.3mm미만) S2



방호벽 백태 S2



방호벽 박락 S3



텔레네이트 파손 S3

손상현황 사진(전차 점검 활용 사진)

	
방호벽 박락 S3	방호벽 박락 S4
	
방호벽 박락 S4	방호벽 백태 S4
	
점검 사다리 변형 P2	점검 사다리 변형 P3

손상현황 사진(전차 점검 활용 사진)



점검사다리 상태양호 P2



점검통로 고정장치 상태양호 P2

3. 금남IC RAMP-A교(상)

전 경



측면 전경



교면포장 전경



교면포장 전경



방호벽 전경



방호벽 전경



중앙분리대 전경

전 경



교명판 전경



부대시설 가로등 전경



배수시설 배수관 전경



배수시설 배수관 전경



신축이음 A1 전경



신축이음 P2 전경

전 경



신축이음 A2 전경



바닥판 하면 전경



바닥판 하면 전경



거더 전경



거더 전경



가로보 전경

전 경



교대 A1 전경



교대 A2 전경



교각 P1 전경



교각 P3 전경



교량받침 전경



교량받침 전경

작업사진




고소작업차 작업사진



고소작업차 작업사진



고소작업차 작업사진



고소작업차 작업사진




고소작업차 작업사진



고소작업차 작업사진

작업사진




신축이음 유간측정 작업사진



신축이음 하부 유간측정 작업사진



신축이음 하부 유간측정 작업사진



제원측정 작업사진



연단거리측정 작업사진



받침이동량측정 작업사진

작업사진



비파괴 작업사진



비파괴 작업사진




철근탐사 작업사진



염화물시험 작업사진



진동측정 작업사진





휘도측정 작업사진(조명 가동X)



손상현황 사진(전차 점검 활용 사진)

	
칸틸레버 백태 S1	칸틸레버 백태 S1
	
바닥판 박락 및 철근노출 S1	칸틸레버 박락 S1
	
바닥판 열화 S1	바닥판 열화 S1


손상현황 사진(전차 점검 활용 사진)

	
중 조인트 누수흔적 S1	중 조인트 누수흔적 S1
	
바닥판 균열 (0.3mm미만) S1	중 조인트 누수흔적 S2
	
바닥판 망상균열 S2	바닥판 망상균열 S2

손상현황 사진(전차 점검 활용 사진)

	
바닥판 망상균열 S2	캔틸레버 박락 및 철근노출 S2
	
바닥판 종조인트 누수흔적 S2	바닥판 열화 S3
	
바닥판 열화 S3	바닥판 박락 및 철근노출 S3


손상현황 사진(전차 점검 활용 사진)

	
바닥판 백태 S4	바닥판 백태 S4
	
거더 보수상태양호 S1-G6	거더 보수상태양호 S1-G5
	
거더 백태 S1-G5	거더 망상균열 S2 G6

손상현황 사진(전차 점검 활용 사진)

	
가로보 균열(0.3mm미만)/백태 S1 G1~G2 CB1	가로보 박락 및 철근노출 S1 G5~6 CB1
	
가로보 보수부 박락 S2 G3~G4 CB3	가로보 보수상태 양호
	
교대 폐콘크리트 적치 A1	교대 균열(0.3mm미만) A1

손상현황 사진(전차 점검 활용 사진)

	
교대 녹 발생 A1	교대 누수흔적 A1
	
교대 누수흔적 A1	교대 박리 A1
	
교대 균열(0.3mm이상) A1	교대 균열(0.3mm이상) A1

손상현황 사진(전차 점검 활용 사진)

	
교대 박락 및 철근노출 A1(동절기)	교대 박락 및 철근노출 A1(하절기)
	
교대 박락 및 철근노출 A1(하절기)	교대 박락 및 철근노출 A1(하절기)
	
폐콘크리트 적치 A1	교대 박리 A1

손상현황 사진(전차 점검 활용 사진)

교대 녹발생 A2	교대 박리 A2
교대 균열(0.3mm이상) A2	교대 균열(0.3mm이상) A2
교대 균열(0.3mm이상) A2	교대 누수흔적 A2


손상현황 사진(전차 점검 활용 사진)




교각 망상균열 P1




교각 망상균열 P1



교각 코핑부 박리 P2



교각 코핑부 박리 P2




교각 코핑부 박리 P2




교각 박락 P2



손상현황 사진(전차 점검 활용 사진)

	
교각 박리 P2	교각 망상균열 P2
	
교각 체수 P2	교각 박락 P3
	
교각 파손 P3	교각 균열(0.3mm미만) P3

손상현황 사진(전차 점검 활용 사진)

	
받침몰탈 균열(0.3mm미만) A2 SH2	받침 콘크리트 균열(0.3mm미만) P2 A2-SH4
	
받침 콘크리트 균열(0.3mm미만) P2 A2-SH7	받침콘크리트 박리 P2 A1-SH6
	
받침장치 보수 상태양호 A1 SH4	받침장치 보수 상태양호 A1 SH5

손상현황 사진(전차 점검 활용 사진)

	
받침장치 보수 상태양호 A2 SH3	받침장치 보수 상태양호 A2 SH5
	
신축이음 하부누수 Exp.Joint-A1	유간 토사퇴적 Exp.Joint-A1
	
후타재 박리 Exp.Joint-A1	신축이음 하부누수 Exp.Joint-P2

손상현황 사진(전차 점검 활용 사진)

	
후타재 박리 Exp.Joint-P2	차수판 볼트탈락 Exp.Joint-P2
	
신축이음 하부누수 Exp.Joint-A2	후타재 박리 Exp.Joint-A2
	
교면포장 균열 S1	접속부 교면포장 망상균열

손상현황 사진(전차 점검 활용 사진)

	
교면포장 이물질 퇴적 S3	교면포장 상태양호 S2
	
배수구 막힘 S1	배수관 부식 및 길이부족 P2
	
배수관 부식 A1	배수관 길이부족 P3


손상현황 사진(전차 점검 활용 사진)

	
방호벽 균열 (0.3mm미만) S1	방호벽 망상균열 및 백태 S1
	
방호벽 망상균열 및 백태 S1	방호벽 망상균열 및 백태 S1
	
방호벽 박락 S1	방호벽 망상균열 및 백태 S2

손상현황 사진(전차 점검 활용 사진)

	
방호벽 망상균열 및 백태 S2	방호벽 박락 S2
	
방호벽 망상균열 및 백태 S2	방호벽 박락 S2
	
방호벽 박락 S3	방호벽 박락 S4

손상현황 사진(전차 점검 활용 사진)

	
방호벽 박락 S4	방호벽 철근노출 S4
	
중양분리대 상행 박락 S1	중양분리대 하행 박락 S1
	
중양분리대 하행 균열 S1	중양분리대 차선 규제봉 탈락 S2~3

손상현황 사진(전차 점검 활용 사진)

중앙분리대 상행 박락 및 철근노출 S4	중앙분리대 보수부 표면박리 S4
점검계단 파손 A1	점검사다리 상태양호 P2
점검통로 상태양호 P3	점검통로 고정장치 상태양호 P3

4. 금남IC RAMP-A교(하)

전 경



측면 전경



교면포장 전경



교면포장 전경



방호벽 전경



중앙분리대 전경



제원판 전경


전 경



신축이음 A1 전경



신축이음 P2 전경



신축이음 A2 전경



점점계단 전경



바닥판 하면 전경



바닥판 하면 전경

전 경



거더 전경



거더 전경



가로보 전경



가로보 전경



교대 A1 전경



교대 A2 전경

전 경



교각 전경



교각 전경



교량받침 전경



교량받침 전경



부대시설 가로등 전경



배수시설 배수관 전경


작업사진



고소작업차 전경



고소작업차 전경



고소작업차 전경



고소작업차 전경



고소작업차 전경



고소작업차 전경

작업사진



신축이음 유간 측정 작업사진



신축이음 하부 유간 측정 작업사진



신축이음 하부 유간 측정 작업사진



제원측정 작업사진



연단거리측정 작업사진



받침이동량측정 작업사진

작업사진



비파괴 작업사진



비파괴 작업사진




철근탐사 작업사진



염화물시험 작업사진



진동측정 작업사진




휘도측정 작업사진(조명 작동X)


손상현황 사진(전차 점검 활용 사진)

	
캔틸레버 박락 S1	바닥판 백태 S1
	
바닥판 박락 및 철근노출 S1	바닥판 박락 및 철근노출 S1
	
캔틸레버 박락 S1	바닥판 박리 S1


손상현황 사진(전차 점검 활용 사진)

	
캔틸레버 누수흔적 및 백태 S2	바닥판 박락 및 철근노출 S3
	
바닥판 열화 S3	바닥판 열화 S3
	
중 조인트 누수흔적 및 백태 S4	바닥판 박락 S4

손상현황 사진(전차 점검 활용 사진)

	
거더 박리 S1-G5	거더 박리 S1-G5
	
거더 박리 S4-G1	거더 균열(0.2mm미만) S2-G2
	
가로보 박리 S1 G1~G2 CB1	가로보 균열(0.3mm미만) S1 G3~4 CB1

손상현황 사진(전차 점검 활용 사진)

	
가로보 균열(0.3mm미만) S4 G3~G4 CB3	가로보 균열(0.3mm미만) S4 G4~G5 CB3
	
교대 누수흔적 A1	교대 박리 A1
	
교대 누수흔적 A1	보수부 박리 A1

손상현황 사진(전차 점검 활용 사진)




교대 누수흔적 A2



교대 망상균열 및 백태 A2



교대 균열(0.3mm이상) A2



교대 균열(0.3mm미만) A2



교대 녹발생 A2



교대 균열(0.3mm미만) A2

손상현황 사진(전차 점검 활용 사진)



교대 균열(0.3mm미만) A2



교대 누수흔적 A2



교각 망상균열 P1



교각 망상균열 P1



교각 코핑부 박리 P2



교각 코핑부 박리 P2


손상현황 사진(전차 점검 활용 사진)

교각 코핑부 박리 P2	교각 코핑부 박리 P2
교각 망상균열 P2	교각 균열(0.3mm미만) P2
교각 누수흔적 P2	교각 망상균열 P3

손상현황 사진(전차 점검 활용 사진)

	
교각 백태 P3	교각 파손 P3
	
반침콘크리트 박리/철근부식 A1 SH6	반침 콘크리트 박리/철근부식 A1 SH5
	
반침콘크리트 균열(0.3mm미만) A1 SH3	반침콘크리트 박리/철근부식 A1 SH1

손상현황 사진(전차 점검 활용 사진)

	
받침콘크리트 박리/철근부식 P2 A2-SH6	받침콘크리트 균열(0.3mm미만) P2 SH5
	
받침콘크리트 박리 A2 SH3	받침폴탈 균열(0.3mm미만) A2 SH6
	
신축이음 하부누수 Exp.Joint-A1	유간 토사퇴적 Exp.Joint-A1


손상현황 사진(전차 점검 활용 사진)

	
후타재 박리 Exp.Joint-A1	신축이음 하부누수 Exp.Joint-P2
	
후타재 박리 Exp.Joint-P2	후타재 균열 Exp.Joint-P2
	
신축이음 하부누수 Exp.Joint-A2	후타재 박리 Exp.Joint-A2

손상현황 사진(전차 점검 활용 사진)

	
교면포장 균열 S1	교면포장 토사퇴적 S3
	
교면포장 토사퇴적 S3	교면포장 상태양호 S2
	
배수구 막힘 S1	배수구 막힘 S4

손상현황 사진(전차 점검 활용 사진)

	
배수관 이음부 부식 S2	유도배수관 길이부족 A2
	
방호벽 박락 S1	방호벽 박락 S1
	
방호벽 박락 S1	방호벽 망상균열 및 백태/박락 S2

손상현황 사진(전차 점검 활용 사진)

	
방호벽 박락 S2	방호벽 보수부 재균열(0.3mm이상) S3
	
방호벽 박락 S3	방호벽 박락 S2
	
중양분리대 상행 박락 S1	중양분리대 하행 박락 S1


손상현황 사진(전차 점검 활용 사진)



중앙분리대 차선 규제봉 탈락 S2~3



중앙분리대 보수부 박락 S4



점검 사다리 파손 S2



점검사다리 상태양호 P2



점검통로 상태양호 P3



점검통로 고정장치 상태양호 P3

5. 마석IC3교

전 경



측면 전경



측면 전경




교면포장 전경



교면포장 전경



방호벽 전경



방호벽 전경

전 경



신축이음 P22 전경



신축이음 A2 전경



바닥판 하면 전경



바닥판 하면 전경



거더외부 전경



거더외부 전경

전 경



거더내부 전경



거더내부 전경



가로보 전경



가로보 전경



점검시설 전경



점검시설 전경

전 경



교각 P22 전경



교각 P2 전경



교각 P3 전경



교대 A2 전경



교량받침 전경



교각 전경

작업사진



신축이음 유간 측정 작업사진



신축이음 하부 유간 측정 작업사진



신축이음 하부 유간 측정 작업사진



신축이음 하부 유간 측정 작업사진



연단거리측정 작업사진



받침이동량측정 작업사진

작업사진



비파괴 작업사진



비파괴 작업사진




비파괴 작업사진



염화물시험 작업사진



진동측정 작업사진




휘도측정 작업사진


손상현황 사진(전차 점검 활용 사진)

 <table border="1" data-bbox="491 734 778 806"> <tr><td>구조물명</td><td>마석IC 3교</td></tr> <tr><td>위 치</td><td>바닥판하면 S1</td></tr> <tr><td>손상명</td><td>철근노출/파손(A=0.5m x 1.0m)</td></tr> </table>	구조물명	마석IC 3교	위 치	바닥판하면 S1	손상명	철근노출/파손(A=0.5m x 1.0m)	 <table border="1" data-bbox="1114 734 1404 806"> <tr><td>구조물명</td><td>마석IC 3교</td></tr> <tr><td>위 치</td><td>바닥판하면 S1</td></tr> <tr><td>손상명</td><td>데크 백태/부식(A=0.2m x 5.0m)</td></tr> </table>	구조물명	마석IC 3교	위 치	바닥판하면 S1	손상명	데크 백태/부식(A=0.2m x 5.0m)
구조물명	마석IC 3교												
위 치	바닥판하면 S1												
손상명	철근노출/파손(A=0.5m x 1.0m)												
구조물명	마석IC 3교												
위 치	바닥판하면 S1												
손상명	데크 백태/부식(A=0.2m x 5.0m)												
S1 철근노출 및 박락(0.5m×1.0m)	S1 데크플레이트 백태, 부식(0.2m×5.0m)												
 <table border="1" data-bbox="491 1276 778 1348"> <tr><td>구조물명</td><td>마석IC 3교</td></tr> <tr><td>위 치</td><td>바닥판하면 S2</td></tr> <tr><td>손상명</td><td>열화/박리(A=0.2m x 1.5m)</td></tr> </table>	구조물명	마석IC 3교	위 치	바닥판하면 S2	손상명	열화/박리(A=0.2m x 1.5m)	 <table border="1" data-bbox="1114 1276 1404 1348"> <tr><td>구조물명</td><td>마석IC 3교</td></tr> <tr><td>위 치</td><td>바닥판하면 S3</td></tr> <tr><td>손상명</td><td>데크 백태/부식(A=0.1m x 0.7m)</td></tr> </table>	구조물명	마석IC 3교	위 치	바닥판하면 S3	손상명	데크 백태/부식(A=0.1m x 0.7m)
구조물명	마석IC 3교												
위 치	바닥판하면 S2												
손상명	열화/박리(A=0.2m x 1.5m)												
구조물명	마석IC 3교												
위 치	바닥판하면 S3												
손상명	데크 백태/부식(A=0.1m x 0.7m)												
S2 열화, 박리(0.2m×1.5m)	S3 데크플레이트 백태, 부식(0.1m×0.7m)												
 <table border="1" data-bbox="491 1818 778 1890"> <tr><td>구조물명</td><td>마석IC 3교</td></tr> <tr><td>위 치</td><td>바닥판하면 S4</td></tr> <tr><td>손상명</td><td>데크 백태/부식(A=0.1m x 2.0m)</td></tr> </table>	구조물명	마석IC 3교	위 치	바닥판하면 S4	손상명	데크 백태/부식(A=0.1m x 2.0m)	 <table border="1" data-bbox="1114 1818 1404 1890"> <tr><td>구조물명</td><td>마석IC 3교</td></tr> <tr><td>위 치</td><td>바닥판하면 S4</td></tr> <tr><td>손상명</td><td>충분리(A=0.2mx1.0m)</td></tr> </table>	구조물명	마석IC 3교	위 치	바닥판하면 S4	손상명	충분리(A=0.2mx1.0m)
구조물명	마석IC 3교												
위 치	바닥판하면 S4												
손상명	데크 백태/부식(A=0.1m x 2.0m)												
구조물명	마석IC 3교												
위 치	바닥판하면 S4												
손상명	충분리(A=0.2mx1.0m)												
S4 데크플레이트 부식(0.1m×2.0m, 6ea)	S4 들뜸(0.2m×1.0m)												


손상현황 사진(전차 점검 활용 사진)




거더 내부 S1 G1 도장미흡(2.5m×0.2m)



거더 내부 S2 G1 현장이음부 틈(4EA)



거더 내부 S2 G1 누수흔적(0.3m×2.0m)



거더 내부 S4 G1 조류배설물(0.3m×0.3m)



가로보 상태양호




세로보 상태양호

손상현황 사진(전차 점검 활용 사진)

 <table border="1" data-bbox="497 734 778 808"> <tr> <td>구조물명</td> <td>마석IC 3교</td> </tr> <tr> <td>위 치</td> <td>교대 A2</td> </tr> <tr> <td>손상명</td> <td>균열(Cw:0.2mm, L=0.8m, 2EA)</td> </tr> </table>	구조물명	마석IC 3교	위 치	교대 A2	손상명	균열(Cw:0.2mm, L=0.8m, 2EA)	 <table border="1" data-bbox="1177 734 1406 808"> <tr> <td>구조물명</td> <td>마석IC 3교</td> </tr> <tr> <td>위 치</td> <td>교대 A2</td> </tr> <tr> <td>손상명</td> <td>충분리(A=0.8mx0.8m)</td> </tr> </table>	구조물명	마석IC 3교	위 치	교대 A2	손상명	충분리(A=0.8mx0.8m)
구조물명	마석IC 3교												
위 치	교대 A2												
손상명	균열(Cw:0.2mm, L=0.8m, 2EA)												
구조물명	마석IC 3교												
위 치	교대 A2												
손상명	충분리(A=0.8mx0.8m)												
A2 구체 균열(Cw=0.2mm/0.8m, 2ea)	A2 홍벽 충분리(0.8m×0.8m)												
 <table border="1" data-bbox="529 1258 778 1332"> <tr> <td>구조물명</td> <td>마석IC 3교</td> </tr> <tr> <td>위 치</td> <td>교대 A2</td> </tr> <tr> <td>손상명</td> <td>망상균열(A=1.0m x 1.5m)</td> </tr> </table>	구조물명	마석IC 3교	위 치	교대 A2	손상명	망상균열(A=1.0m x 1.5m)	 <table border="1" data-bbox="1161 1258 1406 1332"> <tr> <td>구조물명</td> <td>마석IC 3교</td> </tr> <tr> <td>위 치</td> <td>교대 A2</td> </tr> <tr> <td>손상명</td> <td>균열(Cw:0.3mm, L=1.0m)</td> </tr> </table>	구조물명	마석IC 3교	위 치	교대 A2	손상명	균열(Cw:0.3mm, L=1.0m)
구조물명	마석IC 3교												
위 치	교대 A2												
손상명	망상균열(A=1.0m x 1.5m)												
구조물명	마석IC 3교												
위 치	교대 A2												
손상명	균열(Cw:0.3mm, L=1.0m)												
A2 홍벽 망상균열(1.0m×1.5m)	A2 구체 균열(Cw=0.3mm/1.0m)												
													
점검사다리 파손(1EA)	점검사다리 파손(1EA)												

손상현황 사진(전차 점검 활용 사진)

 <table border="1" data-bbox="531 741 778 813"> <tr><td>구조물명</td><td>마석IC 3교</td></tr> <tr><td>위 치</td><td>교대 A2</td></tr> <tr><td>손상명</td><td>균열(Cw:0.3mm, L=1.0m)</td></tr> </table>	구조물명	마석IC 3교	위 치	교대 A2	손상명	균열(Cw:0.3mm, L=1.0m)	 <table border="1" data-bbox="1169 741 1407 813"> <tr><td>구조물명</td><td>마석IC 3교</td></tr> <tr><td>위 치</td><td>교대 A2</td></tr> <tr><td>손상명</td><td>충분리(A=0.3m x 0.3m)</td></tr> </table>	구조물명	마석IC 3교	위 치	교대 A2	손상명	충분리(A=0.3m x 0.3m)
구조물명	마석IC 3교												
위 치	교대 A2												
손상명	균열(Cw:0.3mm, L=1.0m)												
구조물명	마석IC 3교												
위 치	교대 A2												
손상명	충분리(A=0.3m x 0.3m)												
A2 기둥 균열(Cw=0.3mm/1.0m)	A2 홍벽 충분리(1.0m×1.5m)												
 <table border="1" data-bbox="531 1279 778 1352"> <tr><td>구조물명</td><td>마석IC 3교</td></tr> <tr><td>위 치</td><td>교각 P22</td></tr> <tr><td>손상명</td><td>망상균열(A=1.5m x 1.0m)</td></tr> </table>	구조물명	마석IC 3교	위 치	교각 P22	손상명	망상균열(A=1.5m x 1.0m)	 <table border="1" data-bbox="1161 1279 1407 1352"> <tr><td>구조물명</td><td>마석IC 3교</td></tr> <tr><td>위 치</td><td>교각 P1</td></tr> <tr><td>손상명</td><td>균열(Cw:0.2mm, L=0.6m)</td></tr> </table>	구조물명	마석IC 3교	위 치	교각 P1	손상명	균열(Cw:0.2mm, L=0.6m)
구조물명	마석IC 3교												
위 치	교각 P22												
손상명	망상균열(A=1.5m x 1.0m)												
구조물명	마석IC 3교												
위 치	교각 P1												
손상명	균열(Cw:0.2mm, L=0.6m)												
P22 기둥 망상균열(1.5m×1.0m)	P1 코팅 균열(Cw=0.2mm/0.6m)												
 <table border="1" data-bbox="531 1818 778 1892"> <tr><td>구조물명</td><td>마석IC 3교</td></tr> <tr><td>위 치</td><td>교각 P2</td></tr> <tr><td>손상명</td><td>균열(Cw:0.2mm, L=3.0m)</td></tr> </table>	구조물명	마석IC 3교	위 치	교각 P2	손상명	균열(Cw:0.2mm, L=3.0m)	 <table border="1" data-bbox="1161 1818 1407 1892"> <tr><td>구조물명</td><td>마석IC 3교</td></tr> <tr><td>위 치</td><td>교각 P3</td></tr> <tr><td>손상명</td><td>재료분리(A=0.5m x 1.5m)</td></tr> </table>	구조물명	마석IC 3교	위 치	교각 P3	손상명	재료분리(A=0.5m x 1.5m)
구조물명	마석IC 3교												
위 치	교각 P2												
손상명	균열(Cw:0.2mm, L=3.0m)												
구조물명	마석IC 3교												
위 치	교각 P3												
손상명	재료분리(A=0.5m x 1.5m)												
P2 기둥 균열(Cw=0.2mm/3.0m)	P3 기둥 재료분리(0.5m×1.5m)												

손상현황 사진(전차 점검 활용 사진)



P2 Sh1 눈금자 고정판 탈락(1ea)



P3 Sh2 받침콘크리트 균열(Cw=0.1mm/0.3m)




P1 받침 부식 임시조치(재도장) 전 현황



P1 받침 부식 임시조치(재도장) 전 현황




P22 유간토사퇴적(L=6.5m)







A2 유간토사퇴적(L=6.5m)

손상현황 사진(전차 점검 활용 사진)

 <table border="1" data-bbox="614 739 778 817"> <tr><td>구조물명</td><td>마석IC 3교</td></tr> <tr><td>위 치</td><td>교면포장 S1</td></tr> <tr><td>손상명</td><td>균열(L=2.0m)</td></tr> </table>	구조물명	마석IC 3교	위 치	교면포장 S1	손상명	균열(L=2.0m)	 <table border="1" data-bbox="1157 739 1406 817"> <tr><td>구조물명</td><td>마석IC 3교</td></tr> <tr><td>위 치</td><td>교면포장 S1</td></tr> <tr><td>손상명</td><td>토사퇴적(A=1.0mx40.0m)</td></tr> </table>	구조물명	마석IC 3교	위 치	교면포장 S1	손상명	토사퇴적(A=1.0mx40.0m)
구조물명	마석IC 3교												
위 치	교면포장 S1												
손상명	균열(L=2.0m)												
구조물명	마석IC 3교												
위 치	교면포장 S1												
손상명	토사퇴적(A=1.0mx40.0m)												
S1 포장 균열(L=2.0m)	S1 포장 토사퇴적(1.0m×40.0m)												
 <table border="1" data-bbox="614 1279 778 1357"> <tr><td>구조물명</td><td>마석IC 3교</td></tr> <tr><td>위 치</td><td>교면포장 S2</td></tr> <tr><td>손상명</td><td>균열(L=0.6m)</td></tr> </table>	구조물명	마석IC 3교	위 치	교면포장 S2	손상명	균열(L=0.6m)	 <table border="1" data-bbox="1157 1279 1406 1357"> <tr><td>구조물명</td><td>마석IC 3교</td></tr> <tr><td>위 치</td><td>교면포장 S4</td></tr> <tr><td>손상명</td><td>토사퇴적(A=1.0mx40.0m)</td></tr> </table>	구조물명	마석IC 3교	위 치	교면포장 S4	손상명	토사퇴적(A=1.0mx40.0m)
구조물명	마석IC 3교												
위 치	교면포장 S2												
손상명	균열(L=0.6m)												
구조물명	마석IC 3교												
위 치	교면포장 S4												
손상명	토사퇴적(A=1.0mx40.0m)												
S2 포장 균열(L=0.6m)	S4 포장 토사퇴적(1.0m×40.0m)												
 <table border="1" data-bbox="491 1816 778 1895"> <tr><td>구조물명</td><td>마석IC 3교</td></tr> <tr><td>위 치</td><td>배수시설 S4</td></tr> <tr><td>손상명</td><td>배수구막힘, 그레이팅 파손(1EA)</td></tr> </table>	구조물명	마석IC 3교	위 치	배수시설 S4	손상명	배수구막힘, 그레이팅 파손(1EA)							
구조물명	마석IC 3교												
위 치	배수시설 S4												
손상명	배수구막힘, 그레이팅 파손(1EA)												
S4 배수구 막힘 및 그레이팅 파손	S4 배수구 막힘 및 그레이팅 파손												

손상현황 사진(전차 점검 활용 사진)

 <table border="1" data-bbox="560 741 778 815"> <tr><td>구조물명</td><td>마석IC 3교</td></tr> <tr><td>위 지</td><td>방호벽 S1</td></tr> <tr><td>손상명</td><td>박리(A=0.5m x 1.2m)</td></tr> </table>	구조물명	마석IC 3교	위 지	방호벽 S1	손상명	박리(A=0.5m x 1.2m)	 <table border="1" data-bbox="1102 741 1406 815"> <tr><td>구조물명</td><td>마석IC 3교</td></tr> <tr><td>위 지</td><td>방호벽 S1</td></tr> <tr><td>손상명</td><td>보수부 재균열(Cw=0.2mm x 1.2m)</td></tr> </table>	구조물명	마석IC 3교	위 지	방호벽 S1	손상명	보수부 재균열(Cw=0.2mm x 1.2m)
구조물명	마석IC 3교												
위 지	방호벽 S1												
손상명	박리(A=0.5m x 1.2m)												
구조물명	마석IC 3교												
위 지	방호벽 S1												
손상명	보수부 재균열(Cw=0.2mm x 1.2m)												
S1 방호벽 박리(0.5m×1.2m)	S1 방호벽 보수부 재균열(Cw=0.2mm/1.2m)												
 <table border="1" data-bbox="528 1279 778 1352"> <tr><td>구조물명</td><td>마석IC 3교</td></tr> <tr><td>위 지</td><td>방호벽 S2</td></tr> <tr><td>손상명</td><td>망상균열(A=1.0m x 1.0m)</td></tr> </table>	구조물명	마석IC 3교	위 지	방호벽 S2	손상명	망상균열(A=1.0m x 1.0m)	 <table border="1" data-bbox="1182 1279 1406 1352"> <tr><td>구조물명</td><td>마석IC 3교</td></tr> <tr><td>위 지</td><td>방호벽 S2</td></tr> <tr><td>손상명</td><td>박락(A=0.2m x 0.2m)</td></tr> </table>	구조물명	마석IC 3교	위 지	방호벽 S2	손상명	박락(A=0.2m x 0.2m)
구조물명	마석IC 3교												
위 지	방호벽 S2												
손상명	망상균열(A=1.0m x 1.0m)												
구조물명	마석IC 3교												
위 지	방호벽 S2												
손상명	박락(A=0.2m x 0.2m)												
S2 방호벽 망상균열(1.0m×1.0m)	S2 방호벽 박락(0.2m×0.2m)												
 <table border="1" data-bbox="528 1816 778 1890"> <tr><td>구조물명</td><td>마석IC 3교</td></tr> <tr><td>위 지</td><td>방호벽 S3</td></tr> <tr><td>손상명</td><td>균열(Cw=0.1mm, L=1.2m)</td></tr> </table>	구조물명	마석IC 3교	위 지	방호벽 S3	손상명	균열(Cw=0.1mm, L=1.2m)	 <table border="1" data-bbox="1182 1816 1406 1890"> <tr><td>구조물명</td><td>마석IC 3교</td></tr> <tr><td>위 지</td><td>방호벽 S4</td></tr> <tr><td>손상명</td><td>박락(A=0.2m x 0.5m)</td></tr> </table>	구조물명	마석IC 3교	위 지	방호벽 S4	손상명	박락(A=0.2m x 0.5m)
구조물명	마석IC 3교												
위 지	방호벽 S3												
손상명	균열(Cw=0.1mm, L=1.2m)												
구조물명	마석IC 3교												
위 지	방호벽 S4												
손상명	박락(A=0.2m x 0.5m)												
S3 방호벽 균열(Cw=0.1mm/1.2m)	S4 방호벽 박락(0.2m×0.5m)												