
3. 금남IC RAMP-A교(상)

전 경



교면포장 전경



신축이음 전경



거더 전경



바닥판하면 전경




교대 전경



교각 전경


작업사진



도보점검 작업사진



고소작업차 작업전경



고소작업차 작업전경



비파괴시험 작업사진



손상현황 사진

캔틸레버 백태 S1	캔틸레버 백태 S1
바닥판 박락 및 철근노출 S1	캔틸레버 박락 S1
바닥판 열화 S1	바닥판 열화 S1


손상현황 사진

중 조인트 누수흔적 S1	중 조인트 누수흔적 S1
바닥판 균열 (0.3mm미만) S1	중 조인트 누수흔적 S2
바닥판 망상균열 S2	바닥판 망상균열 S2

손상현황 사진

	
바닥판 망상균열 S2	캔틸레버 박락 및 철근노출 S2
	
바닥판 종조인트 누수흔적 S2	바닥판 열화 S3
	
바닥판 열화 S3	바닥판 박락 및 철근노출 S3

손상현황 사진

	
바닥판 백태 S4	바닥판 백태 S4
	
거더 보수상태양호 S1-G6	거더 보수상태양호 S1-G5
	
거더 백태 S1-G5	거더 망상균열 S2 G6

손상현황 사진

	
가로보 균열(0.3mm미만)/백태 S1 G1~G2 CB1	가로보 박락 및 철근노출 S1 G5~6 CB1
	
가로보 보수부 박락 S2 G3~G4 CB3	가로보 보수상태 양호
	
교대 폐콘크리트 적치 A1	교대 균열(0.3mm미만) A1

손상현황 사진




교대 녹 발생 A1



교대 누수흔적 A1




교대 누수흔적 A1



교대 박리 A1



교대 균열(0.3mm이상) A1




교대 균열(0.3mm이상) A1

손상현황 사진



교대 박락 및 철근노출 A1(동절기)



교대 박락 및 철근노출 A1(하절기)



교대 박락 및 철근노출 A1(하절기)



교대 박락 및 철근노출 A1(하절기)



폐콘크리트 적치 A1



교대 박리 A1

손상현황 사진

	
교대 녹발생 A2	교대 박리 A2
	
교대 균열(0.3mm이상) A2	교대 균열(0.3mm이상) A2
	
교대 균열(0.3mm이상) A2	교대 누수흔적 A2


손상현황 사진




교각 망상균열 P1




교각 망상균열 P1



교각 코핑부 박리 P2



교각 코핑부 박리 P2



교각 코핑부 박리 P2



교각 박락 P2

손상현황 사진



교각 박리 P2



교각 망상균열 P2



교각 체수 P2



교각 박락 P3



교각 파손 P3



교각 균열(0.3mm미만) P3


손상현황 사진



받침몰탈 균열(0.3mm미만) A2 SH2



받침 콘크리트 균열(0.3mm미만) P2 A2-SH4



받침 콘크리트 균열(0.3mm미만) P2 A2-SH7



받침콘크리트 박리 P2 A1-SH6





받침장치 보수 상태양호 A1 SH4



받침장치 보수 상태양호 A1 SH5

손상현황 사진

	
받침장치 보수 상태양호 A2 SH3	받침장치 보수 상태양호 A2 SH5
	
신축이음 하부누수 Exp.Joint-A1	유간 토사퇴적 Exp.Joint-A1
	
후타재 박리 Exp.Joint-A1	신축이음 하부누수 Exp.Joint-P2

손상현황 사진

	
후타재 박리 Exp.Joint-P2	차수판 볼트탈락 Exp.Joint-P2
	
신축이음 하부누수 Exp.Joint-A2	후타재 박리 Exp.Joint-A2
	
교면포장 균열 S1	접속부 교면포장 망상균열

손상현황 사진



교면포장 이물질 퇴적 S3



교면포장 상태양호 S2



배수구 막힘 S1



배수관 부식 및 길이부족 P2



배수관 부식 A1



배수관 길이부족 P3

손상현황 사진

	
방호벽 균열 (0.3mm미만) S1	방호벽 망상균열 및 백태 S1
	
방호벽 망상균열 및 백태 S1	방호벽 망상균열 및 백태 S1
	
방호벽 박락 S1	방호벽 망상균열 및 백태 S2

손상현황 사진

	
방호벽 망상균열 및 백태 S2	방호벽 박락 S2
	
방호벽 망상균열 및 백태 S2	방호벽 박락 S2
	
방호벽 박락 S3	방호벽 박락 S4

손상현황 사진



방호벽 박락 S4




방호벽 철근노출 S4



중앙분리대 상행 박락 S1



중앙분리대 하행 박락 S1



중앙분리대 하행 균열 S1



중앙분리대 차선 규제봉 탈락 S2~3

손상현황 사진




중앙분리대 상행 박락 및 철근노출 S4



중앙분리대 보수부 표면박리 S4



점검계단 파손 A1



점검사다리 상태양호 P2



점검통로 상태양호 P3



점검통로 고정장치 상태양호 P3