

1. 연지교

현황 사진


			
위치/내용	교명판 전경	위치/내용	제원판 전경
원 인	—	원 인	—
대 책	—	대 책	—
			
위치/내용	바닥판 전경	위치/내용	교면포장 전경
원 인	—	원 인	—
대 책	—	대 책	—
			
위치/내용	교면포장 범물방향 아스콘망상균열	위치/내용	교면포장 안심방향 아스콘균열
원 인	장기공용에 의한 열화	원 인	장기공용에 의한 열화
대 책	주의관찰 후 진전시 재포장	대 책	주의관찰 후 진전시 재포장

			
위치/내용	교면포장 안심방향 아스콘균열	위치/내용	중분대 범물방향 균열
원 인	장기공용에 의한 열화	원 인	건조수축
대 책	주의관찰 후 진전시 재포장	대 책	주의관찰 후 진전시 표면처리
			
위치/내용	중분대 안심방향 균열	위치/내용	바닥판하면 균열
원 인	건조수축	원 인	건조수축, 공용기간 증가
대 책	주의관찰 후 진전시 표면처리	대 책	주의관찰 후 진전시 표면처리
			
위치/내용	교대 A1 균열	위치/내용	교대 A1 백태
원 인	우수유입, 공용기간 증가	원 인	건조수축, 공용기간 증가
대 책	주의관찰 후 진전시 표면처리	대 책	주의관찰 후 진전시 표면처리

2. 가천교 안심방향 시점부 보강토 옹벽

현황 사진

			
위치/내용	옹벽 시점부 전경	위치/내용	옹벽 종점부 전경
원 인	—	원 인	—
대 책	—	대 책	—
			
위치/내용	옹벽 전면 전경	위치/내용	옹벽 상부 전경
원 인	—	원 인	—
대 책	—	대 책	—
			
위치/내용	옹벽 하부 전경	위치/내용	옹벽 전면부 S1 철근노출 보수
원 인	—	원 인	—
대 책	—	대 책	—

			
위치/내용	옹벽 전면부 S2 파손 보수	위치/내용	옹벽 전면부 S3 들뜸 보수
원 인	-	원 인	-
대 책	-	대 책	-
			
위치/내용	옹벽 전면부 S7 파손	위치/내용	옹벽 전면부 S8 누수흔적 보수
원 인	외부충격	원 인	-
대 책	주의관찰 후 진전시 단면보수	대 책	-
			
위치/내용	옹벽 전면부 S8 배부름	위치/내용	옹벽 전면부 S8 배부름
원 인	시공초기침하	원 인	시공초기침하
대 책	주의관찰	대 책	주의관찰