

16. 외루니육교

1) 전경사진

	
측면 전경	바닥판 상면 전경
	
배수구 전경	바닥판 전경
	
계단부 전경	교각 전경

2) 주요 외관조사 사진

	
계단부 P1 투수콘크리트 들뜸	계단부 P1 투수콘크리트 들뜸
	
계단부 P1 하면 마감배 변형	계단부 P1 하면 마감배 변형
	
계단부 P2 부식	계단부 P2 부식



교각 P1 균열



교각 P1 도장박리



교각 P1 도장박리



교각 P1 망상균열



교각 P2 균열



교각 P2 망상균열

	
교각 P2 균열	교각 P2 망상균열
	
바닥판 S1 마감재 변형	바닥판 S1 마감재 변형
	
바닥판상면 투수콘크리트 파손	바닥판상면 투수콘크리트 파손

17. 무지개교

1) 전경사진

	
측면 전경	교면포장 전경
	
배수시설 전경	바닥판 전경
	
교대 전경	교대 전경

2) 주요 외관조사 사진

	
교대 A1 망상균열	교대 A1 백태
	
교대 A1 백태	연석 S1 균열 및 도장박리
	
연석 S1 균열 및 도장박리	연석 S1 균열 및 도장박리

	
바닥판 S1 도장박리	바닥판 S1 도장박리
	
바닥판 S1 변형	바닥판 S1 변형
	
배수시설 A2 배수관 누수	배수시설 S1 배수구 막힘 보수 - 상태양호

18. 삼죽오교

1) 전경사진

	
측면 전경	교면포장 전경
	
신축이음 전경	교량받침 전경
	
교각 전경	교대 전경

2) 주요 외관조사 사진



교각 P1 도장박리



교각 P2 도장박리



교각 P2 도장박리




교대 A2 누수흔적



교량받침 A2-SH1 플레이트 부식



교량받침 A2-SH2 플레이트 부식

	
교면포장 S1 방부목 파손	바닥판 데크플레이트 전구간 부식 및 도장박리
	
바닥판 데크플레이트 전구간 부식 및 도장박리	바닥판 데크플레이트 전구간 부식 및 도장박리
	-
신축이음 A1 후타재 균열	-

19. 상산운교

1) 전경사진

	
측면 전경	교면포장 전경
	
거더내부전경	바닥판 전경
	
교량받침 전경	교대 전경

2) 주요 외관조사 사진

	
교면포장 S1 소성변형	교면포장 S1 포장균열
	
교면포장 S1 소성변형	교면포장 S1 포장균열
	
연석 S1 난간 유리파손	신축이음 A1 후타재 파손

	
거더외부 S1 굽힘	교대 A1 누수 및 오염
	
교대 A1 균열	교대 A1 균열 및 백태
	
교대 A1 박리	바닥판 S1 균열

20. 서판교육교

1) 전경사진

	
측면 전경	바닥판 상면 전경
	
교량받침 전경	바다판 전경
	
계단부 전경	교각 전경

2) 주요 외관조사 사진

	
교대 A1 박락 및 누수흔적	계단부 P1 하부 파손
	
계단부 P1 부식	계단부 P2 부식
	
교대 A2 박락 및 누수흔적	바닥판 상면 S1 투수콘 파손

21. 석운1교

1) 전경사진



측면 전경



교면포장 전경



신축이음 전경



바닥판 전경



교량받침 전경



교대 전경

2) 주요 외관조사 사진

	
거더 S1 G1 균열	거더 S1 G1 균열
	
거더 S1 G1 균열	거더 S1 G2 파손
	
연석 S1 G1 누수흔적	거더 S1 G4 파손



교대 A1 매립



교대 A1 매립



교대 A1 매립



교대 A1 매립



교대 A1 백태



교대 A1 세굴

	
교대 A2 균열	교대 A2 균열
	
교대 A2 철근노출	교량받침 A1-SH1 스토퍼 간섭
	
교량받침 A1-SH1~4 플레이트 부식	교량받침 A1-SH1~4 플레이트 부식

	
교량받침 A2-SH3 받침콘크리트 파손	교면포장 S1 망상균열
	
교면포장 S1 망상균열	교면포장 S1 접속부 패임
	
난간 S1 굽힘	난간 S1 굽힘



바닥판 S1 균열



바닥판 S1 망상균열



바닥판 S1 망상균열



바닥판 S1 백태



신축이음 A1 단차




신축이음 A1 본체 토사퇴적


	
신축이음 A1 본체 차수판 미설치	신축이음 A1 후타재 파손
	
신축이음 A2 본체 토사퇴적	신축이음 A2 본체 차수판 미설치
	
신축이음 A2 후타재 균열	신축이음 A2 후타재 균열

22. 성내미육교

1) 전경사진

	
측면 전경	바닥판 상면 전경
	
배수시설 전경	거더외부 전경
	
계단부 전경	교각 전경

2) 주요 외관조사 사진

	
거더 S1 G1 누수 및 백태	계단부 P1 마감재 이격
	
계단부 P1 마감재 들뜸	계단부 P2 탄성포장재 들뜸
	
교각 P1 망상균열 및 도장박리	교각 P2 망상균열

	
교각 P2 도장박리	교량받침 P1-SH1 받침콘크리트 균열
	
교량받침 P2-SH2 받침콘크리트 균열	연석 S1 난간보호캡 탈락
	
연석 S1 도장박리 및 부식	연석 S1 부식

23. 연구원교

1) 전경사진

	
측면 전경	교면포장 전경
	
신축이음 전경	바닥판 전경
	
보두부 하부 전경	교대 전경

2) 주요 외관조사 사진

	
교대 A1 균열	교대 A1 균열
	
교대 A1 균열	교대 A1 누수오염
	
교대 A1 볼트부식	교대 A1 침하

	
교대 A1 파손	교대 A2 누수흔적
	
교대 A2 균열	교대 A2 백태
	
교량받침 A1-SH1 받침콘크리트 파손	교면포장 S1 소성변형

	
바닥판 S1 균열	바닥판 S1 누수오염
	
바닥판 S1 도장박리	바닥판 S1 도장박리
	
바닥판 S1 백태	바닥판 S1 백태

	
바닥판 S1 부식	바닥판 S1 파손
	
바닥판 S1 접속부 이격	배수시설 S1 배수관 파손
	-
배수시설 S1 배수구 막힘	-

24. 운중교

1) 전경사진



측면 전경



교면포장 전경



신축이음 전경



배수구 전경



바닥판 전경



교대 전경

2) 주요 외관조사 사진

	
거더 S1 G1 균열 및 백태	거더 S1 G1 백태
	
거더 S1 G7 파손	거더 S1 G8 백태
	
거더 S1 G9 균열 및 백태	거더 S1 G9 박리

	
거더 S1 G9 파손	교대 A1 균열
	
교대 A1 누수흔적	교대 A2 누수흔적
	
교량받침 A1-SH9 플레이트 부식	교면포장 A2 접속부 망상균열


	
교면포장 S1 망상균열	연석 S1 균열
	
바닥판 S1 마감불량	신축이음 A2 단차
-	-
-	-

25. 운중육교(판교동)

1) 전경사진



측면 전경



바닥판 상면 전경




배수시설 전경



거더 전경



계단부 전경



교각 전경

2) 주요 외관조사 사진

계단부 P1 보도부 열화	거더 S1 G1 백태
연석 S1 부식	연석 S1 부식
보도부 P1 보도부 열화	보도부 P1 보도부 열화

	
계단부 P1 하부 마감재 불량	교각 P1 도장박리
	
교각 P1 도장박리	교각 P2 망상균열
	
교각 P2 망상균열	교각 P2 백태

	
교각 P2 파손	교량받침 P2-SH1 받침콘크리트 균열
-	-
-	-
-	-
-	-

26. 은하교

1) 전경사진




측면 전경



교면포장 전경



신축이음 전경



주탑 전경




바닥판 전경



교대 전경

2) 주요 외관조사 사진

	
거더 S1 G1~3 도장박리 및 부식	거더 S1 G1~3 도장박리 및 부식
	
거더 S1 G4 도장박리 및 부식	교대 A1 체수
	
교대 A1 홍벽 균열 및 백태	교대 A2 균열

	
교대 A2 도장박리	교대 A2 도장박리
	
교량받침 A1-SH3 플레이트 부식	교량받침 A1-SH3 플레이트 부식
	
바닥판 S1 도장박리 및 부식	바닥판 S1 도장박리 및 부식

	
바닥판 S1 도장박리 및 부식	바닥판 S1 도장박리 및 부식
	
배수시설 A1 길이부족	배수시설 A1 길이부족
-	-

27. 은하육교

1) 전경사진



측면 전경



바닥판 상면 전경



배수관 전경



거더 전경



계단부 전경



교각 전경

2) 주요 외관조사 사진

	
계단부 P1 지주볼트 부식	계단부 P2 마감물탈 파손
	
계단부 P2 마감물탈 파손	교각 P1 도장박리
	
교각 P2 도장박리	교각 P2 망상균열

	
바닥판 상면 S1 균열	바닥판 상면 S1 균열
-	-
-	-
-	-
-	-

28. 자전거2교

1) 전경사진



측면 전경



교면포장 전경



주탑 전경



바닥판 전경



교대 전경



교대 전경

2) 주요 외관조사 사진

	
가로보 S1 부식	가로보 S1 부식
	
거더 S1 G1 부식	거더 S1 G1~4 도장박리 및 부식
	
거더 S1 G1~5 케이블 연결부 도장박리 및 부식	교면포장 S1 포장박리

	
주탑 A1 볼트캡 망실 및 부식	주탑 A2 볼트캡 망실 및 부식
-	-
-	-
-	-
-	-

29. 장미교

1) 전경사진



측면 전경



교면포장 전경



배수시설 전경



주탑 전경



교각 전경



교대 전경

2) 주요 외관조사 사진

	
교대 A1 균열	교대 A1 균열
	
교대 A1 도장박리	교대 A1 도장박리
	
교대 A1 망상균열	교대 A1 망상균열

	
교대 A1 백태	교대 A2 균열
	
교대 A2 망상균열	교대 A2 균열
	
교대 A2 망상균열	교명석 기초 파손

	
난간 S2 조명파손	난간 충분리
	
난간 충분리	난간 충분리
	
바닥판 S1 도장박리	정착구 S1 도장박리

	
정착구 S1 도장박리	정착구 S1 정착구 열화
	
정착구 S1 정착구 열화	정착구 S1 캡파손
	
정착구 S1 캡파손	바닥판 S1 도장박리

30. 하나육교

1) 전경사진




측면 전경



바닥판 상면 전경



배수구 전경



계단부 전경



거더 전경



교각 전경


2) 주요 외관조사 사진

계단부 P2 부식	계단부 P2 부식
계단부 P2 투수콘 들뜸	계단부 P2 투수콘 들뜸
교각 P1 망상균열	교각 P1 망상균열 및 도장박리

	
교각 P1 파손	교각 P2 균열
	
교각 P2 망상균열	교각 P2 망상균열
-	-
-	-

31. 하산운교

1) 전경사진

	
측면 전경	교면포장 전경
	
신축이음 전경	아치 전경
	
바닥판 전경	교대 전경


2) 주요 외관조사 사진


	
거더 S1 G1 도장박리	거더 S1 G7 도장박리 및 부식
	
거더 S1 G10 도장박리 및 부식	교대 A1 균열 및 백태
	
교대 A1 낙발생	교대 A1 낙발생

	
교대 A1 박리	교대 A1 재료분리
	
교대 A1 균열	교대 A1 백태
	
교대 A2 균열	교대 A2 균열

	
교대 A2 균열	교대 A2 균열부 백태
	
교대 A2 균열부 백태	교대 A2 누수오염
	
교대 A2 날개벽 망상균열	교량받침 A1-SH1 플레이트 부식

	
교량받침 A1-SH3 플레이트 부식	교량받침 A1-SH9 플레이트 부식
	
교량받침 A2-SH2 플레이트 부식	교면포장 S1 소성변형
	
교면포장 S1 망상균열	교면포장 S1 박리

	
바닥판 S1 균열 및 백태	바닥판 S1 균열 및 백태
	
바닥판 S1 균열 및 백태	바닥판 S1 균열 및 백태
	
배수시설 S1 배수구 막힘	신축이음 A1 후타재 균열

	
신축이음 A2 본체 단차	신축이음 A2 본체 파손
	-
신축이음 A2 후타재 파손	-
-	-
-	-

32. 학교개육교

1) 전경사진



측면 전경




바닥판 상면 전경



아치부 전경



거더 전경




계단부 전경



교각 전경


2) 주요 외관조사 사진




계단부 P1 볼트부식




계단부 P1 도장박리 및 볼트부식




계단부 P1 부식



계단부 P1 투수콘 파손



계단부 P1 투수콘 파손



계단부 P2 부식

	
계단부 P2 부식	계단부 P2 투수콘 들뜸
	
계단부 P2 투수콘 들뜸	계단부 P2 볼트부식
	
교각 P1 균열 및 도장박리	교각 P1 균열 및 도장박리

	
교각 P1 망상균열	교각 P2 균열
	
교각 P2 도장박리	교각 P2 망상균열
	
바닥판 S1 P2 누수오염	바닥판 S1 P2 누수오염

33. 한절교


1) 전경사진



측면 전경



교면포장 전경



신축이음 전경



바닥판 전경



거더내부전경



교대 전경

2) 주요 외관조사 사진

	
교대 A1 균열	교대 A1 균열 및 백태
	
교대 A1 누수	교대 A1 도장박리
	
교대 A1 체수	교대 A1 폐자재적치

	
교대 A2 마감재 들뜸	교대 A2 균열
	
교대 A2 녹발생	교대 A2 도장박리
	
교대 A2 백태	교량받침 A1-SH1 플레이트 부식

	
교량받침 A2-SH2 플레이트 부식	교량받침 A2-SH7 플레이트 부식
	
교면포장 S1 파손	교면포장 S1 박리
	
보도부 S1 박리	신축이음 A1 후타재 파손


	
신축이음 A2 후타재 균열	신축이음 S1 후타재 파손 및 철근노출
	
거더외부 S1 G1 긁힘	거더외부 S1 G3 부식
	
거더외부 S1 G8 긁힘	배수시설 S1 배수관 부식

34. 해오름교

1) 전경사진

	
측면 전경	바닥판상면 전경
	
아치부 전경	바닥판 전경
	
교대 전경	교대 전경

2) 주요 외관조사 사진

	
교대 A1 도장박리	교대 A1 박리
	
교대 A2 균열	교대 A2 도장박리
	
교대 A2 이물질적치	교량받침 A1-SH1 받침콘크리트 도장박리

	
교량받침 A1-SH2 받침콘크리트 도장박리	교량받침 A2-SH2 받침콘크리트 도장박리
	
바닥판 상면 전구간 경미한 도장박리	바닥판 상면 전구간 경미한 도장박리
	
바닥판하면 S1 도장박리 및 부식	바닥판하면 S1 도장박리 및 부식

	
배수시설 A1 길이부족	배수시설 A2 길이부족
-	-
-	-
-	-
-	-