

1. 두밀육교

1) 전경사진




측면전경



바닥판 상면 전경




바닥판 전경



계단부 전경



하부전경



하부전경

2) 주요 외관조사 사진

	
교각 P1 볼트캡 유실	교각 P1 볼트캡 유실
	
교각 P1 볼트캡 유실	교각 P1 볼트캡 유실
-	
-	

2. 석운2교

1) 전경사진



측면전경



바닥판 상면 전경



배수구 전경



방호벽 전경



바닥판 전경



하부전경

2) 주요 외관조사 사진

	
교대 A1 균열 보수	교대 A2 균열 보수
	
교대 A2 재료분리 보수	교면포장 S1 망상균열
	
교면포장 S1 망상균열	교면포장 S1 토사퇴적 보수



연석 S1 난간 변형



연석 S1 난간 변형



연석 S1 철근노출 파손 보수



바닥판 S1 균열보수



바닥판 S1 균열보수



배수시설 S1 막힘 보수


3. 석운교

1) 전경사진

	
측면전경	교면포장전경
	
교명주 전경	바닥판 전경
	
하부전경	하부전경

2) 주요 외관조사 사진

	
교대 A2 균열	교대 A2 균열
	
교면포장 S1 아스콘 균열	교면포장 S1 아스콘 균열
	
교면포장 S1 아스콘 파손	연석 전구간 보수


	
연석 S1 교명주 파손 보수	바닥판 S1 균열
	
바닥판 S1 균열부 백태	바닥판 S1 마감재 박리
	
바닥판 S1 백태	배수시설 S1 유도배수 이음부 누수

4. 청계교

1) 전경사진

	
측면 전경	교면포장 전경
	
상부 방음벽 전경	바닥판 전경
	
하부전경	하부전경


2) 주요 외관조사 사진

	
바닥판 S1 균열	바닥판 S1 균열
	
바닥판 S1 긁힘	바닥판 S1 백태
	
바닥판 S1 실링재이격	교면포장 S1 측구 파손


	
방호벽 S1 균열	방호벽 S1 균열
	
방호벽 S1 백태	교대 A1 균열
	
교대 A1 백태	교대 A1 균열

5. 토공12교

1) 전경사진

	
측면전경	교면포장 전경
	
바닥판 전경	방음벽 전경
	
하부전경	하부전경

2) 주요 외관조사 사진

	
교면포장 S1 아스콘 균열	교면포장 S1 아스콘 균열
	
바닥판 S1 균형	바닥판 S1 백태
	
바닥판 S1 백태	방호벽 S1 균열

	
방호벽 S1 균열	배수시설 S1 배수구 막힘
	
교대 A1 목재 파손	교대 A2 마감재 파손
	
교대 A2 목재 파손	교대 A1 대리석 파손