

손상현황 사진첩


신월여의지하도로(인천방향)


1. 신월여의지하도로(인천방향) 본선 손상현황

			
위 치	신월여의지하도로(인천방향) 갭문	위 치	신월여의지하도로(인천방향) BOX구간
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	신월여의지하도로(인천방향) NATM구간	위 치	신월여의지하도로(인천방향) 풍도슬래브
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	신월여의지하도로(인천방향) 소화전	위 치	신월여의지하도로(인천방향) 횡갱
현 황	전경	현 황	전경

			
위 치	NATM구간	위 치	BOX구간
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	슬래브 S6	위 치	천단부 S35
현 황	누수(떨어짐)	현 황	박리
			
위 치	천단부 S84	위 치	천단부 S84
현 황	백태	현 황	파손 및 철근노출

			
위 치	천단부 S137	위 치	천단부 S161
현 황	백태, 누수(떨어짐)	현 황	누수(흐름)
			
위 치	천단부 S176	위 치	천단부 S191
현 황	재균열(Cw=0.5mm)	현 황	파손
			
위 치	천단부 S208	위 치	천단부 S333
현 황	박리	현 황	피복부족

			
위 치	천단부 S383	위 치	천단부 S393
현 황	균열 (Cw=0.5mm)	현 황	파손
			
위 치	천단부 S417	위 치	천단부 S532
현 황	백태	현 황	피복부족
			
위 치	천단부 S645	위 치	슬래브 S714
현 황	균열 (Cw=0.5mm)	현 황	누수(떨어짐)

			
위 치	풍도슬래브 하면	위 치	풍도슬래브 내부
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	풍도슬래브 상면	위 치	풍도슬래브 댐퍼 하부
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	측벽부 S28	위 치	측벽부 S35
현 황	누수(떨어짐)	현 황	균열(Cw=0.3mm)

			
위 치	측벽부 S87	위 치	측벽부 S128
현 황	누수(떨어짐)	현 황	누수(떨어짐)
			
위 치	측벽부 S137	위 치	측벽부 S145
현 황	누수(흐름, 토사유출)	현 황	타일탈락
			
위 치	측벽부 S162	위 치	측벽부 S357
현 황	누수(흐름)	현 황	파손 및 철근노출

			
위 치	측벽부 S381	위 치	측벽부 S480
현 황	백태	현 황	보수부 파손
			
위 치	포장부 S347	위 치	포장부 S637
현 황	파손	현 황	파손
			
위 치	공동구 S15	위 치	공동구 S312
현 황	파손	현 황	실란트미시공

			
위 치	공동구 S602	위 치	공동구 S680
현 황	덮개파손	현 황	덮개파손
			
위 치	배수시설 배수로	위 치	배수시설 배수구
현 황	전경	현 황	전경

2. 신월여의지하도로(인천방향) Ramp-D구간 손상현황

			
위 치	천단부 RAMP-D S8	위 치	천단부 RAMP-D S27
현 황	균열 (Cw=0.5mm)	현 황	누수흔적
			
위 치	슬래브 RAMP-D S57	위 치	슬래브 RAMP-D S8
현 황	백태	현 황	누수(떨어짐)
			
위 치	풍도슬래브 RAMP-D S47	위 치	풍도슬래브 RAMP-D S47
현 황	파손	현 황	몰탈 파손



			
위 치	풍도슬래브 RAMP-D S53	위 치	풍도슬래브 RAMP-D S53
현 황	몰탈 파손	현 황	댐퍼 변형
			
위 치	풍도슬래브 RAMP-D S53	위 치	풍도슬래브 RAMP-D S53
현 황	댐퍼 덮개탈락 및 파손	현 황	파손
			
위 치	풍도슬래브 RAMP-D S54	위 치	풍도슬래브 RAMP-D S54
현 황	파손	현 황	파손

			
위 치	풍도슬래브 RAMP-D S54	위 치	풍도슬래브 RAMP-D S54
현 황	파손	현 황	격벽 보수일시
			
위 치	측벽부 RAMP-D S19	위 치	측벽부 RAMP-D S26
현 황	파손	현 황	누수(떨어짐)
			
위 치	측벽부 RAMP-D S29	위 치	측벽부 RAMP-D S35
현 황	백태	현 황	누수(스며있음)

			
위 치	측벽부 RAMP-D S45	위 치	측벽부 RAMP-D S48
현 황	타일탈락	현 황	파손
			
위 치	포장부 RAMP-D S3	위 치	포장부 RAMP-D S26~28
현 황	파손	현 황	들뜸
			
위 치	공동구 RAMP-D S58	위 치	공동구 RAMP-D S59
현 황	뚫개파손	현 황	뚫개파손

			
위 치	배수시설 RAMP-D S57	위 치	배수시설 RAMP-D
현 황	유도배수관 길이부족	현 황	배수로 전경

3. 신월여의지하도로(인천방향) U-type구간 손상현황


			
위 치	U-type구간	위 치	U-type구간
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	U-type구간 RAMP	위 치	U-type구간 RAMP
현 황	전경	현 황	전경

4. 신월여의지하도로(인천방향) 부대시설 손상현황

			
위 치	횡갱 S39	위 치	횡갱 S57
현 황	누수(떨어짐)	현 황	누수(떨어짐)
			
위 치	횡갱 S84	위 치	횡갱 S122
현 황	누수(스며있음)	현 황	채수

5. 신월여의지하도로(인천방향) 기타시설 손상현황

			
위 치	소화수조(S5)	위 치	소화수조(S5)
현 황	벽체 누수 및 백태	현 황	벽체 누수 및 백태
			
위 치	소화수조(S5)	위 치	소화수조(S5)
현 황	슬래브 누수흔적	현 황	설비 전경
			
위 치	전기실(RAMP-D)	위 치	전기실(RAMP-D)
현 황	전경	현 황	누수 및 백태



위 치	전기실 (RAMP-D)
현 황	바닥 채수



위 치	전기실 (RAMP-D)
현 황	누수 및 백태



위 치	공기정화시설 (S706)
현 황	전경 (상태양호)



위 치	공기정화시설 (S706)
현 황	전경 (상태양호)



위 치	펌프실 (S3)
현 황	전경 (상태양호)




위 치	펌프실 (S3)
현 황	백태

			
위 치	방수문 (RAMP-D)	위 치	방수문 (RAMP-D)
현 황	내부 전경 (양호)	현 황	내부 전경 (양호)
			
위 치	방수문 (RAMP-D)	위 치	방수문 (RAMP-D)
현 황	내부 전경 (양호)	현 황	내부 전경 (양호)

6. 신월여의지하도로(인천방향) 부속시설 손상현황



위 치	부속시설
현 황	소화전 전경



위 치	부속시설
현 황	제트팬 전경



위 치	부속시설 S203
현 황	신호기 파손 보수실시



위 치	부속시설
현 황	CCTV 전경