




2025년 국도17호선 기타시설물 두교2교 등 30개소
정기안전점검용역

외 관 조 사 망 도


매산교

(주)명성엔지니어링

손상물량표

[illegible]

SECTION




五

	간 일		당상근일		재료분리	발 주 처 수원국토관리사무소	
	편지, 공동		바닥, 파손		열 화		용 역 명 2025년 국도17호선 기타시설을 두고2고 등 30개 정기안전점검용역
	누수, 체수		배 배		퇴적물		
	철근노출		침 하		그늘름		점 검 기 관 (주)명성엔지니어링
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	


손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	24년	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.2	2.0		1	2.00	m	
2	24년	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.2	3.0		1	3.00	m	
3	24년	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.2	2.0		1	2.00	m	
4	24년	바닥판	실런트 열화		18.0		1	18.00	m	
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										



KEY PLAN

← 진천방향




A1

A2

용인방향→

SECTION



범례

균열	방향균열	재료분리
편치, 공동	바리, 파손	열화
누수, 체수	배태	토적물
철근노출	침하	그늘음
부식	좌굴, 변형	기타

발주처 수원국토관리사무소



용역명 2025년 국도17호선 기타시설물 두교2교 등 30개소 정기안전점검용역

점검기관 (주)명성엔지니어링

도면번호 02


손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	24년	벽체	균열(0.3mm이상)	0.3	4.0		1	4.00	m	
2	24년	벽체	균열(0.3mm이상)	0.3	4.0		1	4.00	m	
3	24년	벽체	살린트 열화		3.0		1	3.00	m	
4	24년	벽체	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	1.00	m	
5	24년	벽체	균열(0.3mm이상)	0.3	4.0		1	4.00	m	
6	24년	벽체	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	1.00	m	
7	24년	벽체	균열(0.3mm이상)	0.3	3.0		1	3.00	m	
8	24년	벽체	균열(0.3mm이상)	0.3	1.0		1	1.00	m	
9	24년	벽체	균열(0.3mm이상)	0.3	1.5		1	1.50	m	
10	24년	벽체	균열(0.3mm이상)	0.3	1.0		1	1.00	m	
11	24년	벽체	균열(0.3mm이상)	0.3	1.0		1	1.00	m	
12	24년	벽체	균열(0.3mm이상)	0.3	3.5		1	3.50	m	
13	24년	벽체	균열(0.3mm이상)	0.3	3.0		1	3.00	m	
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										



KEY PLAN

← 진천방향




A1

A2

용인방향→

SECTION



범례

균열	양상균열	재료분리
편치, 공동	바리, 파손	열화
두수, 철수	배태	퇴적물
철근노출	침하	그늘음
부식	좌굴, 변형	기타

발주처 수원국토관리사무소

용역명 2025년 국도17호선 기타시설물 두교2교 등 30개소 정기안전점검용역

점검기관 (주)명성엔지니어링


도면번호 03

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

← 진천방향




A1

A2

→ 용인방향

SECTION

면
례

	관 열		팽창관열		재료분리
	편치, 공동		바리, 파손		열 화
	부수, 세수		배 태		퇴적물
	철근노출		점 하		그늘음
	부 식		좌굴, 변형		기 타

발 주 처 수원국토관리사무소

용 역 명 2025년 국도17호선 기타시설물 두교2교 등 30개소
정기안전점검용역

점 검 기 관 (주)명성엔지니어링

도 면 번 호