
1. 두 교2교

전 경



측면



교면포장



교대



바닥관하면



배수시설



설명판

손상사진

			
사진1	바닥판하면 박락 및 철근노출	사진2	전회
			
사진3	바닥판하면 박락	사진4	전회
			
사진5	바닥판하면 박리	사진6	전회

			
사진7	교량받침 플레이트 부식	사진8	전회
			
사진9	교량받침 고무재 들뜸	사진10	전회
			
사진11	교대 균열(폭 0.3mm미만)	사진12	전회

			
사진13	교대 백태	사진14	전회
			
사진15	교대 박리 보수 상태양호	사진16	전회
			
사진17	교대 철근노출 보수 상태양호	사진18	교대 실란트 이격



사진19

교면포장 포장파손



사진20

전회



사진21

방호벽 표면보수 상태양호



사진22

전회

