
4. 용 설2교

전 경




측면



교면포장



교대



바닥관하면



배수시설



교명판

손상사진



사진1

바닥판하면 박락 및 철근노출



사진2

전회



사진3

교대 누수흔적



사진4

전회



사진5

교면포장 포장파손



사진6

전회


			
사진7	신축이음 후타재 균열	사진8	전회
			
사진9	신축이음 본체 파손	사진10	전회
			
사진11	배수구 막힘	사진12	전회

			
사진13	방호벽 표면열화	사진14	방호벽 표면열화
			
사진15	점검로 설치필요	—	—