
8. 덕평1교

전 경



측면



교면포장



교대



교대



교명판




설명판

손상사진

			
사진1	중앙분리대 균열(폭 0.3mm이상)	사진2	전회
			
사진3	방호벽 균열(폭 0.3mm미만)	사진4	방호벽 파손
			
사진5	교면포장 아스콘균열	사진6	전회

			
사진7	바닥판하면 균열(폭 0.3mm미만)	사진8	바닥판하면 종조인트 백태
			
사진9	바닥판하면 균열부 백태	사진10	전회
			
사진11	바닥판하면 실란트 갈라짐	사진12	전회

			
사진13	교대 균열(폭 0.3mm미만)	사진14	전회
		-	
사진15	교대 망상균열		