
9. 청안2교

전 경




측면




교면포장



교대



바닥관하면



배수시설



교명판

손상사진

			
사진1	교면포장 아스콘 균열	사진2	전회
			
사진3	방호벽 균열	사진4	전회
			
사진5	방호벽 설명판 망실	사진6	방호벽 설명판망실


			
사진7	신축이음 후타재 파손	사진8	전회
			
사진9	배수시설 배수구 막힘	사진10	전회
			
사진11	바닥판하면 백태, 망상균열	사진12	전회


			
사진13	바닥판하면 층분리	사진14	거더 균열(폭 0.3mm미만)
			
사진15	거더 파손	사진16	전회
			
사진17	교대 균열(폭 0.3mm미만)	사진18	전회

	
사진19	교대 백태
	사진20
	전회

