
10. 청안1교

전 경



측면



교면포장



교대(A1)



교대(A2)



연석 및 난간



설명판

손상사진


			
사진1	차광웬스파손	사진2	전차
			
사진3	방호벽 균열(폭 0.3mm이상)	사진4	교면포장 아스콘 망상균열
			
사진5	교면포장 아스콘 균열	사진6	전회


			
사진7	바닥판 긁힘	사진8	전회
			
사진9	바닥판 파손	사진10	교대 균열(폭 0.3mm미만)
			
사진11	교대 균열(폭 0.3mm이상)	사진12	전회

			
사진13	교대 망상균열	사진14	전회