
11. 선돌교

전 경

	
측면	교면포장
	
교대(A1)	교대(A2)
	
연석 및 난간	교명판

손상사진



사진1

방호벽 균열(폭 0.3mm이상)



사진2

전차



사진3

방호벽 표면열화



사진4

방호벽 철근노출



사진5

방호벽 설명판 망실



사진6

교면포장 아스콘 망상균열


			
사진7	교면포장 아스콘 균열	사진8	전회
			
사진9	교면포장 포트홀	사진10	전회
			
사진11	바닥판 균열(폭 0.3mm미만)	사진12	전회

			
사진13	교대 균열(폭 0.3mm미만)	사진14	전회
			
사진15	교대 균열(폭 0.3mm이상)	사진16	전회