
12. 영릉1교

전 경

	
측면	교면포장
	
교대(A1)	교대(A2)
	
연석 및 난간	교명판

손상사진



사진1

방호벽 균열(폭 0.3mm이상)



사진2

전차



사진3

방호벽 균열부백태



사진4

전차



사진5

방호벽 망상균열



사진6

전차

			
사진7	방호벽 박락	사진8	전회
			
사진9	방호벽 철근노출	사진10	전회
			
사진11	교면포장 아스콘 망상균열	사진12	전회




			
사진13	교면포장 아스콘 균열	사진14	전회
			
사진15	바닥판 균열(폭 0.3mm이상)	사진16	전회
			
사진17	바닥판 균열(폭 0.3mm이상)	사진18	전회

			
사진19	교대 균열(폭 0.3mm이상)	사진20	전회
			
사진21	교대 실란트 갈라짐	사진22	전회
			
사진23	교대 백태	사진24	교대 박리

