
13. 궤춘IC RAMP-B교

전 경



측면



교면포장



교대



거더, 바닥판



배수시설



설명판

손상사진

			
사진1	방호벽 박리	사진2	방호벽 파손 및 철근노출
			
사진3	바닥판하면 망상균열	사진4	거더외부 도장균형
			
사진5	거더외부 부식	사진6	세로보 부식

	
사진7	교량받침 무수축물탈 균열
	
사진9	교량받침 무수축물탈 박락
	
사진11	교량받침 플레이트 부식
사진12	교량받침 플레이트 도장박리

			
사진13	신축이음 후타재 균열	사진14	신축이음 후타재 망상균열
			
사진15	신축이음 본체 부식	사진16	신축이음 차수판 볼트탈락
			
사진17	신축이음 본체 토사퇴적	사진18	배수시설 배수구 막힘

			
사진19	하부구조 균열(폭 0.3mm미만)	사진20	하부구조 균열부 백태
			
사진21	하부구조 망상균열	사진22	하부구조 박리