

17. 동진1교

전 경



측면



교면포장



교대



바닥판하면



배수시설



신축이음

손상사진


			
사진1	신축이음 후타재 파손	사진2	바닥판하면 박락
			
사진3	교대 균열(폭 0.3mm미만)	사진4	교대 균열(폭 0.3mm미만)
			
사진5	교대 박리	사진6	교대 박리, 누수흔적

			
사진7	교대 실란트 이격	사진8	점검로 설치필요

