
23. 송문3교

전 경

	
측면	교면포장
	
교대(A1)	교대(A2)
	
연석 및 난간	인도교

손상사진




사진1

교면포장 아스콘 균열



사진2

바닥판하면 균열



사진3

바닥판하면 백태



사진4

바닥판하면 재료분리



사진5

교대 균열(폭 0.3mm미만)



사진6

교대 백태

			
사진7	교대 굽힘	사진8	교대 재료분리
			
사진9	교대 박리	사진10	교대 박리

