
24. 양지2교

전 경

	
측면	교면포장
	
교대(A1)	교대(A2)
	
바닥판하면	인도교

손상사진

			
사진1	교면포장 아스콘 균열	사진2	연석 표면박리
			
사진3	연석 표면박리	사진4	교대 균열(폭 0.3mm미만)