
27. 신원육교

전 경



측면



교면포장



교대(A1)



교대(A2)



연석 및 난간



설명판

손상사진



사진1

연석 균열



사진2

연석 균열



사진3

연석 표면열화



사진4

전차



사진5


아스콘 균열



사진6

전차

			
사진7	바닥판하면 백태	사진8	전차
			
사진9	바닥판 철근노출	사진10	전차
			
사진11	교대 균열(폭 0.3mm미만)	사진12	전회

			
사진13	교대 굽힘	사진14	전회
			
사진15	교대 재료분리	—	—