
28. 백록육교

전 경



측면



교면포장



교대(A1)



교대(A2)



연석 및 난간



교명판

손상사진

	
사진1	사진2
연석 균열(폭 0.3mm미만)	연석 균열(폭 0.3mm미만)
	
사진3	사진4
연석 균열(폭 0.3mm이상)	전차
	
사진5	사진6
제원판 탈락	교면포장 아스콘 균열

			
사진7	아스콘 균열	사진8	전차
			
사진9	교대 균열(폭 0.3mm이상)	사진10	교대 균열(폭 0.3mm이상)
			
사진11	교대 망상균열	사진12	전회

	
사진13 교대 백태	사진14 전회
	
사진15 교대 박락, 박리	사진16 전회