
30. 강 천 육 교

전 경



측면



교면포장



교대(A1)



교대(A2)



연석 및 난간



설명판

손상사진



사진1

방호벽 균열(폭 0.3mm이상)



사진2

전차



사진3

방호벽 망상균열



사진4

중앙분리대 박리




사진5


중앙분리대 파손



사진6

교명판 오류

			
사진7	교면포장 아스콘 균열	사진8	전차
			
사진9	바닥판 균열부 백태	사진10	전차
			
사진11	바닥판 보수재박리	사진12	전차

			
사진13	난간 변형	사진14	전차
		—	
사진15	바닥판 누수	—	—