

시설물정기안전점검용역  
신월여의지하도로

〈신월여의지하도로〉

25.05

서울터널 (주) 명성엔지니어링

---

신월여의지하도로 2025년 상반기 정기안전점검 용역

**보 고 서**

---

< 신월여의지하도로 >

2025. 05

**서 울 터 널 주 식 회 사**

---

**점검기관 : (주)명성엔지니어링**

# 제 출 문

서울터널 주식회사 귀하

귀사와 계약 체결한 『안전점검(정기,정밀) 용역』 중 [신월여의지하도로 2025년 상반기 정기안전점검 용역]의 과업을 성실히 수행하고, 그 결과를 제출합니다.

2025년 05월

(주)명성엔지니어링

대표 : 김 선 무 (인)



# 신월여의지하도로(인천방향) 정기안전점검 결과표

| 가. 일반현황         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |          |                             |         |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|-----------------------------|---------|
| 용역명             | 신월여의지하도로 2025년 상반기 정기안전점검 용역                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             | 점검기간     | 2025. 01. 02 ~ 2025. 05. 30 |         |
| 관리주체명           | 신월여의지하도로 관리사무소                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | 대표자      | 박영호                         |         |
| 공동수급            | 독자수행 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             | 계약방법     | 일반경쟁                        |         |
| 시설물구분           | 터널                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             | 종류       | 도로터널                        | 종별 1종   |
| 준공일             | 2021년 04월 15일                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | 점검금액(천원) | 9,840                       | 안전등급 양호 |
| 시설물위치           | 서울 영등포구 영등포동7가 94-411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             | 시설물규모    | 연장 7,085m, 2차로              |         |
| 나. 점검 실시결과 현황   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |          |                             |         |
| 중대결함            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |          |                             |         |
| 점검<br>주요결과      | <div>- 본선 라이닝(슬래브, 벽체) 균열, 재균열, 망상균열, 균열부백태, 굽힘, 누수, 누수 흔적, 단면불량, 박락, 박리, 백태, 보수미흡, 철근노출, 층분리, 파손, 피복부족, 보수부 재손상 등</div> <div>- RAMP 라이닝(슬래브, 벽체) 균열, 망상균열, 누수, 누수흔적, 백태, 파손, 박리, 타일탈락</div> <div>- RAMP 풍도슬래브 파손, 몰탈 파손, 댐퍼 손상</div> <div>- 접속터널 누수, 체수, 백태</div> <div>- 공동구 파손, 덮개파손, 덮개탈락</div> <div>- 포장부 균열, 망상균열, 파손, 들뜸, 박리, 체수</div> <div>- U-type 옹벽 상태양호</div> <div>- 인접구조물 누수, 백태, 체수, 누수흔적</div> |                             |          |                             |         |
| 주요<br>보수·보강     | 표면처리, 주입보수, 단면보수, 누수보수, 재설치, 정비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |          |                             |         |
| 다. 책임(참여)기술자 현황 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |          |                             |         |
| 구분              | 성명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 과업 참여기간                     |          | 기술등급                        |         |
| 책임기술자           | 이상훈                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2025. 01. 02 ~ 2025. 05. 30 |          | 특급기술자                       |         |
| 참여기술자           | 황상윤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2025. 01. 02 ~ 2025. 05. 30 |          | 특급기술자                       |         |
| 참여기술자           | 양주윤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2025. 01. 02 ~ 2025. 05. 30 |          | 초급기술자                       |         |
| 참여기술자           | 손기영                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2025. 01. 02 ~ 2025. 05. 30 |          | 초급기술자                       |         |
| 참여기술자           | 전희균                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2025. 01. 02 ~ 2025. 05. 30 |          | 초급기술자                       |         |
| 참여기술자           | 이석진                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2025. 01. 02 ~ 2025. 05. 30 |          | 초급기술자                       |         |
| 라. 참고사항         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |          |                             |         |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |          |                             |         |

# 신월여의지하도로(인천방향) 정기안전점검표

|       |                |        |                |
|-------|----------------|--------|----------------|
| 시설물명  | 신월여의지하도로(인천방향) | 관리주체   | 신월여의지하도로 관리사무소 |
| 준공년월일 | 2021년 04월 15일  | 최근 점검일 | 2024년 12월 13일  |

| 점 검 항 목    |                                                                                 |                     | 점 검 결 과                                                                                            |                                                                            |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 기본<br>시설물  | 개문                                                                              |                     | · 양호                                                                                               |                                                                            |
|            | 본선                                                                              | 라이닝<br>(슬래브,<br>벽체) | · 균열, 재균열, 망상균열, 균열부백태, 굽힘, 누수, 누수흔적,<br>단면불량, 박락, 박리, 백태, 보수미흡, 철근노출, 층분리, 파손,<br>피복부족, 보수부 재손상 등 |                                                                            |
|            |                                                                                 | 풍도슬래브               | · 양호                                                                                               |                                                                            |
|            | RAMP                                                                            | 라이닝<br>(슬래브,<br>벽체) | · 균열, 망상균열, 누수, 누수흔적, 백태, 파손, 박리, 타일탈락                                                             |                                                                            |
|            |                                                                                 | 풍도슬래브               | · 파손, 몰탈 파손, 댐퍼 손상                                                                                 |                                                                            |
|            | 배수상태                                                                            |                     | · 양호                                                                                               |                                                                            |
| 부대<br>시설물  | 접속터널 (연락갱 횡갱 등)                                                                 |                     | · 누수, 체수, 백태                                                                                       |                                                                            |
|            | 옹벽                                                                              |                     | · 양호                                                                                               |                                                                            |
|            | 비탈면(사면보호시설 포함 등)                                                                |                     | · 없음                                                                                               |                                                                            |
|            | 공동구                                                                             |                     | · 파손, 덮개파손, 덮개탈락                                                                                   |                                                                            |
|            | 공중이<br>이용하는 부위 <input checked="" type="checkbox"/> 유 <input type="checkbox"/> 무 |                     | · 양호                                                                                               | <input type="checkbox"/> 보수필요<br><input checked="" type="checkbox"/> 보수불필요 |
| 터널<br>주변 등 | 인접구조물                                                                           |                     | · 누수, 백태, 체수, 누수흔적                                                                                 |                                                                            |
|            | 근접시공 여부                                                                         |                     | · 양호                                                                                               |                                                                            |
|            | 주변 환경                                                                           |                     | · 양호                                                                                               |                                                                            |
|            | 노면                                                                              |                     | · 균열, 망상균열, 파손, 들뜸, 박리, 체수                                                                         |                                                                            |
|            | 조명                                                                              |                     | · 양호                                                                                               |                                                                            |
| 기     타    |                                                                                 |                     | · 양호                                                                                               |                                                                            |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 특기사항   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 점검자 의견 | 신월여의지하도로(인천방향)의 외관조사 결과 라이닝(슬래브,벽체) 균열, 재균열, 망상균열, 균열부백태, 굽힘, 누수, 누수흔적, 단면불량, 박락, 박리, 백태, 보수미흡, 철근노출, 층분리, 파손, 피복부족, 보수부 재손상, 풍도슬래브 파손, 몰탈 파손, 댐퍼 손상, 공동구 파손, 덮개파손, 횡갱 누수, 체수, 포장 균열, 파손, 들뜸, 체수 등의 손상이 조사되었으며, 조사된 손상은 건조수축, 온도변화, 시공미흡, 우수유입, 높이제한 미준수 차량 진입 등에 의한 손상으로 판단되며, 내구성 및 주행차량의 안정성 확보를 위한 보수, 정비 및 지속적인 주의관찰이 요구된다. |

점검일자 : 2025년 03월 13일

점검자 : 이 상 훈

# 신월여의지하도로(인천방향) 정기안전점검 실시결과 요약표

| 구 분     |                  | 점검 결과                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 조치 필요사항                             |
|---------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 기본 시설 물 | 갱문 상태            | · 양호                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 주의관찰                                |
|         | 본선               | 라이닝 (슬래브, 벽체)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 표면처리<br>주입보수<br>단면보수<br>누수보수<br>재설치 |
|         |                  | 풍도슬래브                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |
|         | RAMP             | 라이닝 (슬래브, 벽체)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |
|         |                  | 풍도슬래브                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |
|         | 배수상태             | · 양호                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 주의관찰                                |
| 부대 시설 물 | 접속터널 (연락갱, 횡갱 등) | · 누수, 체수, 백태                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 누수보수                                |
|         | 옹벽               | · 양호                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 주의관찰                                |
|         | 공동구              | · 파손<br>· 덮개파손, 덮개탈락                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 단면보수<br>재설치                         |
|         | 공중이 이용하는 부위      | · 양호                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 주의관찰                                |
| 터널 주변   | 인접구조물            | · 누수, 백태, 체수, 누수흔적                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 누수보수                                |
|         | 근접시공 여부          | · 양호                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 주의관찰                                |
|         | 주변환경             | · 양호                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 주의관찰                                |
|         | 포장부              | · 균열, 망상균열, 파손, 들뜸, 박리, 체수                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 주의관찰                                |
|         | 조명               | · 양호                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 주의관찰                                |
|         | 기타               | · 양호                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 주의관찰                                |
| 점검자 의견  |                  | 신월여의지하도로(인천방향)의 외관조사 결과 라이닝(슬래브,벽체) 균열, 재균열, 망상균열, 균열부백태, 굽힘, 누수, 누수흔적, 단면불량, 박락, 박리, 백태, 보수미흡, 철근노출, 층분리, 파손, 피복부족, 보수부 재손상, 풍도슬래브 파손, 몰탈 파손, 댐퍼 손상, 공동구 파손, 덮개파손, 횡갱 누수, 체수, 포장 균열, 파손, 들뜸, 체수 등의 손상이 조사되었으며, 조사된 손상은 건조수축, 온도변화, 시공미흡, 우수유입, 높이제한 미준수 차량 진입 등에 의한 손상으로 판단되며, 내구성 및 주행차량의 안정성 확보를 위한 보수, 정비 및 지속적인 주의관찰이 요구된다. |                                     |

# 신월여의지하도로(여의도방향) 정기안전점검 결과표

| 가. 일반현황         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                             |       |    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------|----|
| 용역명             | 신월여의지하도로 2025년 상반기 정기안전점검 용역                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 점검기간                        | 2025. 01. 02 ~ 2025. 05. 30 |       |    |
| 관리주체명           | 신월여의지하도로 관리사무소                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 대표자                         | 박영호                         |       |    |
| 공동수급            | 독자수행 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 계약방법                        | 일반경쟁                        |       |    |
| 시설물구분           | 터널                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 종류                          | 도로터널                        | 종별    | 1종 |
| 준공일             | 2021년 04월 15일                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 점검금액<br>(천원)                | 9,839                       | 안전등급  | 양호 |
| 시설물 위치          | 서울 영등포구 영등포동7가 94-411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 시설물 규모                      | 연장 7,111m, 2차로              |       |    |
| 나. 점검 실시결과 현황   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                             |       |    |
| 중대결함            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                             |       |    |
| 점검<br>주요결과      | <div>- 본선 라이닝(슬래브, 벽체) 균열, 재균열, 망상균열, 백태, 균열부백태, 누수, 누수흔적, 충분리, 박리, 박락, 철근노출, 파손, 단면불량, 피복부족, 타일탈락, 거푸집 미제거 등</div> <div>- 본선 풍도슬래브 파손</div> <div>- RAMP 라이닝(슬래브, 벽체) 균열, 망상균열, 백태, 균열부백태, 누수, 누수흔적, 박리, 박락, 파손, 단면불량, 타일탈락, 보수부 박락</div> <div>- RAMP 풍도슬래브 내부 자재적치</div> <div>- 접속터널 횡갱 체수, 누수, 공기정화시설 균열, 누수 및 누수흔적, 체수, 백태, 충분리, 피복부족 등</div> <div>- 공동구 균열, 백태, 굽힘, 파손, 체수, 덮개파손, 덮개탈락</div> <div>- 포장부 포장 균열, 망상균열, 파손, 보수부 파손, 들뜸, 표면불량 등</div> <div>- U-type 옹벽 타일균열, 타일탈락</div> <div>- 인접구조물 균열, 누수, 누수흔적, 백태, 피복부족, 체수</div> <div>- 방음터널 상태 양호</div> |                             |                             |       |    |
| 주요<br>보수·보강     | 표면처리, 주입보수, 단면보수, 누수보수, 재설치, 정비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                             |       |    |
| 다. 책임(참여)기술자 현황 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                             |       |    |
| 구분              | 성명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 과업 참여기간                     |                             | 기술등급  |    |
| 책임기술자           | 이상훈                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2025. 01. 02 ~ 2025. 05. 30 |                             | 특급기술자 |    |
| 참여기술자           | 황상운                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2025. 01. 02 ~ 2025. 05. 30 |                             | 특급기술자 |    |
| 참여기술자           | 양주윤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2025. 01. 02 ~ 2025. 05. 30 |                             | 초급기술자 |    |
| 참여기술자           | 손기영                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2025. 01. 02 ~ 2025. 05. 30 |                             | 초급기술자 |    |
| 참여기술자           | 전희균                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2025. 01. 02 ~ 2025. 05. 30 |                             | 초급기술자 |    |
| 참여기술자           | 이석진                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2025. 01. 02 ~ 2025. 05. 30 |                             | 초급기술자 |    |
| 라. 참고사항         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                             |       |    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                             |       |    |

신월여의지하도로(여의도방향) 정기안전점검표

|           |                 |        |                |
|-----------|-----------------|--------|----------------|
| 시설물명      | 신월여의지하도로(여의도방향) | 관리주체   | 신월여의지하도로 관리사무소 |
| 준 공 년 월 일 | 2021년 04월 15일   | 최근 점검일 | 2024년 12월 13일  |

| 점 검 항 목    |                     |                     | 점 검 결 과                                                                                  |                                                                            |
|------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 기본<br>시설물  | 갱문                  |                     | · 양호                                                                                     |                                                                            |
|            | 본선                  | 라이닝<br>(슬래브,<br>벽체) | · 균열, 재균열, 망상균열, 백태, 균열부백태, 누수, 누수흔적, 층분리, 박리, 박락, 철근노출, 파손, 단면불량, 피복부족, 타일탈락, 거푸집 미제거 등 |                                                                            |
|            |                     | 풍도슬래브               | · 파손                                                                                     |                                                                            |
|            | RAMP                | 라이닝<br>(슬래브,<br>벽체) | · 균열, 망상균열, 백태, 균열부백태, 누수, 누수흔적, 박리, 박락, 파손, 단면불량, 타일탈락, 보수부 박락                          |                                                                            |
|            |                     | 풍도슬래브               | · 내부 자재적치                                                                                |                                                                            |
|            | 배수상태                |                     | · 양호                                                                                     |                                                                            |
| 부대<br>시설물  | 접속터널 (연락갱 횡갱 등)     |                     | · 횡갱 채수, 누수<br>· 공기정화시설 균열, 누수 및 누수흔적, 채수, 백태, 층분리, 피복부족 등                               |                                                                            |
|            | 옹벽                  |                     | · 타일균열, 타일탈락                                                                             |                                                                            |
|            | 비탈면(낙석방지시설 접합토 등)   |                     | · 없음                                                                                     |                                                                            |
|            | 공동구                 |                     | · 균열, 백태, 굽힘, 파손, 채수, 덮개파손, 덮개탈락                                                         |                                                                            |
|            | 공중이<br>이용하는 부위 ■유□무 |                     | · 양호                                                                                     | <input type="checkbox"/> 보수필요<br><input checked="" type="checkbox"/> 보수불필요 |
| 터널<br>주변 등 | 인접구조물               |                     | · 누수, 백태, 채수                                                                             |                                                                            |
|            | 근접시공 여부             |                     | · 양호                                                                                     |                                                                            |
|            | 주변 환경               |                     | · 양호                                                                                     |                                                                            |
|            | 노면                  |                     | · 포장 균열, 망상균열, 파손, 보수부 파손, 들뜸, 표면불량 등                                                    |                                                                            |
|            | 조명                  |                     | · 양호                                                                                     |                                                                            |
| 기     타    |                     |                     | · 방음터널 상태 양호                                                                             |                                                                            |

| 특기사항   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 점검자 의견 | 신월여의지하도로(여의도방향)의 외관조사 결과 기 발생한 손상에 대하여 일부 보수가 실시되었으나 라이닝(슬래브,벽체) 균열, 재균열, 망상균열, 백태, 균열부백태, 누수, 누수흔적, 층분리, 박리, 박락, 철근노출, 파손, 단면불량, 타일탈락, 공동구 균열, 백태, 굽힘, 파손, 채수, 덮개파손, 덮개탈락, 포장 포장 균열, 망상균열, 파손, 보수부 파손, 들뜸, 횡갱 누수, 공기정화시설 누수, 백태 등의 손상이 조사되었으며, 조사된 손상은 건조수축, 온도변화, 시공미흡, 우수유입, 높이제한 미준수 차량 진입 등에 의한 손상으로 판단되며, 내구성 및 주행차량의 안정성 확보를 위한 보수 및 지속적인 주의관찰이 요구된다. |

점검일자 : 2025년 03월 13일




점검자 : 이 상 훈




# 신월여의지하도로(여의도방향) 정기안전점검 실시결과 요약표

| 구 분    |                  | 점검 결과                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 조치 필요사항                      |
|--------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 기본 시설물 | 갯문 상태            | · 양호                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 주의관찰                         |
|        | 본선               | 라이닝 (슬래브, 벽체)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 표면처리<br>주입보수<br>누수보수<br>단면보수 |
|        |                  | 풍도슬래브                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |
|        | RAMP             | 라이닝 (슬래브, 벽체)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |
|        |                  | 풍도슬래브                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |
|        | 배수상태             | · 양호                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 주의관찰                         |
| 부대 시설물 | 접속터널 (연락갱, 횡갱 등) | · 횡갱 체수, 누수<br>· 공기정화시설 균열, 누수 및 누수흔적, 체수, 백태, 충분리, 피복부족 등                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 표면처리<br>주입보수<br>단면보수<br>누수보수 |
|        | 옹벽               | · 타일균열, 타일탈락                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 단면보수<br>재설치                  |
|        | 공동구              | · 균열, 백태, 굽힘, 파손, 체수, 덮개파손, 덮개탈락                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 재설치<br>단면보수                  |
|        | 공중이 이용하는 부위      | · 양호                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 주의관찰                         |
| 터널 주변  | 인접구조물            | · 누수, 백태, 체수                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 누수보수<br>표면처리                 |
|        | 근접시공 여부          | · 양호                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 주의관찰                         |
|        | 주변환경             | · 양호                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 주의관찰                         |
|        | 포장부              | · 포장 균열, 망상균열, 파손, 보수부 파손, 들뜸, 표면불량 등                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 주입보수<br>단면보수                 |
|        | 조명               | · 양호                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 주의관찰                         |
|        | 기타               | · 방음터널 상태 양호                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 주의관찰                         |
| 점검자 의견 |                  | 신월여의지하도로(여의도방향)의 외관조사 결과 기 발생한 손상에 대하여 일부 보수가 실시되었으나 라이닝(슬래브,벽체) 균열, 재균열, 망상균열, 백태, 균열부백태, 누수, 누수흔적, 충분리, 박리, 박락, 철근노출, 파손, 단면불량, 타일탈락, 공동구 균열, 백태, 굽힘, 파손, 체수, 덮개파손, 덮개탈락, 포장 포장 균열, 망상균열, 파손, 보수부 파손, 들뜸, 횡갱 누수, 공기정화시설 누수, 백태 등의 손상이 조사되었으며, 조사된 손상은 건조수축, 온도변화, 시공미흡, 우수유입, 높이제한 미준수 차량 진입 등에 의한 손상으로 판단되며, 내구성 및 주행차량의 안정성 확보를 위한 보수 및 지속적인 주의관찰이 요구된다. |                              |

# 참 여 기 술 진

| 참여 구분     | 참여 분야         | 소 속            | 자 격 | 성 명   | 참여 기간                         | 비고                                                                                    |
|-----------|---------------|----------------|-----|-------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 책임<br>기술자 | 과업 총괄         | (주)명성<br>엔지니어링 | 특급  | 이 상 훈 | 2025. 01. 02<br>~2025. 05. 30 |    |
| 참여<br>기술자 | 현장조사<br>보고서작성 | “              | 특급  | 황 상 윤 | 2025. 01. 02<br>~2025. 05. 30 |    |
|           | 현장조사<br>보고서작성 | “              | 초급  | 양 주 윤 | 2025. 01. 02<br>~2025. 05. 30 |    |
|           | 현장조사<br>보고서작성 | “              | 초급  | 손 기 영 | 2025. 01. 02<br>~2025. 05. 30 |   |
|           | 현장조사<br>보고서작성 | “              | 초급  | 전 희 균 | 2025. 01. 02<br>~2025. 05. 30 |  |
|           | 현장조사<br>보고서작성 | “              | 초급  | 이 석 진 | 2025. 01. 02<br>~2025. 05. 30 |  |

# 위치도





## 전경사진 (인천방향)



신월여의지하도로(인천방향) 갭문



신월여의지하도로(인천방향) BOX구간



신월여의지하도로(인천방향) NATM구간



신월여의지하도로(인천방향) 풍도슬래브




신월여의지하도로(인천방향) 소화전



신월여의지하도로(인천방향) 횡갱

## 전경사진 (여의도방향)



신월여의지하도로 (여의도방향) 진입부




신월여의지하도로 (여의도방향) BOX구간



신월여의지하도로 (여의도방향) NATM구간



신월여의지하도로 (여의도방향) 풍도슬래브



신월여의지하도로 (여의도방향) 제트팬



신월여의지하도로 (여의도방향) 횡갱

# 요 약 문

## 1.1 과업의 목적

● 본 과업은 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제11조와 「시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침」 및 「시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침」에 의거하여 실시하는 정기안전점검으로 세심한 외관조사 수준으로 점검을 실시하여 시설물의 기능적 상태를 파악하고 시설물의 현재의 사용 요건을 계속 만족시키고 있는지를 확인하는데 그 목적이 있다.

## 1.2 대상시설물 현황

| 순번 | 시설물명                | 준공일        | 제 원   |      |     |
|----|---------------------|------------|-------|------|-----|
|    |                     |            | 연장(m) | 폭(m) | 차로  |
| 1  | 신월여의지하도로<br>(인천방향)  | 2021.04.15 | 7,085 | 6.5  | 2차로 |
| 2  | 신월여의지하도로<br>(여의도방향) | 2021.04.15 | 7,111 | 6.5  | 2차로 |

## 1.3 과업의 범위

- 현장답사 및 관련자료 수집·검토
- 정기안전점검(육안점검)
- 조사결과 검토 및 분석
- 유지관리방안 제시
- 보고서 작성 및 시설물정보관리종합시스템(FMS) 입력

## 1.4 과업기간

| 구 분 | 수행 기간                       | 비고 |
|-----|-----------------------------|----|
| 전 체 | 2025. 01. 02 ~ 2025. 05. 30 |    |

# 1.5 결과 요약

| 구분 | 터널명             | 터널현황     |          |           |     |    | 점검내용   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                           |               |     |                                         |                |                                                          |    |                     |    |                                                                                                                                                    | 비고 |
|----|-----------------|----------|----------|-----------|-----|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-----------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|----|---------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |                 | 준공<br>년도 | 구조<br>형식 | 연장<br>(m) | 차로  | 종별 | 기본 시설물 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 부대 시설물                                                                    |               |     |                                         |                | 터널 주변                                                    |    |                     |    | 주요 조치 필요사항                                                                                                                                         |    |
|    |                 |          |          |           |     |    | 개문     | 라이닝                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 배수상태 | 접속터널                                                                      | 옹벽            | 비탈면 | 공동구                                     | 공중이<br>이용하는 부위 | 포장부                                                      | 조명 | 인접구조물               | 기타 |                                                                                                                                                    |    |
| 1  | 신월여의지하도로(인천방향)  | 2021     | NATM     | 7,085     | 2차로 | 1종 | 양호     | 본선<br>라이닝(슬래브,<br>벽체) 균열,<br>재균열, 망상균열,<br>균열부백태, 굽힘,<br>누수, 누수흔적,<br>단면불량, 박락,<br>박리, 백태,<br>보수미흡,<br>철근노출, 충분리,<br>파손, 피복부족,<br>보수부 재손상 등<br><br>RAMP<br>라이닝(슬래브,<br>벽체) 균열,<br>망상균열, 누수,<br>누수흔적, 백태,<br>파손, 박리,<br>타일탈락<br>풍도슬래브 파손,<br>몰탈 파손, 댐퍼<br>손상                                 | 양호   | 횡강<br>누수, 체수,<br>백태                                                       | 양호            | 없음  | 파손, 덮개파손,<br>덮개탈락                       | 양호             | 균열,<br>망상균열,<br>파손,<br>들뜸,<br>박리, 체수                     | 양호 | 누수, 백태, 체수,<br>누수흔적 | 양호 | ■ 균열, 재균열, 망상균열<br>→ 표면처리, 주입보수<br>■ 누수, 체수, 백태, 누수흔적<br>→ 누수보수, 표면처리, 주의관찰<br>■ 파손, 박리, 박락 등 단면손상<br>→ 단면보수<br>■ 타일탈락 → 재설치<br>■ 덮개파손, 덮개탈락 → 재설치 |    |
| 2  | 신월여의지하도로(여의도방향) | 2021     | NATM     | 7,111     | 2차로 | 1종 | 양호     | 본선<br>라이닝(슬래브,<br>벽체) 균열,<br>재균열, 망상균열,<br>백태, 균열부백태,<br>누수, 누수흔적,<br>충분리, 박리,<br>박락, 철근노출,<br>파손, 단면불량,<br>피복부족,<br>타일탈락, 거꾸집<br>미제거 등,<br>풍도슬래브 파손<br><br>RAMP<br>라이닝(슬래브,<br>벽체) 균열,<br>망상균열, 백태,<br>균열부백태, 누수,<br>누수흔적, 박리,<br>박락, 파손,<br>단면불량,<br>타일탈락, 보수부<br>박락,<br>풍도슬래브 내부<br>자재적치 | 양호   | 횡강<br>체수, 누수<br><br>공기정화시설<br>균열, 누수 및<br>누수흔적, 체수,<br>백태, 충분리,<br>피복부족 등 | 타일균열,<br>타일탈락 | 없음  | 균열, 백태,<br>굽힘, 파손,<br>체수, 덮개파손,<br>덮개탈락 | 양호             | 포장 균열,<br>망상균열,<br>파손,<br>보수부<br>파손,<br>들뜸,<br>표면불량<br>등 | 양호 | 누수, 백태, 체수          | 양호 | ■ 균열, 재균열, 망상균열<br>→ 표면처리, 주입보수<br>■ 누수, 체수, 백태, 누수흔적<br>→ 누수보수, 표면처리, 주의관찰<br>■ 파손, 박리, 박락 등 단면손상<br>→ 단면보수<br>■ 타일탈락 → 재설치<br>■ 덮개파손, 덮개탈락 → 재설치 |    |

# 목 차

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 제1장 과업 개요 .....             | 1  |
| 1.1 과업 목적 .....             | 2  |
| 1.2 과업 범위 및 내용 .....        | 2  |
| 1.2.1 과업 범위 .....           | 2  |
| 1.2.2 과업 내용 .....           | 2  |
| 1.3 과업 기간 .....             | 3  |
| 1.4 과업 수행 흐름도 .....         | 4  |
| 1.5 사용장비의 현황 .....          | 4  |
| 제2장 정기안전점검 결과 .....         | 5  |
| 2.1 신월여의지하도로(인천방향) .....    | 6  |
| 2.1.1 전경 사진 .....           | 6  |
| 2.1.2 현황표 .....             | 7  |
| 2.1.3 유지관리 이력사항 .....       | 8  |
| 2.1.4 관련도면 .....            | 9  |
| 2.1.5 시설물 정기안전점검 결과 .....   | 20 |
| 2.1.6 정기안전점검표 .....         | 42 |
| 2.1.7 실시결과 요약표 .....        | 43 |
| 2.1.8 차기 점검시 중점 점검 부위 ..... | 44 |
| 2.1.9 종합결론 .....            | 45 |
| 2.2 신월여의지하도로(여의도방향) .....   | 46 |
| 2.2.1 전경 사진 .....           | 46 |
| 2.2.2 현황표 .....             | 47 |
| 2.2.3 유지관리 이력사항 .....       | 48 |
| 2.2.4 관련도면 .....            | 49 |
| 2.2.5 시설물 정기안전점검 결과 .....   | 57 |
| 2.2.6 정기안전점검표 .....         | 84 |
| 2.2.7 실시결과 요약표 .....        | 85 |
| 2.2.8 차기 점검시 중점 점검 부위 ..... | 86 |
| 2.2.9 종합결론 .....            | 87 |

부록

－ 사진첩



# 제1장 과업 개요

- 1.1 과업의 목적
- 1.2 과업의 범위 및 내용
- 1.3 과업 기간
- 1.4 과업 수행 흐름도
- 1.5 사용장비의 현황

# 제1장 과업 개요

## 1.1 과업 목적

본 과업은 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제11조와 「시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침」 및 「시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침」에 의거하여 실시하는 정기안전점검으로 세심한 외관조사 수준으로 점검을 실시하여 시설물의 기능적 상태를 파악하고 시설물의 현재의 사용 요건을 계속 만족시키고 있는지를 확인하는데 그 목적이 있다.

## 1.2 과업 범위 및 내용

### 1.2.1 과업 범위

[대상시설물 현황]

| NO | 터널명                 | 위치                    | 준공<br>년도 | 구조<br>형식 | 연장(m) | 차로 | 종별 | 비고 |
|----|---------------------|-----------------------|----------|----------|-------|----|----|----|
| 1  | 신월여의지하도로<br>(인천방향)  | 서울 영등포구 영등포동7가 94-411 | 2021     | NATM     | 7,085 | 2  | 1종 |    |
| 2  | 신월여의지하도로<br>(여의도방향) | 서울 영등포구 영등포동7가 94-411 | 2021     | NATM     | 7,111 | 2  | 1종 |    |

### 1.2.2 과업 내용

- 1) 관련자료 수집 및 분석
- 2) 정기안전점검(육안점검)
- 3) 조사결과 검토 및 분석
- 4) 유지관리방안 제시
- 5) 보고서 작성 및 시설물정보관리종합시스템(FMS) 입력

### 1.3 과업 기간


▣ 과업 기간 : 2025. 01. 02 ~ 2025. 05. 30

[과업 공정표]

| 구 분           | 01월 02일~ | 03월 17일~ | 비 고                    |
|---------------|----------|----------|------------------------|
| － 과업 착수준비     |          |          |                        |
| 1. 착수 및 자료수집  |          |          | － 01/02 착수             |
| 2. 현장조사       |          |          | － 03/11~03/14<br>3팀 운영 |
| 3. 보고서 작성     |          |          | － 05/30 준공예정           |
| 4. 준공, FMS 등재 |          |          | － 05/30이후<br>FMS입력     |
| 공정률 누계(%)     | 50       | 100      |                        |

## 1.4 과업 수행 흐름도

[정기안전점검 업무 흐름도]



## 1.5 사용장비의 현황

본 과업을 수행하기 위하여 사용한 주요 점검장비는 다음과 같다.

[주요 사용장비]

| 장 비 명      |                     | 규 격                                                        | 용 도    | 활용방법                                | 사 진                                                                                   | 비고 |
|------------|---------------------|------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 균 열<br>측정기 | PEAK<br>2028<br>10X | -                                                          | 균열폭 측정 | 균열폭의 크기와<br>길이를 확대렌즈를<br>통해 육안으로 확인 |  |    |
| 기타         |                     | 카메라, 줄자, 안전장구, 작업용사다리, 점검망치, 무전기, 개인 안전장비(안전모, 안전화, 신호봉 등) |        |                                     |                                                                                       |    |

## 제2장 정기안전점검 결과

2.1 신월여의지하도로 (인천방향)

2.2 신월여의지하도로 (여의도방향)

## 2.1 신월여의지하도로 (인천방향)

### 2.1.1 전경 사진

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |
| <p>신월여의지하도로(인천방향) 갭문</p>                                                            | <p>신월여의지하도로(인천방향) BOX구간</p>                                                          |
|   |   |
| <p>신월여의지하도로(인천방향) NATM구간</p>                                                        | <p>신월여의지하도로(인천방향) 풍도슬래브</p>                                                          |
|  |  |
| <p>신월여의지하도로(인천방향) 소화전</p>                                                           | <p>신월여의지하도로(인천방향) 횡갱</p>                                                             |

### 2.1.2 현황표

|         |                                                 |           |                             |
|---------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|
| 시 설 물 명 | 신월여의지하도로(인천방향)                                  | 시 설 물 번 호 | TU2021-0000020              |
| 노 선 명   | 국회대로                                            | 시 행 청     | 서울특별시                       |
| 시 점     | 서울특별시 영등포구<br>영등포동7가 94-411                     | 중 점       | 서울특별시 양천구 신월동<br>신월IC       |
| 터 널 형 식 | NATM + BOX형                                     | 관 리 주 체   | 신월여의지하도로 관리사무소              |
| 차 선 수   | 2차로<br>(RAMP연결부 3차로)                            | 환 기 방 식   | 수직갱 종류식, 집중배연식              |
| 연 장     | 7,085.0m                                        | 설 계 사     | (주)삼보기술단 외 2개사              |
| 내 공 단 면 | B : 11.63m, H : 6.29m<br>(풍도슬래브 H=3.0m)         | 시 공 사     | 디엘이앤씨(주), 현대건설(주)<br>외 5개사  |
| 배 수 형 식 | 배수식(측벽·중앙 배수관)                                  | 감 리 사     | (주)동부엔지니어링, (주)유신<br>외 12개사 |
| 종단 기울기  | 0.5%<br>(시·중점 : 6.96%)                          | 착 공       | 2015년 10월 16일               |
| 최소곡선반경  | R=300m                                          | 준 공       | 2021년 04월 15일               |
| 연 결 통 로 | 피난연락갱, 수직갱                                      | 갱 문 형 식   | 면벽식                         |
| 주 요 공 법 | NATM                                            | 보 조 공 법   | 강판단단그라우팅                    |
| 기 타     | 설계도서(有), 내진설계여부(有), 환기구덮개유무(有)<br>중평면도(관련도면 참조) |           |                             |

### 2.1.3 유지관리 이력사항

#### 1) 점검 이력


| NO | 점검 기간                       | 점검 구분  | 등급 | 비고 |
|----|-----------------------------|--------|----|----|
| 1  | 2021. 03. 02 ~ 2021. 03. 31 | 초기점검   | A  |    |
| 2  | 2021. 12. 20 ~ 2021. 12. 31 | 정기안전점검 | 양호 |    |
| 3  | 2022. 06. 22 ~ 2022. 06. 30 | 정기안전점검 | 양호 |    |
| 4  | 2022. 10. 04 ~ 2022. 12. 30 | 정기안전점검 | 양호 |    |
| 5  | 2023. 04. 17 ~ 2023. 06. 30 | 정기안전점검 | 양호 |    |
| 6  | 2023. 10. 17 ~ 2023. 12. 22 | 정기안전점검 | 양호 |    |
| 7  | 2024. 01. 02 ~ 2024. 04. 15 | 정밀안전점검 | B  |    |
| 8  | 2024. 10. 29 ~ 2024. 12. 13 | 정기안전점검 | 양호 |    |


#### 2) 보수 이력

| NO | 보수 일자                          | 보수 내용                                                                | 비 고 |
|----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|
| 1  | 2023. 04. 05                   | 2공구 2021년 및 2022년 본선/램프 구조물<br>하자보수공사 - 균열, 백태, 누수 파손 등              |     |
| 2  | 2024. 01. 05                   | 2공구 2023년 정기안전 및 하자점검 하자보수공사 -<br>라이닝 균열, 파손, 누수, 백태, 공동구 균열, 포장들뜸 등 |     |
| 3  | 2024. 11. 16<br>~ 2024. 12. 27 | 2공구 2022, 2023년 정기점검 하자보수공사 -<br>본선/램프/공기정화시설/전기실 외                  |     |
| 4  |                                |                                                                      |     |
| 5  |                                |                                                                      |     |


























[illegible]







## 시점별 BOX 일반도 (1)

 $S = 1 : 100$ 

| 사 업 명               | 주 가 명 | 자 영 기 | 시정세입금과<br>국고채입금과 | 부여세입금과<br>국고채입금과 | 분 계 | 국 가              | 장 성 일     | 속 계       | 도 민          | 호 민      |
|---------------------|-------|-------|------------------|------------------|-----|------------------|-----------|-----------|--------------|----------|
| 서울저렴포터널 민간투자사업 실시계획 | 서울특별시 | 서울특별시 | 조남승              | 김진일              | 조남승 | 국고채입금과<br>국고채입금과 | 2016. 10. | S-1 : 100 | BOX 일련번호 (1) | S-ST-010 |

### 2.1.5 시설물 정기안전점검 결과


#### 가. 갯문

갯문에 대한 외관조사 결과, 특별한 손상이 없는 양호한 상태로 조사되었다.

|                                                                                   |         |                                                                                    |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  |         |  |         |
| 위 치                                                                               | 진입부(시점) | 위 치                                                                                | 진출부(종점) |
| 현 황                                                                               | 전경      | 현 황                                                                                | 전경      |

#### 나. 본선구간

신월여의지하도로(인천방향) 본선구간은 시·종점부 BOX구간과 NATM구간으로 시공되어 있다.

|                                                                                     |        |                                                                                      |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  |        |  |       |
| 위 치                                                                                 | NATM구간 | 위 치                                                                                  | BOX구간 |
| 현 황                                                                                 | 전경     | 현 황                                                                                  | 전경    |



1) 천단부(슬래브)

천단부(슬래브)에 대한 외관조사 결과, 기 발생한 손상에 대하여 일부 보수가 실시되었으나, 신규 및 미보수된 균열 및 재균열(0.3mm미만, 이상), 누수, 누수흔적, 백태, 균열부백태, 파손, 박리, 층분리, 철근노출, 피복부족, 단면불량 등의 손상이 확인되었다. 조사된 손상은 건조수축, 온도변화, 시공미흡, 거푸집 조기탈형, 우수유입, 보수미흡 등에 의해 발생한 것으로 판단되며, 내구성 확보차원에서 보수 및 진전여부에 대한 주의관찰을 실시하는 것이 필요하다. 보수부의 경우 추후 주기적인 점검을 통하여 재손상 발생 여부 확인이 필요하다.

|                                                                                     |         |                                                                                      |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|   |         |   |              |
| 위 치                                                                                 | 슬래브 S1  | 위 치                                                                                  | 천단부 S73      |
| 현 황                                                                                 | 누수(떨어짐) | 현 황                                                                                  | 균열(Cw=0.3mm) |
|  |         |  |              |
| 위 치                                                                                 | 천단부 S84 | 위 치                                                                                  | 천단부 S127     |
| 현 황                                                                                 | 철근노출    | 현 황                                                                                  | 백태           |

|                                                                                     |               |                                                                                      |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|    |               |    |          |
| 위 치                                                                                 | 천단부 S132      | 위 치                                                                                  | 천단부 S168 |
| 현 황                                                                                 | 재균열(Cw=0.5mm) | 현 황                                                                                  | 충분리      |
|   |               |   |          |
| 위 치                                                                                 | 천단부 S181      | 위 치                                                                                  | 천단부 S216 |
| 현 황                                                                                 | 파손            | 현 황                                                                                  | 누수(흐름)   |
|  |               |  |          |
| 위 치                                                                                 | 천단부 S223      | 위 치                                                                                  | 천단부 S338 |
| 현 황                                                                                 | 망상균열          | 현 황                                                                                  | 피복부족     |



|                                                                                     |                |                                                                                      |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    |                |    |               |
| 위 치                                                                                 | 천단부 S419       | 위 치                                                                                  | 천단부 S520      |
| 현 황                                                                                 | 층분리            | 현 황                                                                                  | 균열 (Cw=0.3mm) |
|   |                |   |               |
| 위 치                                                                                 | 천단부 S636       | 위 치                                                                                  | 천단부 S92       |
| 현 황                                                                                 | 재균열 (Cw=0.5mm) | 현 황                                                                                  | 균열 보수 실시      |
|  |                |  |               |
| 위 치                                                                                 | 슬래브 S714       | 위 치                                                                                  | 슬래브 S714      |
| 현 황                                                                                 | 누수(떨어짐)_보수미흡   | 현 황                                                                                  | 균열부백태 보수 실시   |

2) 풍도슬래브

풍도슬래브에 대한 외관조사 결과, 특별한 손상이 없는 양호한 상태로 조사되었다.

|                                                                                     |          |                                                                                      |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|    |          |    |          |
| 위 치                                                                                 | 풍도슬래브 하면 | 위 치                                                                                  | 풍도슬래브 내부 |
| 현 황                                                                                 | 전경       | 현 황                                                                                  | 전경       |
|  |          |  |          |
| 위 치                                                                                 | 풍도슬래브 상면 | 위 치                                                                                  | 풍도슬래브 내부 |
| 현 황                                                                                 | 전경       | 현 황                                                                                  | 전경       |

### 3) 측벽부

측벽부에 대한 외관조사 결과, 기 발생한 손상에 대하여 일부 보수가 실시되었으나, 신규 및 미보수된 균열, 백태, 누수, 파손, 철근노출, 박리, 박락, 재료분리, 타일탈락 등의 손상이 조사되었다. 조사된 손상은 건조수축, 온도변화, 시공미흡, 우수유입 등에 의해 발생된 것으로 판단되며, 미관 및 내구성 확보 차원의 보수 및 진전 여부에 대한 지속적인 주의관찰이 필요하다. 추후 누수에 대하여 손상의 진전시 보수대책을 수립하는 것이 요구된다.

|                                                                                     |         |                                                                                      |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|   |         |   |              |
| 위 치                                                                                 | 측벽부 S29 | 위 치                                                                                  | 측벽부 S35      |
| 현 황                                                                                 | 누수(떨어짐) | 현 황                                                                                  | 균열(Cw=0.3mm) |
|  |         |  |              |
| 위 치                                                                                 | 측벽부 S90 | 위 치                                                                                  | 측벽부 S126     |
| 현 황                                                                                 | 누수(떨어짐) | 현 황                                                                                  | 백태           |



|                                                                                     |           |                                                                                      |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|    |           |    |          |
| 위 치                                                                                 | 측벽부 S146  | 위 치                                                                                  | 측벽부 S196 |
| 현 황                                                                                 | 타일탈락      | 현 황                                                                                  | 층분리      |
|   |           |   |          |
| 위 치                                                                                 | 측벽부 S357  | 위 치                                                                                  | 측벽부 S381 |
| 현 황                                                                                 | 파손 및 철근노출 | 현 황                                                                                  | 백태       |
|  |           |  |          |
| 위 치                                                                                 | 측벽부 S453  | 위 치                                                                                  | 측벽부 S572 |
| 현 황                                                                                 | 보수부 파손    | 현 황                                                                                  | 균열 보수실시  |

#### 4) 포장부

콘크리트로 시공된 포장부에 대한 외관조사 결과, 기 발생한 손상에 대하여 일부 보수가 실시되었으나, 미보수된 포장 균열, 망상균열, 파손, 박리, 들뜸 등이 조사되었다. 조사된 손상중 차량통행에 영향을 줄 수 있는 손상들의 경우 소파보수를 실시하고, 그 외 손상은 정도가 미미하므로 주의관찰을 실시하며, 진전시 차량 통행시 안전에 영향을 미칠수 있으므로 보수대책 수립이 요구된다.

|                                                                                    |          |                                                                                     |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  |          |  |              |
| 위 치                                                                                | 포장부 S168 | 위 치                                                                                 | 포장부 S208~211 |
| 현 황                                                                                | 파손       | 현 황                                                                                 | 들뜸           |

#### 5) 공동구


공동구에 대한 외관조사 결과, 기 발생한 손상에 대하여 일부 보수가 실시되었으나, 신규 및 미보수된 균열, 파손, 덮개파손, 탈락, 실란트미시공이 일부 조사되었다. 조사된 손상은 유지보수 작업자의 안전을 위해 보수 및 정비를 실시하는 것이 필요하다.

|                                                                                     |                                                                                      |     |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
|  |  |     |          |
| 위 치                                                                                 | 공동구 S391                                                                             | 위 치 | 공동구 S627 |
| 현 황                                                                                 | 파손                                                                                   | 현 황 | 덮개파손     |

|                                                                                   |          |                                                                                    |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  |          |  |             |
| 위 치                                                                               | 공동구 S685 | 위 치                                                                                | 공동구 S312    |
| 현 황                                                                               | 뒹개탈락     | 현 황                                                                                | 실란트미시공 보수실시 |

#### 6) 배수시설

배수시설에 대한 외관조사 결과, 특별한 손상이 없는 양호한 상태로 조사되었다.


|                                                                                     |          |                                                                                      |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  |          |  |          |
| 위 치                                                                                 | 배수시설 배수로 | 위 치                                                                                  | 배수시설 배수구 |
| 현 황                                                                                 | 전경       | 현 황                                                                                  | 전경       |



## 다. RAMP구간


### 1) 천단부(슬래브)

천단부(슬래브)에 대한 외관조사 결과, 기 발생한 손상에 대하여 일부 보수가 실시되었으나, 미보수된 균열(0.3mm이상), 망상균열, 백태, 누수, 누수흔적이 일부 조사되었으며, 내구성 확보차원에서 보수 및 진전여부에 대한 주의관찰을 실시하는 것이 필요하다.

|                                                                                     |                |                                                                                      |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|   |                |   |                |
| 위 치                                                                                 | 천단부 RAMP-D S2  | 위 치                                                                                  | 천단부 RAMP-D S27 |
| 현 황                                                                                 | 균열(Cw=0.5mm)   | 현 황                                                                                  | 누수흔적           |
|  |                |  |                |
| 위 치                                                                                 | 슬래브 RAMP-D S58 | 위 치                                                                                  | 슬래브 RAMP-D S60 |
| 현 황                                                                                 | 누수(떨어짐)        | 현 황                                                                                  | 백태             |

2) 풍도슬래브

풍도슬래브에 대한 외관조사 결과, 기 발생한 파손, 몰탈 파손, 댐퍼 손상(변형, 고정볼트 탈락 및 파손 등)이 조사되었다. 조사된 손상은 시공미흡, 외부충격(차량충돌) 등에 의해 발생한 것으로 판단되며, 내구성 확보차원에서 단면보수를 실시하는 것이 요구된다. RAMP-D BOX구간에서 풍도슬래브 구간으로 높이가 낮아지는 지점에 중차량의 충돌이 잦으므로 이에 대한 높이제한시설 설치 등의 유지관리가 필요하다.

|                                                                                     |                  |                                                                                      |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|   |                  |   |                  |
| 위 치                                                                                 | 풍도슬래브 RAMP-D S47 | 위 치                                                                                  | 풍도슬래브 RAMP-D S47 |
| 현 황                                                                                 | 파손               | 현 황                                                                                  | 몰탈 파손            |
|  |                  |  |                  |
| 위 치                                                                                 | 풍도슬래브 RAMP-D S53 | 위 치                                                                                  | 풍도슬래브 RAMP-D S53 |
| 현 황                                                                                 | 댐퍼 고정볼트 탈락 및 파손  | 현 황                                                                                  | 댐퍼 덮개탈락 및 파손     |

|                                                                                     |                  |                                                                                      |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    |                  |    |                  |
| 위 치                                                                                 | 풍도슬래브 RAMP-D S53 | 위 치                                                                                  | 풍도슬래브 RAMP-D S53 |
| 현 황                                                                                 | 댐퍼 변형            | 현 황                                                                                  | 파손               |
|   |                  |   |                  |
| 위 치                                                                                 | 풍도슬래브 RAMP-D S54 | 위 치                                                                                  | 풍도슬래브 RAMP-D S54 |
| 현 황                                                                                 | 파손               | 현 황                                                                                  | 파손               |
|  |                  |  |                  |
| 위 치                                                                                 | 풍도슬래브 RAMP-D S54 | 위 치                                                                                  | 풍도슬래브 RAMP-D S54 |
| 현 황                                                                                 | 파손               | 현 황                                                                                  | 격벽 보수 실시         |



### 3) 측벽부

측벽부에 대한 외관조사 결과, 기 발생한 손상에 대하여 일부 보수가 실시되었으나, 신규 및 미보수된 누수 및 누수흔적, 박리, 파손, 백태, 타일탈락 등의 손상이 조사되었다. 조사된 손상은 부착강도 저하, 시공미흡, 우수유입, 보수미흡 등에 의해 발생한 것으로 판단되며, 미관 및 내구성 확보 차원의 보수, 정비(재시공) 및 진전 여부에 대한 지속적인 주의관찰이 필요하다. 보수전 타일의 시공상태 점검이 필요하며, 추후 누수에 대한 손상의 진전시 보수대책을 수립하는 것이 요구된다.

|                                                                                     |                |                                                                                      |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|   |                |   |                |
| 위 치                                                                                 | 측벽부 RAMP-D S14 | 위 치                                                                                  | 측벽부 RAMP-D S19 |
| 현 황                                                                                 | 누수(스며있음)       | 현 황                                                                                  | 파손             |
|  |                |  |                |
| 위 치                                                                                 | 측벽부 RAMP-D S21 | 위 치                                                                                  | 측벽부 RAMP-D S28 |
| 현 황                                                                                 | 타일탈락           | 현 황                                                                                  | 백태             |

|                                                                                   |                |                                                                                    |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  |                |  |                |
| 위 치                                                                               | 측벽부 RAMP-D S28 | 위 치                                                                                | 측벽부 RAMP-D S57 |
| 현 황                                                                               | 누수(떨어짐)        | 현 황                                                                                | 누수(떨어짐)        |

#### 4) 포장부

포장부에 대한 외관조사 결과, 포장 파손, 들뜸에 대한 하자보수가 실시되었으며, 기 발생한 체수는 현재 양호한 상태로 확인되었다. 포장부는 전반적으로 양호한 상태이며, 공용기간 경과시 보수부 재손상 및 우천시 체수부 확인이 필요할 것으로 판단된다.

|                                                                                     |                |                                                                                      |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  |                |  |               |
| 위 치                                                                                 | 포장부 RAMP-D S45 | 위 치                                                                                  | 포장부 RAMP-D S3 |
| 현 황                                                                                 | 체수(점검일 상태양호)   | 현 황                                                                                  | 파손 보수실시       |




### 5) 공동구

공동구에 대한 외관조사 결과, 파손, 덮개파손이 일부 조사되었다. 조사된 손상은 유지보수 작업자의 안전을 위해 보수 및 정비를 실시하는 것이 필요하다.

|                                                                                   |                |                                                                                    |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  |                |  |                |
| 위 치                                                                               | 공동구 RAMP-D S58 | 위 치                                                                                | 공동구 RAMP-D S59 |
| 현 황                                                                               | 덮개파손           | 현 황                                                                                | 덮개파손           |





### 6) 배수시설

배수시설에 대한 외관조사 결과, 전반적으로 양호한 상태이나 유도배수관 누수, 길이부족이 조사되었다. 조사된 손상은 진전여부에 대한 주의관찰이 요구되며, 추후 배수관 연장, 정비를 통한 보수가 필요하다.

|                                                                                     |                |                                                                                      |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  |                |  |                 |
| 위 치                                                                                 | 배수시설 RAMP-D S5 | 위 치                                                                                  | 배수시설 RAMP-D S57 |
| 현 황                                                                                 | 유도배수관 누수       | 현 황                                                                                  | 유도배수관 길이부족      |

라. U-type구간


타일로 마감처리된 U-type구간의 외관조사 결과, 전반적으로 양호한 상태로 조사되었으며, 추후 신규 손상 발생에 대한 주기적인 점검이 요구된다.

|                                                                                     |               |                                                                                      |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    |               |    |               |
| 위 치                                                                                 | U-type구간      | 위 치                                                                                  | U-type구간      |
| 현 황                                                                                 | 전경            | 현 황                                                                                  | 전경            |
|  |               |  |               |
| 위 치                                                                                 | U-type구간 RAMP | 위 치                                                                                  | U-type구간 RAMP |
| 현 황                                                                                 | 전경            | 현 황                                                                                  | 전경            |

## 마. 부대시설

### 1) 횡갱

횡갱에 대한 외관조사 결과, 누수, 체수, 백태가 일부 조사되었다. 조사된 손상은 손상의 진전여부에 대한 주의관찰을 실시하며, 손상의 진전시 보수대책을 수립하는 것이 요구된다.

|                                                                                     |         |                                                                                      |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|   |         |   |         |
| 위 치                                                                                 | 횡갱 S39  | 위 치                                                                                  | 횡갱 S122 |
| 현 황                                                                                 | 누수(떨어짐) | 현 황                                                                                  | 체수      |
|  |         |  |         |
| 위 치                                                                                 | 횡갱 S144 | 위 치                                                                                  | 횡갱 S160 |
| 현 황                                                                                 | 누수(떨어짐) | 현 황                                                                                  | 누수(떨어짐) |



## 2) 기타시설

본 지하도로내 펌프실(S3), 소화수조(S6), 공기정화시설(S706), 방수문, 전기실(RAMP-D) 등이 시공되어 있다. 외관조사 결과, 기 발생한 손상에 대하여 일부 보수가 실시되었으며, 펌프실 백태, 소화수조 누수, RAMP-D 전기실 채수가 조사되었다. 조사된 손상은 진전여부에 대한 주의관찰을 실시하며, 진전시 누수에 대한 보수대책을 수립하는 것이 요구된다. 공용기간 경과시 누수 보수부의 손상 발생 여부에 대한 주의관찰이 필요하다.

|                                                                                     |                 |                                                                                      |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|   |                 |   |              |
| 위 치                                                                                 | 소화수조(S6)        | 위 치                                                                                  | 소화수조(S6)     |
| 현 황                                                                                 | 전경              | 현 황                                                                                  | 슬래브 누수(스며있음) |
|  |                 |  |              |
| 위 치                                                                                 | 소화수조(S6)        | 위 치                                                                                  | 소화수조(S6)     |
| 현 황                                                                                 | 벽체 누수 및 백태 보수실시 | 현 황                                                                                  | 슬래브 누수 보수실시  |

|                                                                                     |               |                                                                                      |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    |               |    |               |
| 위 치                                                                                 | 전기실 (RAMP-D)  | 위 치                                                                                  | 전기실 (RAMP-D)  |
| 현 황                                                                                 | 전경            | 현 황                                                                                  | 바닥 채수         |
|   |               |   |               |
| 위 치                                                                                 | 전기실 (RAMP-D)  | 위 치                                                                                  | 전기실 (RAMP-D)  |
| 현 황                                                                                 | 바닥 채수         | 현 황                                                                                  | 누수 및 백태 보수실시  |
|  |               |  |               |
| 위 치                                                                                 | 공기정화시설 (S706) | 위 치                                                                                  | 공기정화시설 (S706) |
| 현 황                                                                                 | 전경 (상태양호)     | 현 황                                                                                  | 전경 (상태양호)     |



|                                                                                     |             |                                                                                      |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|    |             |    |             |
| 위 치                                                                                 | 펌프실(S3)     | 위 치                                                                                  | 펌프실(S3)     |
| 현 황                                                                                 | 전경(상태양호)    | 현 황                                                                                  | 백태          |
|   |             |   |             |
| 위 치                                                                                 | 방수문(RAMP-D) | 위 치                                                                                  | 방수문(RAMP-D) |
| 현 황                                                                                 | 외부 전경(양호)   | 현 황                                                                                  | 내부 전경(양호)   |
|  |             |  |             |
| 위 치                                                                                 | 방수문(RAMP-D) | 위 치                                                                                  | 방수문(RAMP-D) |
| 현 황                                                                                 | 내부 전경(양호)   | 현 황                                                                                  | 내부 전경(양호)   |

바. 부속시설(소화전, 제트팬, 신호기(VMS) 등)

부속시설에 대한 외관조사 결과, 소화전, 제트팬, 신호기 등은 전반적으로 양호한 상태로 확인되었으며, 신호기 파손 등의 손상을 방지하기 위해 중차량 통행 제한을 위해 높이제한시설 설치 등을 고려해야 한다.

|                                                                                     |             |                                                                                      |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|    |             |    |         |
| 위 치                                                                                 | 부속시설        | 위 치                                                                                  | 부속시설    |
| 현 황                                                                                 | 소화전 전경      | 현 황                                                                                  | 제트팬 전경  |
|  |             |  |         |
| 위 치                                                                                 | 부속시설        | 위 치                                                                                  | 부속시설    |
| 현 황                                                                                 | 신호기 파손 보수실시 | 현 황                                                                                  | CCTV 전경 |

### 사. 공중이 이용하는 부위

공중이 이용하는 부위는 추락방지시설, 도로포장, 도로부 신축이음부, 환기구 등의 덮개가 있다.

#### 1) 도로포장

공중이 이용하는 부위 중 도로포장은 “나. 본선구간 4) 포장부”, “다. RAMP구간 4) 포장부”에 기입된 사항으로 대체하였다.

#### 2) 환기구 등의 덮개

공중이 이용하는 부위 중 환기구 등의 덮개는 “나. 본선구간 5) 공동구”, “다. RAMP구간 5) 공동구”에 기입된 사항으로 대체하였다.

#### 3) 추락방지시설, 도로부 신축이음부

공중이 이용하는 부위 중 추락방지시설, 도로부 신축이음부는 미설치된 상태이다.

### 2.1.6 정기안전점검표

|           |                |        |                |
|-----------|----------------|--------|----------------|
| 시설물명      | 신월여의지하도로(인천방향) | 관리주체   | 신월여의지하도로 관리사무소 |
| 준 공 년 월 일 | 2021년 04월 15일  | 최근 점검일 | 2024년 12월 13일  |

| 점 검 항 목    |                     |                     | 점 검 결 과                                                                                            |                                                                            |
|------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 기본<br>시설물  | 개문                  |                     | · 양호                                                                                               |                                                                            |
|            | 본선                  | 라이닝<br>(슬래브,<br>벽체) | · 균열, 재균열, 망상균열, 균열부백태, 굽힘, 누수, 누수흔적,<br>단면불량, 박락, 박리, 백태, 보수미흡, 철근노출, 층분리, 파손,<br>피복부족, 보수부 재손상 등 |                                                                            |
|            |                     | 풍도슬래브               | · 양호                                                                                               |                                                                            |
|            | RAMP                | 라이닝<br>(슬래브,<br>벽체) | · 균열, 망상균열, 누수, 누수흔적, 백태, 파손, 박리, 타일탈락                                                             |                                                                            |
|            |                     | 풍도슬래브               | · 파손, 몰탈 파손, 댐퍼 손상                                                                                 |                                                                            |
|            | 배수상태                |                     | · 양호                                                                                               |                                                                            |
| 부대<br>시설물  | 접속터널 (연락갱, 황갱 등)    |                     | · 누수, 체수, 백태                                                                                       |                                                                            |
|            | 옹벽                  |                     | · 양호                                                                                               |                                                                            |
|            | 비탈면(낙토보호시설 점검포함 등)  |                     | · 없음                                                                                               |                                                                            |
|            | 공동구                 |                     | · 파손, 덮개파손, 덮개탈락                                                                                   |                                                                            |
|            | 공중이<br>이용하는 부위 ■유□무 |                     | · 양호                                                                                               | <input type="checkbox"/> 보수필요<br><input checked="" type="checkbox"/> 보수불필요 |
| 터널<br>주변 등 | 인접구조물               |                     | · 누수, 백태, 체수, 누수흔적                                                                                 |                                                                            |
|            | 근접시공 여부             |                     | · 양호                                                                                               |                                                                            |
|            | 주변 환경               |                     | · 양호                                                                                               |                                                                            |
|            | 노면                  |                     | · 균열, 망상균열, 파손, 들뜸, 박리, 체수                                                                         |                                                                            |
|            | 조명                  |                     | · 양호                                                                                               |                                                                            |
| 기     타    |                     |                     | · 양호                                                                                               |                                                                            |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 특기사항   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 점검자 의견 | <p>신월여의지하도로(인천방향)의 외관조사 결과 라이닝(슬래브,벽체) 균열, 재균열, 망상균열, 균열부백태, 굽힘, 누수, 누수흔적, 단면불량, 박락, 박리, 백태, 보수미흡, 철근노출, 층분리, 파손, 피복부족, 보수부 재손상, 풍도슬래브 파손, 몰탈 파손, 댐퍼 손상, 공동구 파손, 덮개파손, 황갱 누수, 체수, 포장 균열, 파손, 들뜸, 체수 등의 손상이 조사되었으며, 조사된 손상은 건조수축, 온도변화, 시공미흡, 우수유입, 높이제한 미준수 차량 진입 등에 의한 손상으로 판단되며, 내구성 및 주행차량의 안정성 확보를 위한 보수, 정비 및 지속적인 주의관찰이 요구된다.</p> |

점검일자 : 2025년 03월 13일

점검자 : 이 상 훈

## 2.1.7 실시결과 요약표

| 구 분    |                  | 점검 결과                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 조치 필요사항                             |
|--------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 기본 시설물 | 갯문 상태            | · 양호                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 주의관찰                                |
|        | 본선               | 라이닝 (슬래브, 벽체)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 표면처리<br>주입보수<br>단면보수<br>누수보수<br>재설치 |
|        |                  | 풍도슬래브                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |
|        | RAMP             | 라이닝 (슬래브, 벽체)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |
|        |                  | 풍도슬래브                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |
|        | 배수상태             | · 양호                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 주의관찰                                |
| 부대 시설물 | 접속터널 (연락갱, 횡갱 등) | · 누수, 체수, 백태                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 누수보수                                |
|        | 옹벽               | · 양호                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 주의관찰                                |
|        | 공동구              | · 파손<br>· 덮개파손, 덮개탈락                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 단면보수<br>재설치                         |
|        | 공중이 이용하는 부위      | · 양호                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 주의관찰                                |
| 터널 주변  | 인접구조물            | · 누수, 백태, 체수, 누수흔적                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 누수보수                                |
|        | 근접시공 여부          | · 양호                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 주의관찰                                |
|        | 주변환경             | · 양호                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 주의관찰                                |
|        | 포장부              | · 균열, 망상균열, 파손, 들뜸, 박리, 체수                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 주의관찰                                |
|        | 조명               | · 양호                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 주의관찰                                |
|        | 기타               | · 양호                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 주의관찰                                |
| 점검자 의견 |                  | 신원여의지하도로(인천방향)의 외관조사 결과 라이닝(슬래브,벽체) 균열, 재균열, 망상균열, 균열부백태, 굽힘, 누수, 누수흔적, 단면불량, 박락, 박리, 백태, 보수미흡, 철근노출, 충분리, 파손, 피복부족, 보수부 재손상, 풍도슬래브 파손, 몰탈 파손, 댐퍼 손상, 공동구 파손, 덮개파손, 횡갱 누수, 체수, 포장 균열, 파손, 들뜸, 체수 등의 손상이 조사되었으며, 조사된 손상은 건조수축, 온도변화, 시공미흡, 우수유입, 높이제한 미준수 차량 진입 등에 의한 손상으로 판단되며, 내구성 및 주행차량의 안정성 확보를 위한 보수, 정비 및 지속적인 주의관찰이 요구된다. |                                     |



### 2.1.8 차기 점검시 중점 점검 부위

|                                                                                     |                   |                                                                                      |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    |                   |    |                     |
| 위 치                                                                                 | 천단부 S84           | 위 치                                                                                  | 천단부 S216            |
| 현 황                                                                                 | 철근노출 - 진전여부 확인    | 현 황                                                                                  | 누수(흐름) - 진전여부 확인    |
|   |                   |   |                     |
| 위 치                                                                                 | 측벽부 S90           | 위 치                                                                                  | 측벽부 S357            |
| 현 황                                                                                 | 누수(떨어짐) - 진전여부 확인 | 현 황                                                                                  | 파손 및 철근노출 - 진전여부 확인 |
|  |                   |  |                     |
| 위 치                                                                                 | 측벽부 S381          | 위 치                                                                                  | 측벽부 RAMP-D S57      |
| 현 황                                                                                 | 백태 - 진전여부 확인      | 현 황                                                                                  | 누수(떨어짐) - 진전여부 확인   |

### 2.1.9 종합결론

#### 1) 종합결론

신월여의지하도로(인천방향)는 2021년 4월 15일에 준공되고, 서울특별시 영등포구 영등포동7가 94-411에 위치한 1층 지하도로로 현재 기능발휘에 지장이 없는 상태이다.

신월여의지하도로(인천방향)의 외관조사 결과 라이닝(슬래브, 벽체) 균열, 재균열, 망상 균열, 균열부백태, 굽힘, 누수, 누수흔적, 단면불량, 박락, 박리, 백태, 보수미흡, 철근노출, 층분리, 파손, 피복부족, 보수부 재손상, 풍도슬래브 파손, 몰탈 파손, 댐퍼 손상, 공동구 파손, 덮개파손, 횡갱 누수, 체수, 포장 균열, 파손, 들뜸, 체수 등의 손상이 조사되었으며, 조사된 손상은 건조수축, 온도변화, 시공미흡, 우수유입, 높이제한 미준수 차량 진입 등에 의한 손상으로 판단되며, 내구성 및 주행차량의 안정성 확보를 위한 보수, 정비 및 지속적인 주의관찰이 요구된다.

본 지하도로는 조사된 손상에 대하여 보수, 정비를 실시하고, 지속적인 점검으로 손상의 진전유무를 확인, 진전시 조치를 취하는 것이 효율적인 유지관리로 판단된다.

#### 2) 구조물의 안전등급



본 시설물의 정기점검 외관조사 결과, 양호로 평가된다.

#### 3) 긴급점검 및 정밀안전진단 필요여부

현재 본 시설물은 긴급점검 및 정밀안전진단이 필요 없는 상태이다.

## 2.2 신월여의지하도로 (여의도방향)

### 2.2.1 전경 사진

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |
| <p>신월여의지하도로(여의도방향) 진입부</p>                                                          | <p>신월여의지하도로(여의도방향) BOX구간</p>                                                         |
|   |   |
| <p>신월여의지하도로(여의도방향) NATM구간</p>                                                       | <p>신월여의지하도로(여의도방향) 풍도슬래브</p>                                                         |
|  |  |
| <p>신월여의지하도로(여의도방향) 제트팬</p>                                                          | <p>신월여의지하도로(여의도방향) 횡갱</p>                                                            |

## 2.2.2 현황표

|         |                                                 |           |                             |
|---------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|
| 시 설 물 명 | 신월여의지하도로(여의도방향)                                 | 시 설 물 번 호 | TU2021-0000019              |
| 노 선 명   | 국회대로                                            | 시 행 청     | 서울특별시                       |
| 시 점     | 서울특별시 영등포구<br>영등포동7가 94-411                     | 중 점       | 서울특별시 양천구 신월동<br>신월IC       |
| 터 널 형 식 | NATM + BOX형                                     | 관 리 주 체   | 신월여의지하도로 관리사무소              |
| 차 선 수   | 2차로<br>(RAMP연결부 3차로)                            | 환 기 방 식   | 수직갱 종류식, 집중배연식              |
| 연 장     | 7,111.0m                                        | 설 계 사     | (주)삼보기술단 외 2개사              |
| 내 공 단 면 | B : 11.63m, H : 6.29m<br>(풍도슬래브 H=3.0m)         | 시 공 사     | 디엘이앤씨(주), 현대건설(주)<br>외 5개사  |
| 배 수 형 식 | 배수식(측벽·중앙 배수관)                                  | 감 리 사     | (주)동부엔지니어링, (주)유신<br>외 12개사 |
| 종단 기울기  | 0.5%<br>(시·중점 : 6.96%)                          | 착 공       | 2015년 10월 16일               |
| 최소곡선반경  | R=300m                                          | 준 공       | 2021년 04월 15일               |
| 연 결 통 로 | 피난연락갱, 수직갱                                      | 갱 문 형 식   | 면벽식                         |
| 주 요 공 법 | NATM                                            | 보 조 공 법   | 강판다단그라우팅                    |
| 기 타     | 설계도서(有), 내진설계여부(有), 환기구덮개유무(有)<br>중평면도(관련도면 참조) |           |                             |

### 2.2.3 유지관리 이력사항

#### 1) 점검 이력


| NO | 점검 기간                       | 점검 구분  | 등급 | 비고 |
|----|-----------------------------|--------|----|----|
| 1  | 2021. 03. 02 ~ 2021. 03. 31 | 초기점검   | A  |    |
| 2  | 2021. 12. 20 ~ 2021. 12. 31 | 정기안전점검 | 양호 |    |
| 3  | 2022. 06. 22 ~ 2022. 06. 30 | 정기안전점검 | 양호 |    |
| 4  | 2022. 10. 04 ~ 2022. 12. 30 | 정기안전점검 | 양호 |    |
| 5  | 2023. 04. 17 ~ 2023. 06. 30 | 정기안전점검 | 양호 |    |
| 6  | 2023. 10. 17 ~ 2023. 12. 22 | 정기안전점검 | 양호 |    |
| 7  | 2024. 01. 02 ~ 2024. 04. 15 | 정밀안전점검 | B  |    |
| 8  | 2024. 10. 29 ~ 2024. 12. 13 | 정기안전점검 | 양호 |    |


#### 2) 보수 이력


| NO | 보수 일자                          | 보수 내용                                                                | 비 고 |
|----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|
| 1  | 2023. 04. 05                   | 2공구 2021년 및 2022년 본선/램프 구조물<br>하자보수공사 - 균열, 백태, 누수 파손 등              |     |
| 2  | 2024. 01. 05                   | 2공구 2023년 정기안전 및 하자점검 하자보수공사 -<br>라이닝 균열, 파손, 누수, 백태, 공동구 균열, 포장들뜸 등 |     |
| 3  | 2024. 11. 16<br>~ 2024. 12. 27 | 2공구 2022, 2023년 정기점검 하자보수공사 -<br>본선/램프/공기정화시설/전기실 외                  |     |
| 4  |                                |                                                                      |     |
| 5  |                                |                                                                      |     |





## 2.2.4 관련도면





















### 2.2.5 시설물 정기안전점검 결과


#### 가. 갯문

갯문에 대한 외관조사 결과, 특별한 손상이 없는 양호한 상태로 조사되었다.

|                                                                                   |         |                                                                                    |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  |         |  |         |
| 위 치                                                                               | 진입부(종점) | 위 치                                                                                | 진출부(시점) |
| 현 황                                                                               | 전경      | 현 황                                                                                | 전경      |

#### 나. 본선구간

신월여의지하도로(인천방향) 본선구간은 시·중점부 BOX구간과 NATM구간으로 시공되어 있다.

|                                                                                     |        |                                                                                      |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  |        |  |       |
| 위 치                                                                                 | NATM구간 | 위 치                                                                                  | BOX구간 |
| 현 황                                                                                 | 전경     | 현 황                                                                                  | 전경    |

1) 천단부(슬래브)

천단부(슬래브)에 대한 외관조사 결과, 기 발생한 손상에 대하여 일부 보수가 실시되었으나, 신규 및 미보수된 균열 및 재균열(0.3mm미만, 이상), 망상균열, 누수, 백태, 균열부백태, 박리, 파손, 박락, 층분리, 피복부족, 단면불량, 보수부 재손상(박리, 박락, 층분리, 백태) 등의 손상이 조사되었다. 조사된 손상은 건조수축, 온도변화, 시공미흡, 우수유입, 보수미흡 등에 의해 발생한 것으로 판단되며, 내구성 확보차원에서 보수 및 진전여부에 대한 주의관찰을 실시하는 것이 필요하다. 보수부의 경우 추후 주기적인 점검을 통하여 재손상 발생여부 확인이 필요하다.

|                                                                                     |          |                                                                                      |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|   |          |   |                |
| 위 치                                                                                 | 천단부 S11  | 위 치                                                                                  | 천단부 S95        |
| 현 황                                                                                 | 망상균열     | 현 황                                                                                  | 재균열 (Cw=0.5mm) |
|  |          |  |                |
| 위 치                                                                                 | 천단부 S103 | 위 치                                                                                  | 천단부 S171       |
| 현 황                                                                                 | 백태       | 현 황                                                                                  | 누수(떨어짐)        |



|                                                                                     |               |                                                                                      |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|    |               |    |                |
| 위 치                                                                                 | 천단부 S171      | 위 치                                                                                  | 천단부 S177       |
| 현 황                                                                                 | 백태            | 현 황                                                                                  | 균열 (Cw=0.5mm)  |
|   |               |   |                |
| 위 치                                                                                 | 천단부 S184      | 위 치                                                                                  | 천단부 S193       |
| 현 황                                                                                 | 피복부족          | 현 황                                                                                  | 박락             |
|  |               |  |                |
| 위 치                                                                                 | 천단부 S229      | 위 치                                                                                  | 천단부 S318       |
| 현 황                                                                                 | 균열 (Cw=0.5mm) | 현 황                                                                                  | 재균열 (Cw=0.5mm) |

|                                                                                     |          |                                                                                      |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    |          |    |               |
| 위 치                                                                                 | 천단부 S346 | 위 치                                                                                  | 천단부 S396      |
| 현 황                                                                                 | 충분리      | 현 황                                                                                  | 충분리           |
|   |          |   |               |
| 위 치                                                                                 | 천단부 S535 | 위 치                                                                                  | 천단부 S687      |
| 현 황                                                                                 | 피복부족     | 현 황                                                                                  | 재균열(Cw=0.3mm) |
|  |          |  |               |
| 위 치                                                                                 | 슬래브 S716 | 위 치                                                                                  | 슬래브 S716      |
| 현 황                                                                                 | 보수부 백태   | 현 황                                                                                  | 누수(스며있음)      |

|                                                                                     |          |                                                                                      |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|    |          |    |          |
| 위 치                                                                                 | 슬래브 S724 | 위 치                                                                                  | 천단부 S22  |
| 현 황                                                                                 | 누수(떨어짐)  | 현 황                                                                                  | 백태 보수실시  |
|   |          |   |          |
| 위 치                                                                                 | 천단부 S53  | 위 치                                                                                  | 천단부 S109 |
| 현 황                                                                                 | 파손 보수실시  | 현 황                                                                                  | 누수 보수실시  |
|  |          |  |          |
| 위 치                                                                                 | 천단부 S403 | 위 치                                                                                  | 천단부 S703 |
| 현 황                                                                                 | 균열 보수실시  | 현 황                                                                                  | 망상균열 보수  |

2) 풍도슬래브

풍도슬래브에 대한 외관조사 결과, 전반적으로 양호한 상태로 조사되었으나 국부적인 파손이 조사되었다. 조사된 손상은 손상의 진전여부에 대한 주의관찰을 실시하는 것이 요구된다.

|                                                                                     |          |                                                                                      |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|    |          |    |          |
| 위 치                                                                                 | 풍도슬래브 내부 | 위 치                                                                                  | 풍도슬래브 내부 |
| 현 황                                                                                 | 내부 전경    | 현 황                                                                                  | 댐퍼 전경    |
|  |          |  |          |
| 위 치                                                                                 | 풍도슬래브 하부 | 위 치                                                                                  | 풍도슬래브 내부 |
| 현 황                                                                                 | 하부 전경    | 현 황                                                                                  | 격벽 전경    |



### 3) 측벽부(벽체)

측벽부(벽체)에 대한 외관조사 결과, 기 발생한 손상에 대하여 일부 보수가 실시되었으나, 신규 및 미보수된 균열, 균열부백태, 누수, 백태, 박락 및 철근노출, 박리, 층분리, 타일탈락 등의 손상이 조사되었다. 조사된 손상은 건조수축, 온도변화, 시공미흡, 우수유입 등에 의해 발생한 것으로 판단되며, 미관 및 내구성 확보 차원의 보수 및 진전 여부에 대한 지속적인 주의관찰이 필요하다.

|                                                                                     |          |                                                                                      |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|   |          |   |          |
| 위 치                                                                                 | 측벽부 S25  | 위 치                                                                                  | 측벽부 S38  |
| 현 황                                                                                 | 백태       | 현 황                                                                                  | 누수(떨어짐)  |
|  |          |  |          |
| 위 치                                                                                 | 측벽부 S65  | 위 치                                                                                  | 측벽부 S120 |
| 현 황                                                                                 | 누수(스며있음) | 현 황                                                                                  | 누수(떨어짐)  |




|                                                                                     |              |                                                                                      |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|    |              |    |          |
| 위 치                                                                                 | 측벽부 S194     | 위 치                                                                                  | 측벽부 S214 |
| 현 황                                                                                 | 누수(스며있음)     | 현 황                                                                                  | 타일탈락     |
|   |              |   |          |
| 위 치                                                                                 | 측벽부 S259     | 위 치                                                                                  | 측벽부 S259 |
| 현 황                                                                                 | 백태           | 현 황                                                                                  | 피복부족     |
|  |              |  |          |
| 위 치                                                                                 | 측벽부 S267     | 위 치                                                                                  | 측벽부 S318 |
| 현 황                                                                                 | 균열(Cw=0.2mm) | 현 황                                                                                  | 충분리      |

|                                                                                     |          |                                                                                      |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    |          |    |           |
| 위 치                                                                                 | 측벽부 S319 | 위 치                                                                                  | 측벽부 S351  |
| 현 황                                                                                 | 타일탈락     | 현 황                                                                                  | 박락 및 철근노출 |
|   |          |   |           |
| 위 치                                                                                 | 측벽부 S480 | 위 치                                                                                  | 측벽부 S20   |
| 현 황                                                                                 | 누수(떨어짐)  | 현 황                                                                                  | 누수 보수실시   |
|  |          |  |           |
| 위 치                                                                                 | 측벽부 S93  | 위 치                                                                                  | 측벽부 S710  |
| 현 황                                                                                 | 백태 보수실시  | 현 황                                                                                  | 균열 보수실시   |

#### 4) 포장부


콘크리트로 시공된 포장부에 대한 외관조사 결과, 기 발생한 손상에 대하여 일부 보수가 실시되었으나 미보수 및 신규 조사된 균열, 망상균열, 파손, 보수부 파손, 들뜸, 표면불량 등이 조사되었다. 조사된 손상은 시공미흡, 차량의 운하중 등에 의한 것으로 판단되며, 진전여부에 대한 주의관찰이 필요하고, 일부 차량운행에 영향을 미치는 손상의 경우 주행차량의 안전성 확보를 위한 단면보수를 실시하는 것이 필요하다.

|                                                                                     |          |                                                                                      |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|   |          |   |          |
| 위 치                                                                                 | 포장부 S222 | 위 치                                                                                  | 포장부 S243 |
| 현 황                                                                                 | 파손       | 현 황                                                                                  | 균열       |
|  |          |  |          |
| 위 치                                                                                 | 포장부 S690 | 위 치                                                                                  | 포장부 S723 |
| 현 황                                                                                 | 파손       | 현 황                                                                                  | 로드셀 파손   |



## 5) 공동구

공동구에 대한 외관조사 결과, 기 발생한 손상에 대하여 일부 보수가 실시되었으나 미보수 및 신규 조사된 백태, 굽힘, 파손, 표면오염, 덮개파손, 덮개탈락이 조사되었다. 조사된 손상은 유지보수 작업자의 안전 및 내구성 확보를 위해 보수 및 정비를 실시하는 것이 필요하다.

|                                                                                     |          |                                                                                      |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|   |          |   |          |
| 위 치                                                                                 | 공동구 S236 | 위 치                                                                                  | 공동구 S314 |
| 현 황                                                                                 | 덮개탈락     | 현 황                                                                                  | 덮개파손     |
|  |          |  |          |
| 위 치                                                                                 | 공동구 S350 | 위 치                                                                                  | 공동구 S704 |
| 현 황                                                                                 | 덮개파손     | 현 황                                                                                  | 덮개파손     |

## 6) 배수시설

배수시설에 대한 외관조사 결과, 특별한 손상이 없는 양호한 상태로 조사되었다.

|                                                                                   |        |                                                                                    |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|  |        |  |        |
| 위 치                                                                               | 배수시설   | 위 치                                                                                | 배수시설   |
| 현 황                                                                               | 배수구 전경 | 현 황                                                                                | 배수로 전경 |

## 다. RAMP구간

### 1) 천단부(슬래브)

천단부(슬래브)에 대한 외관조사 결과, 균열(0.3mm이상), 망상균열, 백태, 박락, 단면불량, 누수 등의 손상이 조사되었으며, 조사된 손상은 건조수축, 시공미흡, 보수미흡, 거푸집 조기탈형, 우수유입 등에 의해 발생된 것으로 판단되어 내구성 확보차원에서 보수 및 진전여부에 대한 주의관찰을 실시하는 것이 필요하다.

|                                                                                     |        |                                                                                      |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  |        |  |         |
| 위 치                                                                                 | 슬래브 S2 | 위 치                                                                                  | 천단부 S13 |
| 현 황                                                                                 | 박락     | 현 황                                                                                  | 단면불량    |



|                                                                                   |               |                                                                                    |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  |               |  |          |
| 위 치                                                                               | 천단부 S66       | 위 치                                                                                | 천단부 S69  |
| 현 황                                                                               | 균열 (Cw=0.5mm) | 현 황                                                                                | 누수(스며있음) |

## 2) 풍도슬래브

풍도슬래브에 대한 외관조사 결과, 전반적으로 양호한 상태로 조사되었으나 내부 자재적치가 조사되었다. 조사된 손상은 청소를 통한 정비가 요구된다.

|                                                                                     |           |                                                                                      |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  |           |  |          |
| 위 치                                                                                 | 풍도슬래브 S53 | 위 치                                                                                  | 풍도슬래브 내부 |
| 현 황                                                                                 | 내부 자재적치   | 현 황                                                                                  | 전경       |

### 3) 측벽부

측벽부에 대한 외관조사 결과, 기 발생한 손상에 대하여 일부 보수가 실시되었으나, 신규 및 미보수된 균열, 망상균열, 박리, 박락, 파손, 백태, 누수 및 누수흔적, 타일탈락 등의 손상이 조사되었다. 조사된 손상은 건조수축, 시공미흡, 거푸집 조기탈형, 우수유입 등에 의해 발생한 것으로 판단되며, 미관 및 내구성 확보 차원의 보수 및 진전 여부에 대한 지속적인 주의관찰이 필요하다.

|                                                                                     |                |                                                                                      |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|   |                |   |                |
| 위 치                                                                                 | 측벽부 RAMP-C S22 | 위 치                                                                                  | 측벽부 RAMP-C S31 |
| 현 황                                                                                 | 망상균열           | 현 황                                                                                  | 백태             |
|  |                |  |                |
| 위 치                                                                                 | 측벽부 RAMP-C S32 | 위 치                                                                                  | 측벽부 RAMP-C S69 |
| 현 황                                                                                 | 균열(Cw=0.3mm)   | 현 황                                                                                  | 누수(떨어짐)        |

#### 4) 포장부

포장부에 대한 외관조사 결과, 포장들뜸에 대한 하자보수가 실시되었으며, 점검일 현재 전반적으로 양호한 상태로 조사되었다. 추후 추가손상 발생 여부에 대한 주의관찰을 실시하는 것이 바람직할 것으로 판단된다.

|                                                                                   |                   |                                                                                    |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  |                   |  |            |
| 위 치                                                                               | 포장부 RAMP-C S40~41 | 위 치                                                                                | 포장부 RAMP-C |
| 현 황                                                                               | 들뜸 보수실시           | 현 황                                                                                | 전경         |

#### 5) 공동구


공동구에 대한 외관조사 결과, 균열, 체수, 덮개파손, 덮개탈락이 일부 조사되었다. 조사된 손상은 유지보수 작업자의 안전, 내구성 확보를 위해 보수 및 정비를 실시하는 것이 필요하다. 체수의 경우 점검일 현재 양호한 상태이며, 추후 우천시 손상 발생여부에 대한 확인이 필요하다.

|                                                                                     |               |                                                                                      |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  |               |  |               |
| 위 치                                                                                 | 공동구 RAMP-C S4 | 위 치                                                                                  | 공동구 RAMP-C S5 |
| 현 황                                                                                 | 덮개탈락          | 현 황                                                                                  | 체수            |

|                                                                                   |                |                                                                                    |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  |                |  |                |
| 위 치                                                                               | 공동구 RAMP-C S13 | 위 치                                                                                | 공동구 RAMP-C S60 |
| 현 황                                                                               | 덮개파손           | 현 황                                                                                | 덮개파손           |

#### 6) 배수시설


배수시설에 대한 외관조사 결과, 특별한 손상이 없는 양호한 상태로 조사되었다.

|                                                                                     |             |                                                                                      |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  |             |  |             |
| 위 치                                                                                 | 배수시설 RAMP구간 | 위 치                                                                                  | 배수시설 RAMP구간 |
| 현 황                                                                                 | 배수로 전경      | 현 황                                                                                  | 배수구 전경      |



### 라. U-type구간

타일로 마감처리된 U-type구간의 외관조사 결과, 전반적으로 양호한 상태로 조사되었으나 타일균열, 타일탈락이 일부 조사되었다. 조사된 손상은 내구성 확보를 위한 보수를 실시하는 것이 필요하다. 여의도방향 시점측에 시공된 방음터널의 경우 파손, 변형, 부식 등의 손상이 없는 양호한 상태로 확인되었다.

|                                                                                     |                   |                                                                                      |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|   |                   |   |                   |
| 위 치                                                                                 | U-type 본선 진출부(시점) | 위 치                                                                                  | U-type 본선 진출부(시점) |
| 현 황                                                                                 | 전경                | 현 황                                                                                  | 전경                |
|  |                   |  |                   |
| 위 치                                                                                 | U-type 본선 진입부(중점) | 위 치                                                                                  | U-type 본선 진입부(중점) |
| 현 황                                                                                 | 전경                | 현 황                                                                                  | 타일탈락              |



## 마. 부대시설

### 1) 횡갱

횡갱에 대한 외관조사 결과, 일부구간 누수, 체수가 조사되었다. 조사된 손상은 손상의 진전여부에 대한 주의관찰을 실시하며, 진전시 누수에 대한 보수대책을 수립하는 것이 요구된다.

|                                                                                     |         |                                                                                      |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|   |         |   |         |
| 위 치                                                                                 | 횡갱 S62  | 위 치                                                                                  | 횡갱 S127 |
| 현 황                                                                                 | 누수(떨어짐) | 현 황                                                                                  | 누수(떨어짐) |
|  |         |  |         |
| 위 치                                                                                 | 횡갱 S165 | 위 치                                                                                  | 횡갱 S566 |
| 현 황                                                                                 | 누수(떨어짐) | 현 황                                                                                  | 누수(떨어짐) |

2) 공기정화시설(#1, #2)

공기정화시설에 대한 외관조사 결과, 기 발생한 손상에 대하여 일부 보수가 실시되었으나, 미보수 및 추가 조사된 균열, 누수 및 누수흔적, 체수, 백태, 층분리, 피복부족 등이 조사되었다. 조사된 손상은 건조수축, 온도변화, 시공미흡, 우수유입 등에 의해 발생된 것으로 판단되며, 내구성 확보 차원의 보수 및 진전 여부에 대한 지속적인 주의관찰이 필요하다.

|                                                                                     |               |                                                                                      |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|   |               |   |               |
| 위 치                                                                                 | 공기정화시설#1      | 위 치                                                                                  | 공기정화시설#1 축류펜실 |
| 현 황                                                                                 | 외부 전경         | 현 황                                                                                  | 내부 전경         |
|  |               |  |               |
| 위 치                                                                                 | 공기정화시설#1 축류펜실 | 위 치                                                                                  | 공기정화시설#1 연직갱  |
| 현 황                                                                                 | 누수, 백태        | 현 황                                                                                  | 연결 횡갱 백태      |

|                                                                                     |                 |                                                                                      |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|    |                 |    |                 |
| 위 치                                                                                 | 공기정화시설#1 유도갱    | 위 치                                                                                  | 공기정화시설#1 환기탑 B3 |
| 현 황                                                                                 | 누수(스며있음)        | 현 황                                                                                  | 균열(Cw=0.3mm)    |
|   |                 |   |                 |
| 위 치                                                                                 | 공기정화시설#1 환기탑 B3 | 위 치                                                                                  | 공기정화시설#1 환기탑 B5 |
| 현 황                                                                                 | 누수 보수실시         | 현 황                                                                                  | 균열(Cw=0.3mm)    |
|  |                 |  |                 |
| 위 치                                                                                 | 공기정화시설#1 환기탑 B5 | 위 치                                                                                  | 공기정화시설#1 전기실    |
| 현 황                                                                                 | 백태 보수실시         | 현 황                                                                                  | 전경              |

|                                                                                     |               |                                                                                      |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    |               |    |               |
| 위 치                                                                                 | 공기정화시설#1 전기실  | 위 치                                                                                  | 공기정화시설#1 전기실  |
| 현 황                                                                                 | 균열 (Cw=0.3mm) | 현 황                                                                                  | 백태 보수실시       |
|   |               |   |               |
| 위 치                                                                                 | 공기정화시설#2 축류팬실 | 위 치                                                                                  | 공기정화시설#2 축류팬실 |
| 현 황                                                                                 | 누수            | 현 황                                                                                  | 누수            |
|  |               |  |               |
| 위 치                                                                                 | 공기정화시설#2 축류팬실 | 위 치                                                                                  | 공기정화시설#2 축류팬실 |
| 현 황                                                                                 | 누수, 백태        | 현 황                                                                                  | 백태 보수실시       |




|                                                                                     |                 |                                                                                      |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    |                 |    |              |
| 위 치                                                                                 | 공기정화시설#2 유도갱    | 위 치                                                                                  | 공기정화시설#2 유도갱 |
| 현 황                                                                                 | 누수              | 현 황                                                                                  | 누수, 백태       |
|   |                 |   |              |
| 위 치                                                                                 | 공기정화시설#2 유도갱    | 위 치                                                                                  | 공기정화시설#2 연직갱 |
| 현 황                                                                                 | 누수              | 현 황                                                                                  | 누수           |
|  |                 |  |              |
| 위 치                                                                                 | 공기정화시설#2 환기탑 B8 | 위 치                                                                                  | 공기정화시설#2 전기실 |
| 현 황                                                                                 | 백태              | 현 황                                                                                  | 충분리          |



### 3) 기타시설

기타시설은 집수정(S2), 환기실(S4, RAMP-C S9), 방수문, 전기실(S5, S715, RAMP-C) 등이 시공되어 있다. 외관조사 결과, 기 발생한 손상에 대하여 일부 보수가 실시되었으며, 누수, 백태, 체수 등의 손상이 국부적으로 조사되었다. 조사된 손상은 시공미흡, 우수유입 등에 의해 발생한 것으로 판단되며, 내구성 확보 차원의 보수 및 진전 여부에 대한 지속적인 주의관찰이 필요하다.

|                                                                                     |          |                                                                                      |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|   |          |   |          |
| 위 치                                                                                 | 환기실(S4)  | 위 치                                                                                  | 환기실(S4)  |
| 현 황                                                                                 | 전경(상태양호) | 현 황                                                                                  | 전경(상태양호) |
|  |          |  |          |
| 위 치                                                                                 | 환기실(S4)  | 위 치                                                                                  | 환기실(S4)  |
| 현 황                                                                                 | 전경(상태양호) | 현 황                                                                                  | 전경(상태양호) |



|     |          |
|-----|----------|
| 위 치 | 전기실(S5)  |
| 현 황 | 전경(상태양호) |




|     |          |
|-----|----------|
| 위 치 | 전기실(S5)  |
| 현 황 | 전경(상태양호) |



|     |           |
|-----|-----------|
| 위 치 | 전기실(S715) |
| 현 황 | 전경        |



|     |           |
|-----|-----------|
| 위 치 | 전기실(S715) |
| 현 황 | 전경        |



|     |             |
|-----|-------------|
| 위 치 | 전기실(RAMP-C) |
| 현 황 | 전경          |





|     |             |
|-----|-------------|
| 위 치 | 전기실(RAMP-C) |
| 현 황 | 바닥 채수       |

|                                                                                     |              |                                                                                      |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    |              |    |              |
| 위 치                                                                                 | 전기실 (RAMP-C) | 위 치                                                                                  | 전기실 (RAMP-C) |
| 현 황                                                                                 | 측벽 백태        | 현 황                                                                                  | 측벽 누수        |
|   |              |   |              |
| 위 치                                                                                 | 전기실 (RAMP-C) | 위 치                                                                                  | 전기실 (RAMP-C) |
| 현 황                                                                                 | 측벽 백태        | 현 황                                                                                  | 균열 보수 실시     |
|  |              |  |              |
| 위 치                                                                                 | 방수문 (RAMP-C) | 위 치                                                                                  | 방수문 (RAMP-C) |
| 현 황                                                                                 | 외부 전경        | 현 황                                                                                  | 벽체 백태        |



바. 부속시설(소화전, 제트팬, 신호기(VMS) 등)

부속시설에 대한 외관조사 결과, 전반적으로 양호한 상태로 확인되었으며, 신호기 파손이 일부 조사되었다. 신호기 파손 등의 손상을 방지하기 위해 중차량 통행 제한을 위해 높이제한시설 설치 등을 고려해야 한다.

|                                                                                     |            |                                                                                      |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    |            |    |           |
| 위 치                                                                                 | 부속시설       | 위 치                                                                                  | 부속시설      |
| 현 황                                                                                 | 소화전 전경     | 현 황                                                                                  | 제트팬 전경    |
|   |            |   |           |
| 위 치                                                                                 | 부속시설       | 위 치                                                                                  | 부속시설      |
| 현 황                                                                                 | CCTV 전경    | 현 황                                                                                  | 비상구표시등 전경 |
|  |            |  |           |
| 위 치                                                                                 | 부속시설       | 위 치                                                                                  | 부속시설 S618 |
| 현 황                                                                                 | 차량유도표지판 전경 | 현 황                                                                                  | 신호기 파손    |

### 사. 공중이 이용하는 부위

공중이 이용하는 부위는 추락방지시설, 도로포장, 도로부 신축이음부, 환기구 등의 덮개가 있다.

#### 1) 도로포장

공중이 이용하는 부위 중 도로포장은 “나. 본선구간 4) 포장부”, “다. RAMP구간 4) 포장부”에 기입된 사항으로 대체하였다.

#### 2) 환기구 등의 덮개

공중이 이용하는 부위 중 환기구 등의 덮개는 “나. 본선구간 5) 공동구”, “다. RAMP구간 5) 공동구”에 기입된 사항으로 대체하였다.

#### 3) 추락방지시설, 도로부 신축이음부

공중이 이용하는 부위 중 추락방지시설, 도로부 신축이음부는 미설치된 상태이다.



### 2.2.6 정기안전점검표

|           |                 |        |                |
|-----------|-----------------|--------|----------------|
| 시설물명      | 신월여의지하도로(여의도방향) | 관리주체   | 신월여의지하도로 관리사무소 |
| 준 공 년 월 일 | 2021년 04월 15일   | 최근 점검일 | 2024년 12월 13일  |

| 점 검 항 목    |                     |                     | 점 검 결 과                                                                                     |                                                                            |
|------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 기본<br>시설물  | 개문                  |                     | · 양호                                                                                        |                                                                            |
|            | 본선                  | 라이닝<br>(슬래브,<br>벽체) | · 균열, 재균열, 망상균열, 백태, 균열부백태, 누수, 누수흔적, 층분리, 박리, 박락, 철근노출, 파손, 단면불량, 피복부족, 타일탈락, 거꾸집<br>미제거 등 |                                                                            |
|            |                     | 풍도슬래브               | · 파손                                                                                        |                                                                            |
|            | RAMP                | 라이닝<br>(슬래브,<br>벽체) | · 균열, 망상균열, 백태, 균열부백태, 누수, 누수흔적, 박리, 박락, 파손, 단면불량, 타일탈락, 보수부 박락                             |                                                                            |
|            |                     | 풍도슬래브               | · 내부 자재적치                                                                                   |                                                                            |
|            | 배수상태                |                     | · 양호                                                                                        |                                                                            |
| 부대<br>시설물  | 접속터널 (연락갱, 횡갱 등)    |                     | · 횡갱 체수, 누수<br>· 공기정화시설 균열, 누수 및 누수흔적, 체수, 백태, 층분리, 피복부족 등                                  |                                                                            |
|            | 옹벽                  |                     | · 타일균열, 타일탈락                                                                                |                                                                            |
|            | 비탈면(낙석방지시설 점검토 등)   |                     | · 없음                                                                                        |                                                                            |
|            | 공동구                 |                     | · 균열, 백태, 굽힘, 파손, 체수, 덮개파손, 덮개탈락                                                            |                                                                            |
|            | 공중이<br>이용하는 부위 ■유□무 |                     | · 양호                                                                                        | <input type="checkbox"/> 보수필요<br><input checked="" type="checkbox"/> 보수불필요 |
| 터널<br>주변 등 | 인접구조물               |                     | · 누수, 백태, 체수                                                                                |                                                                            |
|            | 근접시공 여부             |                     | · 양호                                                                                        |                                                                            |
|            | 주변 환경               |                     | · 양호                                                                                        |                                                                            |
|            | 노면                  |                     | · 포장 균열, 망상균열, 파손, 보수부 파손, 들뜸, 표면불량 등                                                       |                                                                            |
|            | 조명                  |                     | · 양호                                                                                        |                                                                            |
| 기     타    |                     |                     | · 방음터널 상태 양호                                                                                |                                                                            |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 특기사항   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 점검자 의견 | 신월여의지하도로(여의도방향)의 외관조사 결과 기 발생한 손상에 대하여 일부 보수가 실시되었으나 라이닝(슬래브,벽체) 균열, 재균열, 망상균열, 백태, 균열부백태, 누수, 누수흔적, 층분리, 박리, 박락, 철근노출, 파손, 단면불량, 타일탈락, 공동구 균열, 백태, 굽힘, 파손, 체수, 덮개파손, 덮개탈락, 포장 포장 균열, 망상균열, 파손, 보수부 파손, 들뜸, 횡갱 누수, 공기정화시설 누수, 백태 등의 손상이 조사되었으며, 조사된 손상은 건조수축, 온도변화, 시공미흡, 우수유입, 높이제한 미준수 차량 진입 등에 의한 손상으로 판단되며, 내구성 및 주행차량의 안정성 확보를 위한 보수 및 지속적인 주의관찰이 요구된다. |

점검일자 : 2025년 03월 13일

점검자 : 이 상 훈

## 2.2.7 실시결과 요약표

| 구 분                   |                     | 점검 결과                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 조치 필요사항                      |
|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 기<br>본<br>시<br>설<br>물 | 갱문 상태               | · 양호                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 주의관찰                         |
|                       | 본선                  | 라이닝 (슬래브, 벽체)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 표면처리<br>주입보수<br>누수보수<br>단면보수 |
|                       |                     | 풍도슬래브                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |
|                       | RAMP                | 라이닝 (슬래브, 벽체)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |
|                       |                     | 풍도슬래브                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |
|                       | 배수상태                | · 양호                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 주의관찰                         |
| 부<br>대<br>시<br>설<br>물 | 접속터널<br>(연락갱, 횡갱 등) | · 횡갱 체수, 누수<br>· 공기정화시설 균열, 누수 및 누수흔적, 체수, 백태, 충분리, 피복부족 등                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 표면처리<br>주입보수<br>단면보수<br>누수보수 |
|                       | 옹벽                  | · 타일균열, 타일탈락                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 단면보수<br>재설치                  |
|                       | 공동구                 | · 균열, 백태, 균열, 파손, 체수, 덮개파손, 덮개탈락                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 재설치<br>단면보수                  |
|                       | 공중이 이용하는<br>부위      | · 양호                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 주의관찰                         |
| 터<br>널<br>주<br>변      | 인접구조물               | · 누수, 백태, 체수                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 누수보수<br>표면처리                 |
|                       | 근접시공 여부             | · 양호                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 주의관찰                         |
|                       | 주변환경                | · 양호                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 주의관찰                         |
|                       | 포장부                 | · 포장 균열, 망상균열, 파손, 보수부 파손, 들뜸, 표면불량 등                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 주입보수<br>단면보수                 |
|                       | 조명                  | · 양호                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 주의관찰                         |
|                       | 기타                  | · 방음터널 상태 양호                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 주의관찰                         |
| 점검자 의견                |                     | 신월여의지하도로(여의도방향)의 외관조사 결과 기 발생한 손상에 대하여 일부 보수가 실시되었으나 라이닝(슬래브,벽체) 균열, 재균열, 망상균열, 백태, 균열부백태, 누수, 누수흔적, 충분리, 박리, 박락, 철근노출, 파손, 단면불량, 타일탈락, 공동구 균열, 백태, 균열, 파손, 체수, 덮개파손, 덮개탈락, 포장 포장 균열, 망상균열, 파손, 보수부 파손, 들뜸, 횡갱 누수, 공기정화시설 누수, 백태 등의 손상이 조사되었으며, 조사된 손상은 건조수축, 온도변화, 시공미흡, 우수유입, 높이제한 미준수 차량 진입 등에 의한 손상으로 판단되며, 내구성 및 주행차량의 안정성 확보를 위한 보수 및 지속적인 주의관찰이 요구된다. |                              |

### 2.2.8 차기 점검시 중점 점검 부위

|                                                                                     |                   |                                                                                      |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    |                   |    |                   |
| 위 치                                                                                 | 천단부 S171          | 위 치                                                                                  | 천단부 S171          |
| 현 황                                                                                 | 누수(떨어짐) - 진전여부 확인 | 현 황                                                                                  | 백태 - 진전여부 확인      |
|   |                   |   |                   |
| 위 치                                                                                 | 측벽부 S38           | 위 치                                                                                  | 측벽부 S480          |
| 현 황                                                                                 | 누수(떨어짐) - 진전여부 확인 | 현 황                                                                                  | 누수(떨어짐) - 진전여부 확인 |
|  |                   |  |                   |
| 위 치                                                                                 | 횡갱 S127           | 위 치                                                                                  | 공기정화시설#2 유도갱      |
| 현 황                                                                                 | 누수(떨어짐) - 진전여부 확인 | 현 황                                                                                  | 누수, 백태 - 진전여부 확인  |

### 2.2.9 종합결론

#### 1) 종합결론

신월여의지하도로(여의도방향)는 2021년 4월 15일에 준공되고, 서울특별시 영등포구 영등포동7가 94-411에 위치한 1층 지하도로로 현재 기능발휘에 지장이 없는 상태이다.

신월여의지하도로(여의도방향)의 외관조사 결과 기 발생한 손상에 대하여 일부 보수가 실시되었으나 라이닝(슬래브,벽체) 균열, 재균열, 망상균열, 백태, 균열부백태, 누수, 누수흔적, 층분리, 박리, 박락, 철근노출, 파손, 단면불량, 타일탈락, 공동구 균열, 백태, 굽힘, 파손, 체수, 덮개파손, 덮개탈락, 포장 포장 균열, 망상균열, 파손, 보수부 파손, 들뜸, 횡갱 누수, 공기정화시설 누수, 백태 등의 손상이 조사되었으며, 조사된 손상은 건조수축, 온도변화, 시공미흡, 우수유입, 높이제한 미준수 차량 진입 등에 의한 손상으로 판단되며, 내구성 및 주행차량의 안정성 확보를 위한 보수 및 지속적인 주의관찰이 요구된다.

본 지하도로는 조사된 손상에 대하여 보수를 실시하고, 지속적인 점검으로 손상의 진전유무를 확인, 진전시 조치를 취하는 것이 효율적인 유지관리로 판단된다.

#### 2) 구조물의 안전등급

본 시설물의 정기점검 외관조사 결과, 양호로 평가된다.

#### 3) 긴급점검 및 정밀안전진단 필요여부

현재 본 시설물은 긴급점검 및 정밀안전진단이 필요 없는 상태이다.