

## 2. 두교4교

2.1 개요

2.2 자료수집 및 분석

2.3 정기안전점검 결과

2.4 시설물의 안전등급 지정

2.5 보수·보강 및 유지관리방안

2.6 종합결론 및 건의



## 2. 두교4교 정기안전점검

### 2.1 개요

#### 2.1.1 시설물 현황

【표 II-2.1】 시설물 현황

|                                                                                                                        |                   |             |        |                  |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------|------------------|---|
| 시설물명                                                                                                                   | 두교4교              |             | 시설물 번호 | BR2015-0000775   |   |
| 시설물 위치                                                                                                                 | 안성시 죽산면 당목리 427-1 |             | 준공일자   | 2015년 12월 31일    |   |
| 용 도                                                                                                                    | 도로교량              |             | 시설물 규모 | L=11.0m, B=25.0m |   |
| 구조형식                                                                                                                   | RC라멘              |             | 부대시설   | -                |   |
| 종 별                                                                                                                    | 기타                | 전 차<br>안전등급 | B      | 점검결과<br>안전등급     | B |
| 규모 및 제원 추가사항                                                                                                           |                   |             |        |                  |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교 량 경 간 : 1</li> <li>- 교 량 폭 : 25.0m, 왕복4차로</li> <li>- 교차시설물 : 결미로</li> </ul> |                   |             |        |                  |   |
| 시설물 위치도                                                                                                                |                   |             |        |                  |   |
|                                    |                   |             |        |                  |   |


### 2.1.2 시설물 전경사진

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |
| 측면                                                                                  | 교면포장                                                                                 |
|   |   |
| 교대(A1)                                                                              | 교대(A2)                                                                               |
|  |  |
| 바닥관하면                                                                               | 연석 및 난간                                                                              |

【사진 II-2.1】 시설물 전경사진

## 2.2 자료수집 및 분석

### 2.2.1 관련도면



【그림 II-2.1】 종·평면도



## 2.2.2 설계도서

【표 II-2.2】설계도서 보유 현황

|                    |                           |      |                  |       |          |
|--------------------|---------------------------|------|------------------|-------|----------|
| 준공도서               | ■ 유, □ 무                  | 시방서  | ■ 유, □ 무         | 구조계산서 | ■ 유, □ 무 |
| 지질조사서              | ■ 유, □ 무                  | 실측도면 | □ 유, ■ 무, □ 해당없음 |       |          |
| 기타 설계도서<br>및 자료 현황 | -                         |      |                  |       |          |
| 자료명                | 분석 및 특이사항                 |      |                  |       |          |
| 준공도서               | 두교리~죽산 도로건설공사(2018), 쌍용건설 |      |                  |       |          |

## 2.2.3 전차 안전점검(안전점검 및 진단)

대상 시설물은 기타시설물로 FMS에 등재되어 있으며, 24년 하반기 정기안전점검을 최초로 실시하였다.

【표 II-2.3】점검이력

| 전차점검(1)         | 점검종류                                                                                             | 점검일자                    | 점검기관       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
|                 | 정기안전점검                                                                                           | 2025.03.21 ~ 2025.06.30 | (주)명성엔지니어링 |
| 주요 결함<br>및 특이사항 | 교면포장 : 상태양호<br>난간/연석 : 난간 변형<br>바닥판하면 : 균열(폭 0.3mm이상), 조인트 누수 및 실란트 열화<br>교대 : 균열(폭 0.3mm미만), 박리 |                         |            |
| 전차점검(2)         | 점검종류                                                                                             | 점검일자                    | 점검기관       |
|                 | 정기안전점검                                                                                           | 2024.07.01 ~ 2024.11.29 | 대진컨설팅(주)   |
| 주요 결함<br>및 특이사항 | 교면포장 : 상태양호<br>난간/연석 : 상태양호<br>바닥판하면 : 균열(폭 0.3mm이상), 조인트 누수 및 실란트 열화<br>교대 : 균열(폭 0.3mm미만), 박리  |                         |            |

## 2.2.4 보수·보강 이력

시설물통합정보시스템(FMS) 확인결과, 보수·보강이력은 없는 것으로 확인되었다.

【표 II-2.4】점검이력

| 보수·보강        | 기간 | 보수·보강부위 및 내역 | 시공자 |
|--------------|----|--------------|-----|
|              | -  | -            | -   |
| 사유 및<br>주요내용 | -  |              |     |

## 2.2.5 내진설계 여부

시설물통합정보시스템(FMS) 확인결과, 내진설계 적용유무 확인이 불명하였다.

## 2.3 정기안전점검 결과

## 2.3.1 정기점검표(체크리스트)

【표 II-2.5】 정기점검표(체크리스트)

| 구분          | 평가항목                                 | 점검결과                                                                                      |                | 평가결과      |          |          |          |          |          |
|-------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|             |                                      | 점검자 의견                                                                                    | 보수<br>필요<br>유무 | a<br>(10) | b<br>(8) | c<br>(5) | d<br>(2) | e<br>(0) | 해당<br>없음 |
| 주요<br>시설    | 1.거더(RC 및 PSC / 강재 등)의 균열 및 손상 상태    | -                                                                                         | -              |           |          |          |          |          | ○        |
|             | 2.바닥판(RC 및 PSC / 강재 등)의 균열 및 손상 상태   | 균열(폭 0.3mm이상)<br>조인트 누수, 열화                                                               | 유              |           |          | ○        |          |          |          |
|             | 3.케이블 부재, 정착부 (정착구) 및 주변 손상상태        | -                                                                                         | -              |           |          |          |          |          | ○        |
|             | 4.교량받침(교좌장치) 및 주변 손상 상태              | -                                                                                         | -              |           |          |          |          |          | ○        |
|             | 5.교각(주탑 포함) 및 교대(날개벽 포함)의 균열 및 손상 상태 | 균열(폭 0.3mm미만)<br>박리, 재료분리                                                                 | 유              |           | ○        |          |          |          |          |
|             | 6.기초의 세굴·침하 및 손상 상태                  | 노출 없음                                                                                     | 무              | ○         |          |          |          |          |          |
| 일반<br>시설    | 7.교면포장(아스콘, 콘크리트)의 균열 및 손상 상태        | 접속부 균열                                                                                    | 유              |           | ○        |          |          |          |          |
|             | 8.신축이음 본체 및 후타재의 손상 상태               | -                                                                                         | -              |           |          |          |          |          | ○        |
|             | 9.가로보 및 세로보의 균열 및 손상 상태              | -                                                                                         | -              |           |          |          |          |          | ○        |
|             | 10.배수시설(배수구, 배수관 등) 막힘 및 손상 상태       | -                                                                                         | -              |           |          |          |          |          | ○        |
|             | 11.강 부재의 도장 및 녹 발생 상태                | -                                                                                         | -              |           |          |          |          |          | ○        |
|             | 12.난간, 연석의 손상 상태                     | 변형                                                                                        | 무              |           |          | ○        |          |          |          |
| 부대<br>시설    | 13.옹벽, 석축의 균열 및 손상 상태                | -                                                                                         | -              |           |          |          |          |          | ○        |
|             | 14.안전 및 기타시설(방음벽 등)의 손상 상태           | -                                                                                         | -              |           |          |          |          |          | ○        |
|             | 15.비탈면(사면, 절개지 등)의 배수 및 손상 상태        | -                                                                                         | -              |           |          |          |          |          | ○        |
|             | 16.점검로 등 손상 상태                       | -                                                                                         | -              |           |          |          |          |          | ○        |
| 평가결과        |                                      | 안전등급 : □ A    ■ B    □ C    □ D    □ E<br>긴급점검·진단 필요성 : □ 있음 ■ 없음<br>안전조치 필요성 : □ 있음 ■ 없음 |                |           |          |          |          |          |          |
| 종합의견 및 특기사항 |                                      | · 급회 정기안전점검 결과, 전회와 비교시 교면포장 손상이 신규 조사되었고, 상태평가결과 B등급으로 양호한 상태로 평가되었다.                    |                |           |          |          |          |          |          |

## 2.3.2 부분별 점검결과

【표 II-2.6】 부분별 점검결과

| No. | 부재   | 점검내용             | 발생원인                       | 비고<br>(사진) |
|-----|------|------------------|----------------------------|------------|
| 1   | 난간   | 변형               | 외부충격                       | 1, 2       |
| 2   | 바닥판  | 균열(폭 0.3mm이상)    | 시공미흡, 온도 및 건조수축 등,<br>장기공용 | 3, 4       |
| 3   | 바닥판  | 조인트부 실란트 열화 및 누수 | 시공미흡, 장기공용, 우수유입           | 5, 6       |
| 4   | 교대   | 박리               | 시공미흡                       | 7, 8       |
| 5   | 교대   | 균열(폭 0.3mm미만)    | 온도 및 건조수축 등                | 9, 10      |
| 6   | 교대   | 재료분리             | 시공미흡                       | 11         |
| 7   | 교면포장 | 접속부 균열           | 장기공용, 우수유입                 | 12         |



## 2.3.3 주요 외관조사 사진

|                                                                                     |                      |                                                                                      |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |                      |    |    |
| 사진1                                                                                 | 난간 변형                | 사진2                                                                                  | 전회 |
|   |                      |   |    |
| 사진3                                                                                 | 바닥판하면 균열(폭 0.3mm이상)  | 사진4                                                                                  | 전회 |
|  |                      |  |    |
| 사진5                                                                                 | 바닥판하면 조인트 실란트열화 및 누수 | 사진6                                                                                  | 전회 |

【사진 II-2.2】 외관조사 사진



|                                                                                     |                                                                                      |      |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
|    |    |      |             |
| 사진7                                                                                 | 교대 박리                                                                                | 사진8  | 전회          |
|   |   |      |             |
| 사진9                                                                                 | 교대 균열(폭 0.3mm미만)                                                                     | 사진10 | 전회          |
|  |  |      |             |
| 사진11                                                                                | 교대 재료분리                                                                              | 사진12 | 교면포장 접속부 균열 |

【사진 II-2.2】 외관조사 사진(계속)

## 2.3.4 기 점검 결과와 비교·분석

【표 II-2.7】 기 점검 결과와 비교

| 구분         | 결합 및 손상내용       | 단위             | 2025년 상반기 |       | 2025년 하반기 |       | 비 고<br>(▲, ▼) |      |
|------------|-----------------|----------------|-----------|-------|-----------|-------|---------------|------|
|            |                 |                | 개소        | 물량    | 개소        | 물량    |               |      |
| 난간 및<br>연석 | 난간 변형           | EA             | 1         | 3.00  | 1         | 3.00  | —             | —    |
| 바닥판<br>하면  | 균열(폭 0.3mm이상)   | m              | 1         | 4.50  | 1         | 4.50  | —             | —    |
|            | 조인트 실란트 열화 및 누수 | m              | 1         | 11.00 | 1         | 11.00 | —             | —    |
| 교대         | 박리              | m <sup>2</sup> | 1         | 0.04  | 1         | 0.04  | —             | —    |
|            | 균열(폭 0.3mm미만)   | m              | 1         | 0.50  | 1         | 0.50  | —             | —    |
|            | 재료분리            | m <sup>2</sup> | —         | —     | 1         | 0.06  | ▲             | 0.06 |
| 교면포장       | 접속부 균열          | m              | —         | —     | 1         | 3.50  | ▲             | 3.50 |

## 2.4 시설물의 안전등급 지정

## 2.4.1 안전등급 평가

【표 II-2.8】 안전등급 평가표

| 구분               | 평가항목                                 | 평가결과                  |          |          |          |          |          |
|------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                  |                                      | a<br>(10)             | b<br>(8) | c<br>(5) | d<br>(2) | e<br>(0) | 해당<br>없음 |
| 주<br>요<br>시<br>설 | 1.거더(RC 및 PSC / 강재 등)의 균열 및 손상 상태    |                       |          |          |          |          | ○        |
|                  | 2.바닥판(RC 및 PSC / 강재 등)의 균열 및 손상 상태   |                       |          | ○        |          |          |          |
|                  | 3.케이블 부재, 정착부 (정착구) 및 주변 손상상태        |                       |          |          |          |          | ○        |
|                  | 4.교량받침(교좌장치) 및 주변 손상 상태              |                       |          |          |          |          | ○        |
|                  | 5.교각(주탑 포함) 및 교대(날개벽 포함)의 균열 및 손상 상태 |                       | ○        |          |          |          |          |
|                  | 6.기초의 세굴·침하 및 손상 상태                  | ○                     |          |          |          |          |          |
| 주요시설 상태점수(X)     |                                      | ( 5+8+10 ) / 3 = 7.66 |          |          |          |          |          |
| 일<br>반<br>시<br>설 | 7.교면포장(아스콘, 콘크리트)의 균열 및 손상 상태        |                       | ○        |          |          |          |          |
|                  | 8.신축이음 본체 및 후타재의 손상 상태               |                       |          |          |          |          | ○        |
|                  | 9.가로보 및 세로보의 균열 및 손상 상태              |                       |          |          |          |          | ○        |
|                  | 10.배수시설(배수구, 배수관 등) 막힘 및 손상 상태       |                       |          |          |          |          | ○        |
|                  | 11.강 부재의 도장 및 녹 발생 상태                |                       |          |          |          |          | ○        |
|                  | 12.난간, 연석의 손상 상태                     |                       |          | ○        |          |          |          |
| 일반시설 상태점수(Y)     |                                      | ( 8+5 ) / 2 = 6.50    |          |          |          |          |          |
| 부<br>대<br>시<br>설 | 13.옹벽, 석축의 균열 및 손상 상태                | ○                     |          |          |          |          |          |
|                  | 14.안전 및 기타시설(방음벽 등)의 손상 상태           |                       |          |          |          |          | ○        |
|                  | 15.비탈면(사면, 절개지 등)의 배수 및 손상 상태        |                       |          |          |          |          | ○        |
|                  | 16.점검로 등 손상 상태                       |                       |          |          |          |          | ○        |
| 부대시설 상태점수(Z)     |                                      | ( 10 ) / 1 = 10.00    |          |          |          |          |          |

## 2.4.2 안전등급 평가 결과

【표 II-2.9】 안전등급 평가 결과표

| 구 분    | 주요시설<br>(X)                                                   | 일반시설<br>(Y) | 부대시설<br>(Z) |
|--------|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 상태점수   | 7.66                                                          | 6.50        | 10.00       |
| 가중치    | 60                                                            | 20          | 20          |
| 종합상태점수 | $(7.66 \times 60 + 6.50 \times 20 + 10.00 \times 20) / 100 =$ |             | 7.89        |
| 안전등급   | B                                                             |             |             |

## 2.4.3 기 점검과의 비교

【표 II-2.10】 기 점검과의 비교표

| 구 분  | 2025년 상반기 정기안전점검(전회)                                                              | 2025년 하반기 정기안전점검(금회) |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 상태점수 | 8.10                                                                              | 7.89                 |
| 안전등급 | B                                                                                 | B                    |
| 비교결과 | 3종시설물의 상태평가를 적용하여 상태점수 및 안전등급을 평가하였고, 전회와 비교시 상태점수는 다소 감소하였으나, 안전등급은 변화가 없는 상태이다. |                      |

## 2.5 보수·보강 및 유지관리 방안

## 2.5.1 보수·보강 우선순위 및 개략공사비

【표 II-2.11】 개략공사비

| 구 분               | 손상내용               | 보수방안  | 손상<br>물량 | 보수<br>물량 | 단위 | 단가<br>(천원) | 개략공사비<br>(천원) | 우선<br>순위 |
|-------------------|--------------------|-------|----------|----------|----|------------|---------------|----------|
| 난간 및<br>연석        | 난간 변형              | 주의관찰  | 1.00     | 1.00     | EA | －          | －             | －        |
| 바닥판<br>하면         | 균열(폭 0.3㎜이상)       | 주입보수  | 4.50     | 6.75     | m  | 103        | 695           | 2        |
|                   | 조인트 실란트 열화 및 누수    | 실란트충진 | 11.00    | 16.50    | m  | 45         | 743           | 2        |
| 교대                | 박리                 | 단면보수  | 0.04     | 0.06     | ㎡  | 960        | 58            | 2        |
|                   | 균열(폭 0.3㎜미만)       | 표면보수  | 0.50     | 0.19     | ㎡  | 250        | 48            | 3        |
|                   | 재료분리               | 단면보수  | 0.06     | 0.02     | ㎡  | 960        | 19            | 2        |
| 교면포장              | 접속부 균열             | 주의관찰  | 3.50     | 1.31     | m  | －          | －             | －        |
| 개략<br>공사비<br>(천원) | 구 분                | 1순위   |          | 2순위      |    | 3순위        |               |          |
|                   | 순공사비               | －     |          | 1,515    |    | 48         |               |          |
|                   | 재경비<br>(순공사비의 50%) | －     |          | 758      |    | 24         |               |          |
|                   | 합계                 | －     |          | 2,273    |    | 72         |               |          |
| 개략공사비 총계(천원)      |                    | 2,345 |          |          |    |            |               |          |

주1) 표면처리공법은 균열길이 × 0.25m , 면적환산 적용.

주2) 보수물량은 손상물량에 50%를 할증하였음(개소당 물량은 할증 미적용).

주3) 적용된 공법 및 대가기준은 개략적인 비용을 산출하기 위한 것으로서 실제 보수시 별도의 설계를 통해 공법 및 대가를 산정해야 함.



## 2.5.2 유지관리 방안

정기안전점검 결과에 따라, 향후 유지관리 시 교량의 안전성, 사용성 및 내구성 차원에서 중점적으로 관찰하고 유의하여야 할 중점유지관리 항목을 설정하여 다음과 같이 제시하였다.

【표 II-2.12】 중점유지관리 항목

| 구 분       | 손상사진                                                                                | 유지관리시 주안점                                        | 비고 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----|
| 난간        |    | ◇손상의 추가발생 여부 확인                                  |    |
| 바닥판<br>하면 |   | ◇균열 및 조인트부 실란트열화 및 누수<br>◇손상의 진행 및 진전, 추가발생 여부확인 |    |
|           |  |                                                  |    |
| 교대        |  | ◇균열, 박리 등 발생<br>◇손상의 진행 및 진전, 추가발생 여부확인          |    |
| 교면<br>포장  |  | ◇손상의 진행 및 진전, 추가발생 여부확인                          |    |



## 2.6 종합결론 및 건의

### 2.6.1 종합결론

2025년 하반기 정기안전점검 결과, 난간 변형, 바닥판하면 균열 및 실란트열화(누수), 교대 균열 및 박리, 재료분리, 교면포장 접속부 균열 등의 손상이 조사되었다.

주요손상으로 바닥판하면 균열 및 실란트열화(누수)는 바닥에 물이 떨어지는 정도의 손상으로 주의관찰을 실시하며, 보수주기를 결정하는 유지관리가 필요한 상태이다.

위 사항을 고려하여 평가한 본 시설물의 안전등급은 “B등급” 으로 “양호” 한 상태로 평가되었다.

### 2.6.2 정밀안전점검 및 진단의 필요성

금회 정기안전점검 결과, 정밀안전점검 및 정밀안전진단의 필요성은 없는 것으로 판단된다.

### 2.6.3 유지관리 특별 요구사항

유지관리에 필요한 요구사항은 “【표 II-2.12】중점유지관리 항목”에 수록하였다.

### 2.6.4 기타건의사항

없음.