
1. 두 교2교

전 경



측면



교면포장



교대



바닥판하면



신축이음



교량받침

손상사진

			
사진1	바닥판하면 박락 및 철근노출	사진2	전회
			
사진3	바닥판하면 박락	사진4	전회
			
사진5	바닥판하면 박리	사진6	전회

			
사진7	교량받침 플레이트 부식	사진8	교량받침 플레이트 부식
			
사진9	교량받침 고무재 들뜸	사진10	전회
			
사진11	교대 균열(폭 0.3mm미만)	사진12	전회

			
사진13	교대 백태	사진14	전회
			
사진15	교대 층분리	사진16	교대 누수흔적
			
사진17	교대 실란트 이격	사진18	교면포장 파손

			
사진19	교면포장 보수	사진20	전회

