
3. 당목교


전 경




측면



교면포장



교대



바닥판하면



신축이음



교량받침

손상사진



사진1

교대 실란트 이격



사진2

전회



사진3

바닥판하면 박락



사진4

전회



사진5

교량받침 플레이트 부식



사진6

전회



	
사진7	교대 파손
	
사진8	전회
	
사진9	교대 표면박리
	
사진10	전회
사진11	교대 누수흔적, 표면오염, 박리
사진12	교대 균열부백태

			
사진13	신축이음 후타재 박리	사진14	교면포장 집속도로 파손