
4. 용 설2교

전 경




측면



교면포장



교대



바닥판하면



신축이음



제원판

손상사진



사진1

바닥판하면 박락 및 철근노출



사진2

전회



사진3

교대 누수흔적



사진4

전회



사진5

교면포장 포장파손 보수됨



사진6

전회

			
사진7	신축이음 후타재 균열, 본체파손 보수됨	사진8	전회
			
사진9	배수구 막힘	사진10	전회
			
사진11	방호벽 표면열화	사진12	전회

			
사진13	난간 볼트변형	사진14	점검로 설치필요