
5. 장원1교

전 경



측면



교면포장



교대



바닥관하면



신축이음



설명판

손상사진



사진1

교량받침 플레이트 부식



사진2

전회



사진3

교대 누수흔적



사진4

전회




사진5

교대 박리




사진6

전회

			
사진7	후타재 균열	사진8	전회
			
사진9	후타재 균열	사진10	후타재 파손
			
사진11	배수구 막힘	사진12	전회



사진13

방호벽 균열



사진14

전회



사진15

점검로 설치필요(A1)



사진16

점검로 설치필요(A2)



사진17

중앙분리대 표면열화



사진18

바닥판하면 층분리