

---

## 6. 매 산 교

---




## 전 경



측면



교면포장



교대



바닥판하면



연석 및 난간



설명판

## 손상사진

|                                                                                     |                     |                                                                                      |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |                     |    |    |
| 사진1                                                                                 | 바닥판하면 균열(폭 0.3mm미만) | 사진2                                                                                  | 전회 |
|   |                     |   |    |
| 사진3                                                                                 | 바닥판하면 실란트 열화 및 누수   | 사진4                                                                                  | 전회 |
|  |                     |  |    |
| 사진5                                                                                 | 교대 균열(폭 0.3mm이상)    | 사진6                                                                                  | 전회 |



|                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |
| <p>사진7</p> <p>교대 실란트 열화</p>                                                        | <p>사진8</p> <p>전회</p>                                                                |
|  |  |
| <p>사진9</p> <p>방호벽 표면박리</p>                                                         | <p>사진10</p> <p>전회</p>                                                               |

