
12. 영릉1교

전 경



측면



교면포장



교대(A1)



교대(A2)



연석 및 난간



교명판

손상사진


			
사진1	방호벽 균열(폭 0.3mm이상)	사진2	전차
			
사진3	방호벽 망상균열	사진4	전차
			
사진5	방호벽 철근노출	사진6	전차

			
사진7	교면포장 아스콘 망상균열	사진8	전회
			
사진9	교면포장 아스콘 균열	사진10	전회
			
사진11	바닥판 균열(폭 0.3mm이상)	사진12	전회

	
사진13	사진14
바닥판하면 층분리	전회
	
사진15	사진16
교대 균열(폭 0.3mm이상)	전회
	
사진17	사진18
교대 백태	전회

			
사진19	교대 박리	사진20	전회
			
사진21	교대 실란트 갈라짐	사진22	전회
			
사진23	교면포장 접속부 아스콘 균열	사진24	방호벽 단차

