
13. 궤푰IC RAMP-B교

전 경



측면



교면포장



교대



교각



거더, 바닥판



교량받침

손상사진



사진1

방호벽 파손 및 철근노출



사진2

전회



사진3

바닥판하면 망상균열



사진4

전회




사진5

거더외부 부식



사진6

전회

			
사진7	세로보 부식	사진8	전회
			
사진9	교량받침 무수축물탈 망상균열	사진10	전회
			
사진11	교량받침 무수축물탈 박락	사진12	전회

	
사진13	교량받침 고무재 들뜸
	
사진14	교량받침 플레이트 부식
	
사진15	신축이음 후타재 망상균열
	
사진16	전회
사진17	신축이음 본체 부식
사진18	전회

사진19	배수시설 배수구 막힘	사진20	전회
사진21	교대 균열부백태	사진22	전회
사진23	하부구조 망상균열	사진24	전회

	
사진25	하부구조 박리
사진26	전회