
14. 궁춘1교(상)

전 경



측면




교면포장



교대



바닥판하면



신축이음



설명판

손상사진



사진1

방호벽 파손



사진2

전회



사진3

거더 인양홀 파손



사진4

전회



사진5

교량받침 무수축물탈 균열



사진6

전회

			
사진7	교대 균열(폭 0.3mm미만)	사진8	전회
			
사진9	교대 박리	사진10	전회
			
사진11	교대 범면 보호블럭 탈락	사진12	전회

			
사진13	교각 균열(폭 0.3mm미만)	사진14	전회
			
사진15	교각 망상균열	사진16	전회
			
사진17	점검로 설치필요	사진18	방호벽 박리