
15. 궁촌1교(하)

전 경



측면



교면포장



교대



바닥판하면



신축이음



교량받침

손상사진



사진1

교면포장 망상균열



사진2

방호벽 금힘



사진3

바닥판하면 파손



사진4

전회



사진5

바닥판하면 재료분리



사진6

전회

			
사진7	거더 인양홀 파손	사진8	전회
			
사진9	신축이음 본체 부식	사진10	전회
			
사진11	신축이음 본체 단차	사진12	전회



사진13

교대 파손



사진14

전회



사진15

교각 망상균열



사진16

전회



사진17

교각 표면오염, 망상균열



사진18

점검로 설치필요