
17. 동진1교

전 경




측면



교면포장



교대



바닥판하면



신축이음



교명판

손상사진


			
사진1	신축이음 후타재 파손	사진2	전회
			
사진3	바닥판하면 박락	사진4	전회
			
사진5	교대 균열(폭 0.3mm미만)	사진6	전회

			
사진7	교대 박리, 누수흔적	사진8	전회
			
사진9	교대 실란트 이격	사진10	전회
			
사진11	점검로 설치필요	사진12	방호벽 표면열화

