
18. 동진2교

전 경

	
측면	상부 포장
	
교대(A1)	교대(A2)
	
내부	교명판

손상사진

			
사진1	바닥판 균열(폭 0.3mm이상)	사진2	균열
			
사진3	바닥판 균열(폭 0.3mm이상)	사진4	균열
			
사진5	교대 백태	사진6	균열

			
사진7	교대 재료분리	사진8	전회
			
사진9	교대 파손 및 철근노출	사진10	전회
			
사진11	교대 파손 및 철근노출	사진12	전회

