
19. 신기교

전 경

	
측면	교면포장
	
교대	바닥판하면
	
교량받침	신축이음

손상사진



사진1

교면포장 망상균열



사진2

전회



사진3

방호벽 표면열화



사진4

전회



사진5

신축이음 부식



사진6

전회


			
사진7	신축이음 본체 고정불량	사진8	전회
			
사진9	바닥판하면 재료분리	사진10	전회
			
사진11	거더 박락	사진12	전회

			
사진13	받침장치 무수축물탈 박락	사진14	전회
			
사진15	받침장치 받침콘크리트 박리	사진16	전회
			
사진17	플레이트 도장박리, 부식	사진18	전회

			
사진19	교대 박리	사진20	전회
			
사진21	교대 박리 및 철근노출	사진22	전회
			
사진23	교대 누수흔적, 표면오염	사진24	전회

