
20. 신기1교

전 경



측면



교면포장



교대



바닥판하면



교량받침



신축이음

손상사진



			
사진1	교면포장 망상균열	사진2	방호벽 표면열화
			
사진3	신축이음 본체 부식	사진4	전회
			
사진5	바닥판 박리, 파손	사진6	전회

			
사진7	바닥판 파손 및 철근노출	사진8	바닥판 재료분리
			
사진9	받침장치 받침콘크리트 박리	사진10	전회
			
사진11	받침장치 플레이트 부식	사진12	전회

			
사진13	교대 균열(폭 0.3mm이상)	사진14	전회
			
사진15	교대 박리	사진16	전회
			
사진17	교대 파손, 철근노출	사진18	전회