
22. 대촌IC RAMP-D교

전 경



측면



교면포장



교대(A1)



교대(A2)



바닥판



연석 및 난간

손상사진

			
사진1	교면포장 아스콘 균열	사진2	포장 전경
			
사진3	교대 백태	사진4	전회