
25. 오천교차1교

전 경



측면



교면포장



교대



바닥관하면



신축이음



교명판

손상사진

			
사진1	교면포장 접속부 단차	사진2	전회
			
사진3	방호벽 균열부 백태	사진4	전회
			
사진5	신축이음 후타재 균열, 망상균열	사진6	전회

			
사진7	신축이음 후타재 균열, 망상균열	사진8	전회
			
사진9	신축이음 본체 부식	사진10	전회
			
사진11	바닥판하면 층분리	사진12	전회



사진13

바닥관하면 백태



사진14

전회



사진15

바닥관하면 재료분리



사진16

전회



사진17

교대 누수흔적



사진18

전회

	
사진19	교대 백태
	
사진21	점검로 설치필요
	점검로 설치필요

