
26. 오천교차2교

전 경



측면



교면포장



교대



바닥판하면



신축이음



설명판

손상사진



사진1

교면포장 접속부 단차



사진2

전회



사진3

신축이음 차수판변형



사진4

전회



사진5

신축이음 후타재 망상균열



사진6

신축이음 후타재 균열

			
사진7	신축이음 본체 부식	사진8	전회
			
사진9	바닥판하면 균열(폭 0.3mm미만)	사진10	전회
			
사진11	바닥판하면 백태	사진12	전회



사진13

바닥판하면 박리



사진14

전회



사진15

바닥판하면 층분리



사진16

바닥판하면 층분리



사진17

교대 누수흔적



사진18

전회



사진19

교대 백태



사진20

전회



사진21

교대 충분리



사진22

교대 충분리



사진23

점검로 설치필요



사진24

점검로 설치필요

