
28. 백록육교

전 경



측면



교면포장



교대(A1)



교대(A2)



연석 및 난간



교명판

손상사진

			
사진1	연석 균열(폭 0.3mm이상)	사진2	연석 균열(폭 0.3mm미만)
			
사진3	아스콘 균열	사진4	전차
			
사진5	접속부 포장 망상균열	사진6	접속부 포장 소성변형

			
사진7	바닥판 망상균열	사진8	바닥판 파손 및 철근노출
			
사진9	교대 균열(폭 0.3mm이상)	사진10	전차
			
사진11	교대 망상균열	사진12	전회



사진13

교대 날개벽 망상균열




사진14

교대 날개벽 망상균열



사진15

교대 백태



사진16

전회



사진17

교대 박락, 박리



사진18

전회