
29. 능서육교

전 경



측면



교면포장



교대(A1)



교대(A2)



연석 및 난간



설명판

손상사진



사진1

낙하물방지휨스파손, 난간변형



사진2

연석 파손



사진3

연석 박리



사진4

전차



사진5

아스콘 균열



사진6

전차

			
사진7	교면포장 소성변형	사진8	전회
			
사진9	교면포장 접속부 아스콘 망상균열	사진10	교면포장 접속부 아스콘 균열
			
사진11	바닥판 망상균열	사진12	전회

			
사진13	바닥판하면 재료분리	사진14	전회
			
사진15	바닥판하면 파손 및 철근노출	사진16	전회
			
사진17	교대 균열(폭 0.3mm이상)	사진18	전회

			
사진19	교대 망상균열	사진20	전회
			
사진21	교대 재료분리	사진22	전회
			
사진23	교대 철근노출	사진24	전회

