
30. 강천육교

전 경



측면




교면포장



교대(A1)



교대(A2)



연석 및 난간



제원판

손상사진

	
사진1	방호벽 균열(폭 0.3mm이상)
	
사진2	전회
	
사진3	방호벽 망상균열
	
사진4	전회
사진5	중앙분리대 파손
사진6	전회

			
사진7	중앙분리대 박리	사진8	전회
			
사진9	바닥판 균열부 백태	사진10	전회
			
사진11	교면포장 접속부 아스콘 망상균열	사진12	교면포장 접속부 아스콘 망상균열

			
사진13	바닥판 균열부 백태	사진14	전회
			
사진15	바닥판 보수재 박리	사진16	전회
			
사진17	바닥판 누수	사진18	교대 균열