
1. 부항교 (상행선)

전경사진



바닥판 전경



거더 전경



교각 전경



교대 전경



신축이음 전경



난간 및 연석 전경




교량 받침 전경



배수시설 전경

손상현황 사진

전차 2025년 상반기 정기안전점검 사진		금회 2025년 하반기 정기안전점검 사진	
			
No. 1	방호벽	No. 1	방호벽 보수됨
손상내용	균열, 박리, 백태	손상내용	상태양호
			
No. 2	신축이음장치	No. 2	신축이음장치
손상내용	후타재 균열	손상내용	후타재 균열(증감없음)
			
No. 3	신축이음장치	No. 3	신축이음장치
손상내용	후타재 균열	손상내용	후타재 균열(증감없음)

손상현황 사진

전차 2025년 상반기 정기안전점검 사진		금회 2025년 하반기 정기안전점검 사진	
			
No. 4	교량받침	No. 4	교량받침
손상내용	플레이트 부식	손상내용	플레이트 부식(증감없음)
			
No. 5	교량받침	No. 5	교량받침
손상내용	무수축물탈 균열	손상내용	무수축물탈 균열
			
No. 6	교량받침	No. 6	교량받침
손상내용	받침콘크리트 재료분리	손상내용	받침콘크리트 재료분리(증감없음)

손상현황 사진

전차 2025년 상반기 정기안전점검 사진		금회 2025년 하반기 정기안전점검 사진	
			
No. 7	바닥판하면	No. 7	바닥판하면
손상내용	균열, 백태	손상내용	균열, 백태(증감없음)
			
No. 8	거더	No. 8	거더
손상내용	인양홀 파손	손상내용	인양홀 파손(증감없음)
			
No. 9	교대	No. 9	교대
손상내용	균열	손상내용	균열(증감없음)